

## **Dom » ONKYO » Instrukcje dotyczące certyfikowanego amplitunera AV ONKYO TX-NR6100**

### **Zawartość**

- 1 Certyfikowany amplituner AV ONKYO TX-NR6100**
- 2 Informacje o produkcie**
- 3 Instrukcje użytkowania produktu**
- 4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**
- 5 Dokumenty / Zasoby**
  - 5.1 Odniesienia**
- 6 Powiązane posty**



## Certyfikowany amplituner AV ONKYO TX-NR6100



## Informacje o produkcie

### Specyfikacje

- **Produkt:** Onkyo TX-NR6100
- **Aktualna wersja oprogramowania sprzętowego:** R126-0711-0170-0031

### Aktualizacje oprogramowania układowego

- **09:**
  - Naprawiono problem z wyświetlaniem komunikatów związanych z sygnałami OSD podczas podłączania projektora Optoma.
  - Rozwiązano problem polegający na tym, że włączenie transmisji Bluetooth uniemożliwiało wyświetlanie HLG.
  - Zawiera drobne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.
- **03:**
  - Zawiera drobne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.
  - Aktualizuje obsługiwane głośniki dla trybu zoptymalizowanego Klipsch, dodając głośniki/subwoofery montowane na suficie/ścianie i zmieniając interfejs użytkownika do wyboru głośników.

- Dodaje informacje ALLM (automatyczny tryb niskiego opóźnienia) i VRR (zmienna częstotliwość odświeżania) do wyświetlacza OSD Info/Status/One Shot dla sygnałów wejściowych.

• **09:**

- Aktualizuje kompatybilne głośniki dla trybu zoptymalizowanego Klipsch, dodając nowe modele z serii Klipsch Reference Premiere.
- Poprawia stabilność funkcji nadajnika Bluetooth.
- Zawiera drobne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

• **05:**

- Dodaje głośniki serii Klipsch Reference Premiere II do zgodnych głośników w trybie zoptymalizowanym Klipsch (w tym niektóre aktualizacje serii Klipsch Reference).
- Zawiera drobne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

• **01:**

- Aktualizuje wbudowaną wersję Chromecasta do wersji 1.52GM2.
- Poprawia zdolność odbioru w niektórych stacjach radiowych TuneIn.
- Rozwiązano problem polegający na tym, że nie można odtwarzać Deezer w stanie niezalogowanym.
- Zawiera drobne poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

• **10:**

- Aktualizuje wbudowaną wersję Chromecasta do wersji 1.52.
- Naprawiono problem braku dźwięku i obrazu poprzez połączenie eARC z telewizorem SONY.

• **07:**

- Dodaje funkcję trybu zoptymalizowanego Klipsch. Odnosić się do [https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/combo\\_onk.pdf](https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/combo_onk.pdf) po więcej szczegółów.
- Dodaje funkcje wirtualnego pilota, trybu limitu i diagnostyki HDMI Web Menu ustawień.
- Rozwiązuje problem polegający na tym, że format audio odtwarzania TIDAL staje się AAC.
- Naprawia problem zniekształcenia kolorów w grach Dolby Vision na Xbox.
- Naprawiono problem polegający na tym, że obraz nie był wyświetlany po włączeniu funkcji VRR na konsoli Xbox.
- Rozwiązuje problem polegający na tym, że dźwięk o dużej przepływności, taki jak Dolby TrueHD, nie był odtwarzany, gdy na wejściu znajdowały się sygnały o rozdzielczości 4K

lub 8K.

- Rozwiązuje problem polegający na tym, że dźwięk nie był odtwarzany przez głośniki telewizora podczas odtwarzania sygnałów audio o dużej przepływności, takich jak Dolby TrueHD, w trybie wyjścia audio telewizora.

## Instrukcje użytkowania produktu

### Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez sieć:**

Oprogramowanie sprzętowe można uaktualnić poprzez podłączenie urządzenia do sieci.

- **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie USB:**

Do aktualizacji potrzebna jest pamięć USB o pojemności 128 MB lub większej. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w instrukcji obsługi.

### Często zadawane pytania (FAQ)

**P: Jak mogę zaktualizować oprogramowanie mojego Onkyo TX-NR6100?**

Odp.: Istnieją dwie metody aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

1. Aktualizacja przez sieć: Podłącz urządzenie do sieci i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w Instrukcji obsługi.
2. Aktualizacja przez połączenie USB: Przygotuj urządzenie pamięci masowej USB o pojemności 128 MB lub większej i zapoznaj się z sekcją Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w instrukcji obsługi, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

**P: Jakie problemy rozwiązuje każda aktualizacja oprogramowania sprzętowego?**

Odp.: Oto główne problemy rozwiązywane w każdej aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

- **09:** Naprawia problemy z wyświetlaniem sygnału OSD w projektorach Optoma i transmisją Bluetooth uniemożliwiającą wyświetlanie HLG.
- **03:** Aktualizuje obsługiwane głośniki, dodaje informacje o ALLM i VRR do OSD oraz zawiera poprawki błędów i ulepszenia stabilności.
- **09:** Aktualizuje kompatybilne głośniki, poprawia stabilność nadajnika Bluetooth oraz zawiera poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

- **05:** Dodaje głośniki z serii Klipsch Reference Premiere II oraz zawiera poprawki błędów i ulepszenia stabilności.
- **01:** Aktualizuje wbudowaną wersję Chromecasta, poprawia możliwości odbioru, naprawia problemy z odtwarzaniem Deezer i zawiera poprawki błędów i ulepszenia stabilności.
- **10:** Aktualizuje wbudowaną wersję Chromecasta i naprawia brak problemów z dźwiękiem i obrazem poprzez połączenie eARC z telewizora SONY.
- **07:** Dodaje funkcję trybu zoptymalizowanego Klipsch, wirtualnego pilota, trybu limitu i funkcje diagnostyczne HDMI, naprawia problemy z formatem audio i kolorami, a także zawiera poprawki błędów i ulepszenia stabilności.

## **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**

Z przyjemnością oferujemy tę aktualizację oprogramowania układowego, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność amplitunera AV Onkyo.

Aktualizację można zainstalować za pośrednictwem USB lub sieci.

TX-NR6100 (aktualna wersja R126-0711-0170-0031)

### **Aktualizacja z 09 r. obejmuje następujące kwestie:**

1. Napraw problem z wyświetlaniem komunikatów związanych z sygnałami OSD podczas podłączania projektora Optoma.
2. Napraw problem polegający na tym, że włączenie transmisji Bluetooth uniemożliwiało wyświetlanie HLG.
3. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

### **Aktualizacja z 03 r. obejmuje następujące kwestie:**

1. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.
2. Zaktualizuj obsługiwane głośniki dla trybu zoptymalizowanego Klipsch. Dodaj  głośniki/subwoofery montowane na suficie/ścianie. Zmień interfejs użytkownika dotyczący wyboru głośników.
3. Dodaj informacje ALLM, VRR do wyświetlacza OSD Info/Status/One Shot dla sygnałów wejściowych.

### **Aktualizacja z 09 r. obejmuje następujące kwestie:**

1. Zaktualizuj kompatybilne głośniki dla Klipsch Optimized Mode. Dodaj nowe modele serii Klipsch Reference Premiere.
2. Poprawiono stabilność działania nadajnika Bluetooth.
3. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

### **Aktualizacja z 05 r. obejmuje następujące kwestie:**

1. Dodaj głośniki serii Klipsch Reference Premiere II do kompatybilnych głośników, aby uzyskać tryb zoptymalizowany Klipsch. (W tym niektóre aktualizacje serii Klipsch Reference)
2. Drobne poprawki błędów i poprawa stabilności

### **Aktualizacja z 01 r. obejmuje następujące kwestie:**

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52GM2.
2. Poprawiono jakość odbioru na niektórych stacjach radiowych TuneIn.
3. Naprawiono problem uniemożliwiający odtwarzanie serwisu Deezer w stanie niezalogowanym.
4. Drobne poprawki błędów i poprawa stabilności.

### **Aktualizacja z 10 r. obejmuje następujące kwestie:**

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52.
2. Naprawiono problem braku dźwięku i obrazu w telewizorze SONY po połączeniu eARC.

### **Aktualizacja z 07 r. obejmuje następujące kwestie:**

1. Dodano funkcję „Klipsch Optimized Mode”. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym linkiem. [https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/combo\\_onk.pdf](https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/combo_onk.pdf)
2. Dodano funkcje wirtualnego pilota, trybu limitu i diagnostyki HDMI. Web Menu ustawień.
3. Naprawiono problem powodujący, że format audio w serwisie TIDAL zmieniał się na AAC.
4. Naprawiono problem uszkodzenia kolorów w grach Dolby Vision na konsoli Xbox.
5. Naprawiono problem, w wyniku którego obraz nie był wyświetlany po włączeniu funkcji VRR na konsoli Xbox.
6. Naprawiono problem, w wyniku którego dźwięk o wysokiej przepływności, np. Dolby TrueHD, nie był wyprowadzany, gdy wprowadzano sygnały o rozdzielczości 4K lub 8K.

7. Naprawiono problem, w wyniku którego dźwięk nie był odtwarzany z głośników telewizora podczas odtwarzania sygnałów audio o dużej szybkości transmisji, takich jak Dolby TrueHD, w trybie wyjścia audio telewizora.

## Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem sieci lub połączenia USB.  
„Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez sieć”
- Oprogramowanie sprzętowe można uaktualnić poprzez podłączenie urządzenia do sieci.  
„Aktualizacja oprogramowania układowego przez połączenie USB”
- Do wykonania aktualizacji potrzebna jest pamięć USB o pojemności 128 MB lub większej.

Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi, w rozdziale „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”.

## Dokumenty / Zasoby

[illegible]

## Odniesienia

- Instrukcja obsługi

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

en webwitrna jest niezalezną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są astrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakielkolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitrna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.