

Dom » ONKYO » ONKYO TX-NR5100 7.2-kanalowy amplituner AV 8K

Instrukcja obsługi

Zawartość

- 1 ONKYO TX-NR5100 7.2-kanalowy amplituner AV 8K**
- 2 Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego**
- 3 Dokumenty / Zasoby**
 - 3.1 Odniesienia**
- 4 Powiązane posty**

ONKYO®

ONKYO TX-NR5100 7.2-kanalowy amplituner AV 8K



Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Z przyjemnością oferujemy tę aktualizację oprogramowania układowego, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność amplitunera AV Onkyo.

Aktualizację można zainstalować za pośrednictwem USB lub sieci.

TX-NR5100

(Aktualna wersja R121-0609-0060-0031)

Aktualizacja z 09 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Zaktualizuj kompatybilne głośniki dla Klipsch Optimized Mode. Dodaj nowe modele serii Klipsch Reference Premiere.
2. Poprawiono stabilność działania nadajnika Bluetooth.
3. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 05 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Dodaj głośniki z serii Klipsch Reference Premiere II do kompatybilnych głośników w trybie Klipsch Optimized Mode.
(W tym niektóre aktualizacje serii Klipsch Reference)
2. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 01 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52GM2.
2. Poprawiono jakość odbioru na niektórych stacjach radiowych TuneIn.
3. Naprawiono problem uniemożliwiający odtwarzanie serwisu Deezer w stanie niezalogowanym.
4. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 10 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52.
2. Naprawiono problem braku dźwięku i obrazu w telewizorze SONY po połączeniu eARC.

Aktualizacja z 07 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Dodano funkcję „Klipsch Optimized Mode”. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym linkiem.

https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/combo_onk.pdf

2. Dodano funkcje wirtualnego pilota, trybu limitu i diagnostyki HDMI. Web Menu ustawień.
3. Naprawiono problem powodujący, że format audio w serwisie TIDAL zmieniał się na AAC.
4. Naprawiono problem uszkodzenia kolorów w grach Dolby Vision na konsoli Xbox.
5. Naprawiono problem, w wyniku którego obraz nie był wyświetlany po włączeniu funkcji VRR na konsoli Xbox.

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webwitrna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

