

Dom » Pioneer » Instrukcja obsługi amplitunera AV Pioneer SC-LX704

Zawartość

- 1 Amplituner AV Pioneer SC-LX704**
- 2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Elite SC-LX704, SC-LX904 (09-09-2022)**
- 3 Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego**
- 4 Dokumenty / Zasoby**
 - 4.1 Odniesienia**
- 5 Powiązane posty**



Amplituner AV Pioneer SC-LX704



Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Elite SC-LX704, SC-LX904 (09-09-2022)

Z przyjemnością oferujemy tę aktualizację oprogramowania układowego, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność odbiornika Elite AV. Tę aktualizację można zainstalować za pośrednictwem USB lub sieci.

SC-LX704, SC-LX904 (wersja bieżąca R129-0910-0260-0231)

Aktualizacja z 09 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Popraw działanie odtwarzania USB.
2. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 05 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 01 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52GM2.
2. Poprawiono jakość odbioru na niektórych stacjach radiowych TuneIn.
3. Naprawiono problem uniemożliwiający odtwarzanie serwisu Deezer w stanie niezalogowanym.
4. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 10 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52.
2. Napraw problem z formatem odtwarzania przekonwertowanym na format AAC podczas odtwarzania formatu audio TIDAL FLAC.
3. Naprawiono problem braku wyświetlania ustawień zwrotnicy kanału centralnego w menu konfiguracji.
4. Naprawiono problem braku dźwięku w amplitunerze AVR, aby umożliwić przełączanie się z transmisji naziemnej na wbudowaną aplikację telewizora za pośrednictwem ARC (np. aplikacja YouTube, Netflix).

Aktualizacja z 06 r. obejmuje następujące kwestie:



1. Dodaj funkcję wyszukiwania dla urządzenia SONOS na Web Menu ustawień.
2. Zwiększ górną granicę podłączanego urządzenia SONOS z 8 do 32.
3. Napraw problem, którego dotyczy błąd podczas uzyskiwania dostępu Web Menu konfiguracji przez koncentrator OvrC.

Aktualizacja z 12 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Zaktualizuj wbudowaną wersję Chromecasta do 1.44.
2. Wsparcie ALLM „Automatyczny tryb małej latencji”.
3. Napraw problem, który nie wyświetla logo niektórych stacji TuneIn Radio.
4. Poprawiono jakość odbioru na niektórych stacjach radiowych TuneIn.

Aktualizacja z 10 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Zwiększ bezpieczeństwo sieci. Do korzystania z niej wymagane będą „nazwa użytkownika” i „hasło” Web Funkcja konfiguracji po tej aktualizacji. * *Więcej szczegółów znajdziesz, klikając poniższy link. https://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/sup/upd/webkonfiguracja_pio.pdf
2. Zmień metodę logowania w TIDAL w celu zwiększenia bezpieczeństwa.* *Więcej szczegółów znajdziesz, klikając poniższy link. https://jp.pioneeraudiovisual.com/instrukcja/sup/upd/tidal_pio.pdf
3. Dodaj ustawienie „Center Spread” dla sygnałów Dolby.* *Więcej szczegółów znajdziesz, klikając poniższy link. https://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/sup/upd/centerspread_pio.pdf
4. Drobne poprawki błędów i poprawa stabilności.

Aktualizacja z 03 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Obsługa trybu „Volume Pass Through” dla Sonos.* *Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaktualizowanej funkcji, zapoznaj się z poniższym linkiem. https://jp.pioneeraudiovisual.com/manual/sclx704/supple_704.pdf
2. Zaktualizuj wbudowaną wersję Chromecasta do 1.40.
3. Popraw listę viewing za „Albumy/Artyści/Piosenki” w My Music of Amazon Music.
4. Napraw problem z połączeniem Bluetooth z niektórymi urządzeniami z systemem iOS.

R109-0201-0220-0226

- Wsparcie „Współpracuje z Alexa”.*
- Wsparcie kontroli wielu Sonos Connect.*

*Szczegóły dotyczące zaktualizowanej funkcji można znaleźć pod poniższym linkiem. LX704/904: https://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/sclx704/supple_704.pdf – Drobne

poprawki błędów i poprawa stabilności.

Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Aktualizuj oprogramowanie układowe za pośrednictwem sieci lub połączenia USB. „Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem sieci” Oprogramowanie układowe można aktualizować, podłączając urządzenie do sieci. „Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem połączenia USB” Do aktualizacji potrzebna jest pamięć USB o pojemności 128 MB lub większej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Aktualizacja oprogramowania układowego” w instrukcji obsługi.

Dokumenty / Zasoby

Firmware Update Utility SC-LX704, SC-LX904 v1.00 (2022) This program is a PC tool for updating the firmware of the Pioneer SC-LX704, SC-LX904 receiver. It is not possible to update the receiver without this program. The update must be installed on a USB drive. SC-LX704, SC-LX904 © Pioneer Electronics (UK) Ltd 2022 The SC-LX704, SC-LX904 update will address the following: 1. Improve USB playback operation. 2. Minor bug fixes and stability improvements. The SC-LX704, SC-LX904 update will address the following: 1. Minor bug fixes and stability improvements. The SC-LX704, SC-LX904 update will address the following: 1. Chromecast built-in system update to 1.5.2022. 2. Improve receiver compatibility to certain Android TV sets. 3. Fix the issue that caused playback to pause in the middle of a track when using the Chromecast built-in system. 4. Minor bug fixes and stability improvements. The SC-LX704, SC-LX904 update will address the following:	Amplituner AV Pioneer SC-LX704 [plik PDF] Instrukcja obsługi SC-LX704, SC-LX904, SC-LX704 Odbiornik AV, SC-LX704, Odbiornik AV, Odbiornik
--	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrzywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakielkolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

