

## 告警與注意事項

1. 請勿在使用電源供應器時拔下 AC 電源線。否則，可能會損壞元件。  
2. 請勿將電源供應器放置在高溫和/或高溫環境中。  
3. 電源供應器內有高壓。非經授權的維修技師或電工，請勿打開電源供應器的外殼。否則可能導致保固失效。  
4. 應按額定功率標籤上的指示供電。  
5. 請使用原廠 Thermaltake 機組化鐵氟龍搭配 Thermaltake 線缆管理電源供應器機型。協力廠商機器可能不相容，並造成您的系統與電源供應器嚴重損壞。  
6. 若是遵照手冊中的任何警告與注意事項，將導致所有保固和保證失效。

## 檢查元件

- SMART BM3 電源供應器 - AC 電源線 - 純綫帶 x 4  
- 使用手冊 - 安裝螺絲 x 4

## 電源接頭介紹

接頭	主電源接頭 (24 鈎)	4+4針CPU 電源連接	SATA (5 鈎)	PCIe (6+2 鈎)	PCIe (12+4 鈎)	連接裝置 (4 鈎)
瓦特數	850W	1	2	6	4	1
	750W	1	2	6	4	1
	650W	1	2	3	4	1
	550W	1	2	3	2	1

## 輸出規格 (僅適用於台灣)

連續功率	交流輸入	輸入電壓: 100 - 240V~; 輸入電流: 10A - 8A; 頻率: 50Hz / 60Hz
直流水輸出	+3.3V +5V +12V -12V +5VSB	+3.3V +5V +12V -12V +5VSB
最大輸出電流	18A 18A 70.85A 0.3A 3A	18A 18A 70.85A 0.3A 3A
最大輸出功率	110W 850W 3.6W 15W	110W 850W 3.6W 15W
連續功率	交換輸入	輸入電壓: 100 - 240V~; 輸入電流: 10A - 8A; 頻率: 50Hz / 60Hz
直流水輸出	+3.3V +5V +12V -12V +5VSB	+3.3V +5V +12V -12V +5VSB
最大輸出電流	18A 18A 62.5A 0.3A 3A	18A 18A 62.5A 0.3A 3A
最大輸出功率	110W 750W 3.6W 15W	110W 750W 3.6W 15W
連續功率	交換輸入	輸入電壓: 100 - 240V~; 輸入電流: 10A - 8A; 頻率: 50Hz / 60Hz
直流水輸出	+3.3V +5V +12V -12V +5VSB	+3.3V +5V +12V -12V +5VSB
最大輸出電流	18A 18A 54.2A 0.3A 3A	18A 18A 54.2A 0.3A 3A
最大輸出功率	110W 650W 3.6W 15W	110W 650W 3.6W 15W
連續功率	交換輸入	輸入電壓: 100 - 240V~; 輸入電流: 10A - 8A; 頻率: 50Hz / 60Hz
直流水輸出	+3.3V +5V +12V -12V +5VSB	+3.3V +5V +12V -12V +5VSB
最大輸出電流	18A 18A 45.85A 0.3A 3A	18A 18A 45.85A 0.3A 3A
最大輸出功率	105W 550W 3.6W 15W	105W 550W 3.6W 15W

## 安裝步驟

註：請確定系統已關閉且已斷電。  
斷開 AC 電源線與舊電源供應器的連接。

## 步驟 1 移除現有電源

1. 確保系統已關閉且已拔下電源。  
2. 斷開交流電源線與牆上插座或 UPS 及現有電源的連接。  
3. 斷開顯示卡、主機板和其他所有外圍設備的電源線。  
4. 按照機殼手冊中的說明，卸除現有的 PSU。

## 步驟 2 確保電源的交流電源線處於未連接狀態。

2. 按照機殼手冊中的說明，使用隨附的繩線安裝電源。

## 步驟 3 將 24 鈎或 20 鈎主電源連接到主板。

3. 將 4 鈎 +12V (EPS12V) 線纜直接連接到主機。

4. 如果主板有 8 鈎 +12V 插座，請將 8 鈎針頭直接連接到主機。4.2 如果主板只有 4 鈎插槽，請先拆下 8 鈎針頭的 4 鈎，然後將 4 鈎針頭直接插入主機。

5. 搬運時保護鐵氟龍，PCI-Express 線纜和 SATA 線纜。

5.1 將 SATA 電源接頭接到 Serial ATA 接口的設備。

5.2 如果需要，請將 6+2 針或 12+4 針 PCI-E 電源接頭連接到 PCI-E 顯示卡。

5.3 如果需要，請將 4 鈎外設電源接頭連接到周邊設備。

6. 將交流電源線與電源連接，將開關推到“打開”位置（標有“1”），打開電源。

注意！如果開啟了智能零風扇模式，則只有當負載超過電源 20% 時，風扇會會轉，以尽可能降低風扇噪音；當計算機處於低工作負載時，風扇不運行是正常的。

如果開啟了智能零風扇模式，則只有當負載超過電源 20% 時，風扇會會轉，以尽可能降低風扇噪音；當計算機處於低工作負載