




Hyper Wireless Charger 3w1 / 15W

Instrukcja obsługi

PL

Wygląd produktu




Informacje o produkcie

Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1, kompaktowa, zasilana tylko z jednego gniazdka, może ładować kilka urządzeń jednocześnie. Podczas ładowania telefonu komórkowego, zegarka oraz słuchawek wystarczy je przyłożyć, a bezprzewodowe ładowanie rozpocznie się automatycznie. Dzięki temu Twoje biurko będzie czyste i uporządkowane, a Twoje życie łatwiejsze. Ładowarka nie zajmuje dużo miejsca, a jej konstrukcja ułatwia integrację telefonu komórkowego z innymi urządzeniami, co jest szczególnie ważne dla użytkowników. Ładowarka świeci modnym światłem i pokazuje stan naładowania. Jeśli przeszkadza Ci dioda LED, dotknij przycisku sterowania dotykowego, aby ją wyłączyć.

Etapy działania

1. Podłączyć ładowarkę do zasilacza 9V/2A QC3.0 poprzez kabel szybkiego ładowania typu C, aby włączyć zasilanie;
2. Położyć telefon, a następnie go naładować;
3. Położyć zegarek i przyłożyć go do ładowarki (zwinąć pasek zegarka dla lepszego ładowania);
4. Aby naładować słuchawki, należy położyć ładowarkę na obszarze ładowania słuchawek.




Składana konstrukcja

Instrukcja obsługi diody LED

- Świeci się zielone światło:
Tryb czuwania lub nie ładuje telefonu
- Niebieskie światło oznacza odpoczynek:
Bezprzewodowe ładowanie telefonu
- Niebieskie i zielone światło migają:
Wykryto ciało obce lub telefon jest źle ustawiony (ładowanie telefonu zostanie automatycznie zatrzymane)

Schemat ładowania



Ładuje trzy urządzenia jednocześnie

Obsługiwane urządzenia

1. Smartfon
2. Smart Watch
3. Słuchawki

Dane techniczne produktu

Moc wejściowa: 9V/2A
Moc wyjściowa telefonu: 15W/10W/7.5W/5W
Moc wyjściowa zegarka: 2.5W
Moc wyjściowa słuchawek: 3W
Interfejs wejściowy: Port typu C
Odległość transmisji (telefon): W 8mm Współczynnik konwersji (Telefon): > 73 %
Rozmiar produktu: 132.51 X 75 X 28.58 mm

Lista akcesoriów

Bezprzewodowa ładowarka, szybko ładujący kabel typu C, instrukcja obsługi

Uwaga

1. Prosimy trzymać ładowarkę z dala od wody lub innych płynów.
2. Jeśli musisz wyczyścić ładowarkę, upewnij się, że nie jest ona podłączona do źródła zasilania.
3. Temperatura otoczenia: 0-45.
4. Środowisko ładowania smartfona będzie miało temperaturę poniżej 55°C (<131°F).

Uwaga: Aby zapewnić bezpieczne i wydajne ładowanie 3 urządzeń, należy użyć adaptera zasilania (Qualcomm Quick Charger 2.0 lub 3.0) i kabla szybkiego ładowania (jeśli nie użyje się odpowiedniego adaptera i kabla szybkiego ładowania, ładowarka może nie naładować telefonu, lub nie naładować 3 urządzeń jednocześnie, lub nawet uszkodzić ładowarkę).

Często zadawane pytania

1. Jeśli występują przerwy w ładowaniu lub ładowanie przebiega powoli, sprawdź poniższe wskazówki:

- (1) Na tylnej stronie telefonu nie powinno być żadnych metalowych elementów, popsocketów ani kart kredytowych.
- (2) Połóż telefon na środku powierzchni ładującej (dzięki temu element ładowania w telefonie połączy się z tym w ładowarce bezprzewodowej).
- (3) Element ładowania bezprzewodowego w niektórych telefonach znajduje się nieco poniżej środka.
- (4) Etui na telefon nie powinno być grubsze niż 3 mm, aby umożliwić skuteczne ładowanie.
- (5) Sprawdź, czy adapter jest wyposażony w szybką ładowarkę QC3.0.

2. Jeśli nie możesz naładować swojego urządzenia, spróbuj wykonać następujące czynności:

- (1) Uruchom ponownie telefon i przetestuj go przy użyciu innego kabla USB.
- (2) Sprawdź, czy wskaźnik ładowania się włącza.
- (3) Sprawdź, czy adapter jest zgodny z QC3.0 Quick Charger (moc wyjściowa: 9V/2A).
- (4) Sprawdź, czy grubość etui na telefon jest mniejsza niż 3 mm i czy nie ma metalowego pierścienia lub magnetycznej podkładki.

3. Jeśli używasz zalecanej ładowarki bezprzewodowej z adapterem QC3.0 i udało Ci się usunąć wszelkie potencjalne przeszkody w ładowaniu, ale nadal występują problemy, spróbuj:

- (1) Wymienić kabel łączący z ładowarką bezprzewodową. uruchomić telefon ponownie.
- (2) Odłączyć adapter i włożyć go ponownie.