

EEFM 2-150 EEC
EEM 2-150 EEC



HU • Fűtőszönyegek • Használati utasítás
SR • Грејне простирике • Упутство за употребу
HR • Grijeće prostirke • Upute za uporabu
SK • Vyhrievacie rohože • Návod na obsluhu
SI • Grelne preproge • Navodilo za uporabo
MK • Грејни душевци • Упутство за радото

Fill your life with
comfort



Get quick access to instructions, additional
product information and support
at our website
home-comfort.com

 Electrolux



1. MAGYAR.....	4
2. SRPSKI.....	18
3. HRVATSKI.....	32
4. SLOVENSKÝ.....	46
5. SLOVENŠČINA.....	60
6. МАКЕДОНСКИ.....	74

TARTALOM

1. A PADLÓFÜTÉS CELIA	5	10. ÉLETTARTAM	15
2. MŰSZAKI ADATOK	6	11. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS	15
3. A TELEPÍTÉSI MUNKÁLATOK TERvezése	6	12. HULLADÉKKEZELÉS	15
4. PELDÁK A FÚTÓSZÖNYEG FEKTETÉSÉRE	6	13. GARANCIAI KÖTELEzettségek	15
5. EEFM 2-150 EEC SOROZATÚ FÚTÓSZÖNYEG BEÉPÍTÉSE	6	14. GYÁRTASI DÁTUM	14
6. EEM 2-150 EEC SOROZATÚ FÚTÓSZÖNYEG BEÉPÍTÉSE	10	15. ELRENDEZÉSI FORMA	15
7. ÜZEMBE HELYZÉS	12	16. EGY ELECTROLUX PADLÓFÜTÉSI RENDSZER ELRENDEZÉSE	15
8. HIBAELHÁRÍTÁS	13	17. AZ EEFM 2-150 EEC E5 EEM 2-150 EEC SOROZATÚ FÚTÓSZÖNYEGEK PARA-MÉTEREI	16
9. TARTOZÉKOK	13		

GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy megvásárolta az Electrolux készüléket. Ön kiválasztott egy terméket, amely mögött évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll.

Egyedülálló és elegáns, gondosan az Ön számára készült. Ezért függetlenül attól, mikor is igénybe veszi a készüléket, mindig biztos lehet abban, hogy az eredmény mindenkor kifogatalan lesz. Üdvözöljük az Electrolux!

Honlapunkon található információ:



Honlapunkon található információ: termékjavaslatok, kezelési útmutató, üzemeltetési, karbantartási információk:
<http://www.home-comfort.com/support/>



A készülék eladásakor az eladónak ki kell töltenie a „Információ az áruról” részt, amely a jelen kezelési útmutató hátioldalonak belső részén található.



Használt jelölések

Figyelem/Fontos biztonsági információk

Általános információk és ajánlások

A jótállási szolgáltatást a „Jótállási kötelezettségek” bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően végzik.

Megjegyzés:

A jelen útmutató szövegében a "padlófűtés" olyan technikai neveket kaphat, mint rendszer, készlet, fűtőszönyeg stb.



Figyelem!

A terméket szállításkor teljes körűen ellenőrizni kell, és meg kell győzödni arról, hogy a csomagolás és a fűtőelem nem sérült meg a -szállítás során.

Ellenőrizze az elektromos áramkör folytonosságát és ellenállását. Ellenőrizze, hogy az eredmények megfelelnek-e a minősítési -adatoknak. Ha bármilyen eltérés van, küldje vissza a terméket a szállítónak.

1. A fűtőszönyeget és a termosztátot csak -szakképzett villanyszerelőnek szabad a gyártó utasításainak és a helyi bekorlási előírásoknak megfelelően a hálózatra csatlakoztatni.
2. Ne csatlakoztassa a fűtőszönyegeket olyan elektromos hálózathoz, amelynek feszültsége nem felel meg a szönyegen, a címkén vagy a csomagoláson található utasításokban megadott üzemelő feszültségnek.
3. A biztonság érdekében a rendszert egy hibásáramú készülékhez (a továbbiakban: RCD) kell csatlakoztatni.
4. A fűtőszönyeg a telepítés során nem kerülhet olaj, zsír vagy más kémiailag agresszív anyag érintkezésébe.
5. A rendszer meglévő betonalapra kerül beépítésre, a fűtőelemet a belon esztrichbe vagy csemperagasztóba kell beépíteni.
6. A szönyeg felületén ne helyezzen el áthatoló kötőelemeket, például szögeket vagy csavarokat.
7. A feltekert fűtőszönyegeket még ideiglenesen sem szabad a hálózatra csatlakoztatni.
8. Kerülje a fűtőszálak lelapítását vagy túlzott hajlítását a szönyeg felszerelésekor.
9. Beépített szekrényeket és más, szilárd talapzattal rendelkező bútorokat nem szabad a padlóra helyezni, ahol a szönyeg elhelyezésre kerül. A fűtött terület felett elhelyezkedő bútorok felületének legalább 10 cm-rel a padlószint felett kell lennie, hogy a levegő konvekciója biztosított legyen.
10. A szönyeget minden faltól 30-50 cm-re szerejje fel (ez a követelmény nem vonatkozik a fürdőszobákra).
11. Nem tanácsos a padlófűtési rendszerre lépni a -telepítés során. Ha feltétlenül szükséges, -gumitalpú csizmát kell használni.
12. Mielőtt kiterítné a szönyeget a padlóra, tisztítsa meg azt a törmeléktől.

13. Győződjön meg róla, hogy a padlóalapon nincsenek éles tárgyak (szögek, rágzítő-konzolok stb.) vagy más olyan akadályok, amelyek a fűtőelemet károsíthatják.

14. Mérje meg és jegyezze fel a matrac ellenállási értékét a rendelkezésre álló utasításoknak megfelelően.

Megjegyzés:

Az ellenállásmérések elvégzésekor ne felejtse el figyelembe venni a környezeti hőmérséklet hatását.

15. Ne telepítse a rendszert, ha a környezeti hőmérséklet + 5 °C alatt van.
16. A fűtő- és lápkábelek csatlakozásait a lehető -legközelebb kell elhelyezni a falhoz, de nem a fal tétején.
17. Ne vágja el a kábelt (ha a szönyeg túl hosszú), ellenőrizze az eredeti kialakítást, és cserélje ki a szönyeget egy megfelelőbb méretűre.
18. Ne fűrjön a szönyeg telepítésének egyik részébe sem, ha nem tudja, hol fut a kábel.
19. Ne helyezze a padlóhőmérséklet-érzékelőt ugyanabba a vezetékbe, mint a lápkábeleket. Szerelje be a padlóhőmérséklet-érzékelőt a készletben található hullámcsőbe.
20. Kerülje a szönyegek átfedését, és ne engedje, hogy a vezetékek keresztezzék egymást, vagy érintkezzenek egymással.

A padlófűtés célja

A Electrolux kábelszönyeges padlófűtési rendszereket úgy terveztek, hogy kényelmes -padlófűtést biztosítanak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, és egész évben optimális hőeloszlást biztosítanak.

Az Electrolux fűtőszönyegeket nem kell beton-esztrichbe fektetni, és közvetlenül a csemperagasztóba fektetik. Használja ott, ahol a padlószintet minimális magasságra kell emelni.

Műszaki adatok

PARAMETER / SOROSZAT	EEFM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
KABEL TÍPUSA	kétfagos	kétfagos
MATTELÉSÍTMÉNY	150 W/m ²	150 W/m ²
KABEL TELJESÍTMÉNY	II W/m	12,5 W/m
Feszültség	220-230 V~50 Hz	220-230 V~50 Hz
SZONYEG SZELLESÉGE	0,5 m	0,5 m
SZONYEG VASTAGSÁGA	3,5 mm	3,9 mm
KABELFEKTETÉSI PÁLYA	7,4 cm/10 cm	8,5 cm
A TÁPCSATALAKOZÓ KABEL		
HOSSZA	2 m	2 m
VEDELMI FOKOZAT	IPX7	IPX7
VEDELMI OSZTÁLY	II	II

Tápkábel színezése

- fekete - fázis.
- kék - nulla
- sárga-zöld - földelés


A telepítési munkálatok tervezése

1. Ellenőrizze a vezetékeket a padlófűtés csatlakoztatásának lehetőségét.

Ehhez adjja össze a hálózatra csatlakozható összes készülék teljesítményét. Figyelembe kell venni minden olyan további készüléket, amelyet a jövőben ugyanarra a hálózatra lehet csatlakoztatni. A 2 kW-nál nagyobb teljesítményű Electrolux fűtőszönyegeket ojanlott speciális vezetékekkel és külön megszakítóval csatlakoztatni. A fűtőszönyegekkel egy legfeljebb 30 mA névleges kioldási árammal rendelkező riasztóvédelmi eszközzel kell csatlakoztatni. A -szabványos kábelezés PUE (Elektromos szerelesítés szabvány) szerinti paramétereit az 1. táblázat mutatja.

A szigetelési ellenállásnak nagyobbnak kell lennie, mint 1 megohm.

Ha bármelyik leolvasható érték nem a megengedett tartományon belül van, lépjön kapcsolatba a helyi beszállítóval.



3. Készítse egy rajzot a fűtőszönyeg fektetéséhez.


A fektetési terv elkészítésekor hagyjon 30-50 cm távolságot a rendszer és a fal között, valamint más fűtőberendezések (felszállóvezetékek, vízmelegítő csövek stb.) köztől.

Tab. 1

VEZETŐ ANYAG	Keresztszélesség: (mm) ²	Terhelési arány: max (A)	Teljes terhelési teljesítmény: max (kW)
REZ	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
ALUMINIUM	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

2. Mérje meg az egyes elemek ellenállását.

Mérje meg és jegyezze fel az egyes elemek kezdeti ellenállását. Jegyezze fel az ellenállási adatokat a jótállási jegyen. Ezeknek az adatoknak meg kell felelniük a gyári specifikációknak az adalápon megadott -5 és +10 közötti türešhatáron belül (az ellenállásmérést +20 °C-on kell elvégezni).



Fűtőszönyeg fektetési diagram


A rendszer telepítése előtt határozza meg a fűtői kívánt területet (álló tárgyaktól, bútor-

roktól, készülékektől mentes), a termosztát és a -padlóhőmérséklet-érzékelő helyét, és készítsen egy fűtőszönyeg-fektetési rajzot a következő információkkal:

- a szönyeg elrendezése, irányai és méretei;
- az egyes szönyegek elhelyezésének kezdő- és végpontja;
- a termosztát vagy más megfelelő vezérlőegység beépítési helye;
- a padlóhőmérséklet-érzékelő helye;
- a töpegység csatlakozókábel csatlakozási pontjának helye.



Alaprajz



Fűtőszönyeg fektetési diagram



Figyelem!

Az egyes szakaszok burkolási rajzát csatolták ehhez a kézikönyvhöz, és a tulajdonos rendelkezésére bocsátották.


4. Készítse elő az aljzatfelületet.

A padlót alaposan meg kell tisztítani, minden éles vagy hegyes tárgyat el kell távolítani, az esetleges egyenetlenségeket ki kell tömíteni, -hogy sima felületet biztosítson, és alapozni kell. Ha az épületben hőtáplálási hézagok vannak, a -fűtőszönyegeket úgy kell elhelyezni, hogy a -fűtőkábel ne tudjon áthaladni a hézagban.



5. Jelölje meg a fűtőszönyeg és a padlóhőmérséklet-érzékelő tápkábelei helyét.

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelek és a -hőmérséklet-érzékelő kábelei ne keresztezzék egymást, és ne érjenek egymáshoz. A választott padlóburkolatiipustól függően szükség lehet egy mélyedés kialakítására a padló aljzatában a -tápkábel és a fűtőkábel csatlakozásánál, hogy kiegyenlítsse a csatlakozóhüvely és maguk a vezetékek közötti vastagságkülönbséget. Az elektromos csatlakozások felszerelésekor tartsa be a helyi kábelezési előírásokat. Ne használjon hosszabbító vezetékeket vagy illesztett vezetékeket.




6. A fűtőszönyegek felszerelése a fektetési rajz szerint.


Helyezze a fűtőszönyeget a sima oldalról lefelé a beton aljzatra, és igazitsa a fektetési tervnek megfelelően. Ha szükséges, csak a keretszövetet lehet levágni a fűtőszönyeg kívánt elakjának eléréséhez, a fűtőkábel nem szabad elvágni. A következő szönyegcsíkok párhuzamosan (vagy szükséges más elrendezésben) helyezzük el. A fűtőkábeleket egyenlő távolságra, de legalább 50 mm távolságra egymástól helyezze el. Kerülje a -fűtőelemek kábeleinek ötlédését.

A sarokbeépítéshez először fektesse le a szönyeget a fal mentén úgy, hogy a vége a sarokba kerüljön, majd vágja le a szönyeg szövetét a sarokba kerülő első fűtőkábel hurok alatt a másik szélre (a -fűtőkábel ne vágja le). A vágást körülbelül a hurok közepén végezzük el. Húzza ki a szönyeget

a sarokból, és vágja le az anyagot a hurok "külső" széle mentén. Vágja el a szönyeg másik széle felé kb. 2/3-os hosszban. Hajtsa össze a fűtőszönyeg egy részét úgy, hogy az párhuzamos legyen a sarok másik oldalával (90°-os szögben a fűtőszönyeg másik részével), a felszabaduló hurok a másik irányba helyezett teljes hurok felé alkatta. Ellenőrizze a fűtőszönyeg két része közötti távolságot.




Sarok elhelyezés kitoltetlen négyzet alakú területtel




Sarokelhelyezés kitoltott négyzet alakú területtel


Példák a fűtőszönyeg fektetésére




Sarok elhelyezése kitoltetlen négyzet alakú területtel




Lekerekített sarok




A szönyeg elhelyezése a törgy előtt és mögött



Sarok elhelyezése kitoltetlen négyzelméretes terület



Fordulós egy törgy jelenlétében



Szögben történő fordulás kitollessel négyzet

EEFM 2-150 EEC sorozatú fűtőszönyeg beépítése



Figyelem!


A rendszert képzett és felhalmozott személynek kell telepítenie és csatlakoztatnia. A szerelési és csatlakoztatási munkálatokat kikapcsolt állapotban kell elvégezni

1. Készítse elő egy helyet a falon a termosztát felszereléséhez.
2. Készítse elő a padlóhőmérőklet-érzékelő és az elektromos vezetékek felszerelési helyét.

Fűrjön hornyot a falba az elektromos vezetékek, a fűtőszönyeg tápkábeleinek és a padlóhőmérőklet-érzékelő csöveinek -elvezetéséhez. A padlón a padlóhőmérőklet-érzékelő hornyának a hullámcsőben legalább 20 x 20 mm-esnek kell lennie.



Csak az anyagot vágja le.
DE A DRÖGÖT NEM!




Elhelyezés az egész fal hossza

- Szerelje be a padlóhőmérséklet-érzékelőt.**
Helyezze a padlóhőmérséklet-érzékelőt a -mellékelt hullámos szerelőcsőbe úgy, hogy az a -cső végéhez közel helyezkedjen el, és a csatlakozó vezeték a cső másik végéből lépjön ki. A cső végét egy dugóval kell lezárnai, hogy megakadályozza a ragasztó vagy cementhabarcs bejutását a cső belsejébe. Ellenőrizze a -padlóhőmérséklet-érzékelő szerelőhuzalának kihúzásával és visszatolásával - az érzékelőnek szabadon kell mozognia a hullámcsőben. Helyezze a hullámcsövet az érzékelővel a belsejében az előkészített horonyba. Rögzítse a padlóhő csemperagasztóval. Jelölje meg a padlón azt a helyet, ahol az érzékelő található. **A cső hajlítási sugarának (a falnál) legalább 5 cm-nek kell lennie. A faltól való távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.**
- A korábban előkészített padlófelületet mélyen behatóló alapozával kell bevonni.**
- A fűtőszönyeget a fektetési minta szerint fektesse le.**
A fűtőszönyeget a ragosztószalagok területén nyomja be a telepítés során. Ellenőrizze, hogy a fűtőszönyeg szilárdon tapad-e a padlóhoz. Vezesse a fűtőszönyeg tágkábelét a termosztát helyére a falban előkészített horonyon keresztül.
- Helyezze el a fűtőszönyeget a padlóhőmérséklet-érzékelőhöz képest.**
Ügyeljen arra, hogy az érzékelő a fűtőszönyeg belsejében (1. ábra) vagy két szönyeg között (2. ábra), a fűtőkábel tekercsei től egyenlő távolságra




legyen elhelyezve. A padlóhőmérséklet-érzékelőt ne szerelje be a fűtőkábel-tekercsek közé (3. ábra).




3. ábra


A párhuzamosan elhelyezett fűtőszálak közötti A távolságnak a B távolság legalább 60 %-ának kell lennie.




1. ábra



2. ábra



A




B

- Végezze el a fűtőszönyeg és a -padlóhőmérséklet-érzékelő ellenállásának próbamerését a padlóalapra történő rögzítés után.**
- Szerelje be a termosztátot a mellékelt utasításoknak megfelelően.**
A beszerelést csak a hálózati leszükség leírásosztásával szabad elvégezni
- Ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően működik-e.**
Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat: a -termosztát adatlapjának megfelelően -csatlakoztassa a szönyeg szerelesítő vezetékeit, az érzékelőt, a tágítottatás vezetékeit a -termosztáthoz. Kapcsolja be a leszükséget. Kapcsolja be a termosztátot az utasításoknak megfelelően. Ellenőrizze, hogy a szönyeg melegszik-e. Kapcsolja ki a termosztátot. Kapcsolja ki a leszükséget.
- Vigyen fel habarcsot vagy csemperagasztót a fűtőszönyeg fölé.**
Egy lapos simítóval fedje be a fűtőszönyeget 8-10 mm vastag réteg csemperagasztóval. Szönyeg, parketta,

PVC burkolatok vagy parafakéreg lerakása esetén legalább 10 mm vastag betonréteget kell biztosítani. Nagy teljesítményű betont kell használni, amely olyan vegyi anyagokat tartalmaz, mint például az acril, amelyek a betont rugalmassá és ellenállóvá teszik a hővel és a mechanikai igénybevételel szemben. minden alkatrésznek +80 °C-ig kell ellenállnia a hőmérsékletnek. A csemperasztó felhordásakor és kikeményítésekor az aljat és a környezeti levegő hőmérsékletének +5 °C és +25 °C között kell lennie, és a helyiségen nem lehet huzat.



11. Ismételje meg a fűtőszönyeg és a padlóhőmérséklet-érzékelő ellenállásának ellenőrző méréset, miután a rendszert egy réteg csemperasztóba vagy kiegyenlítő betonba ágyazták.
12. Fektesse le a padlóbürkolatot. A padlóbürkolatot a gyártó utasításai szerint szerelje fel. A kerámialapok vastagságának legalább 5 mm-nek kell lennie.



13. A padlóbürkolat felszerelése után ellenőrizze újra a fűtőszönyeg és a padlóérzékelő ellenállásmérését. Jegyezze fel a végző ellenállás értékét a jótállási jegyen.
14. Ragassza a címketet egy könnyen hozzáférhető helyre az elektromos panelre. A megszakítót minden egyes szönyegen fel kell tüntetni. Ezekre az információkra szükség lehet, ha a rendszer ellenőrzésére és hibaelhárítására van szükség.

FONTOS:

A jótállási jegyet teljesen ki kell tölteni. Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti.

EEM 2-150 EEC sorozatú fűtőszönyeg beépítése



Figyelem!

A rendszert csak szakképzett és -felelősszervezett szakember telepítheti és csatlakoztatja.



Figyelem!


A szerelési és csatlakoztatási munkálatokat áramtalanítva kell elvégezni.

1. Készítsen elő egy helyet a falon a termosztát felszereléséhez.
2. Készítse elő a padlóhőmérséklet-érzékelő és az elektromos vezetékek felszerelési helyét. Készítsen lyukat a falon az elektromos vezetékek, a fűtőszönyeg lápkabeleinek és a padlóhőmérséklet-érzékelő csövének elvezetéséhez. A padlóban a hullámcsoport fektetett padlóhőmérséklet-érzékelő hornyának legalább 20x20 mm-esnek kell lennie.
3. Szerelje be a padlóhőmérséklet-érzékelőt. Helyezze a padlóhőmérséklet-érzékelőt a -készletben található szerelő hullámcsoportba úgy, hogy az a cső végéhez közel helyezkedjen el, és a csatlakozó vezeték a cső másik végéből lépjen ki. A cső végét egy dugóval kell lezárnival, hogy megakadályozza a ragasztó vagy cementhabarcs bejutását a csőbe. Helyezze a hullámos csövet a benne lévő érzékelővel az előkészített horonyba, és rögzítse a padlóhoz csemperasztó habarccsal. Jelölje meg a padlón azt a helyet, ahol az érzékelő található. A cső hajlítási sugarának (a falnál) legalább 5 cm-nek kell lennie. A faltól való távolság 50 cm. Ellenőrizze a padlóhőmérséklet-érzékelő szerelési vezetékenek kihúzásával és visszahelyezésével - az érzékelőnek szabadon kell mozognia a hullámcsoportban.
4. A korábban előkészített padlófelületet mélyen behatoló alapozóval kell alapozni.
5. A fűtőszönyeget kétféleképpen lehet lerakni: a szönyeget két réteg csemperasztóval (5.1. pont) és kétoldalas ragasztószalaggal (5.2. pont) lehet lerakni.

5.1. A szőnyeget két rétegben fektesse le -c semperagasztóval.


Az első réteg csemperagasztót fogazott simítóval vigye fel.

Az első réteg csemperagasztót fogazott simítóval kell felvinni a teljes fűtőszönyeg-felületre.



Fektesse le a fűtőszönyeget a fektetési minta szerint.


Helyezze a fűtőszönyeget a fűtendő felületre a fektetési rajzot követve. A fűtőszönyeget nyomogörögölő görgesse bele a csemperagasztóba. Vezesse a fűtőszönyeg lápkábeleit a termosztát helyére a falban előkészített horonyon keresztül.



5.2. Fektesse le a szőnyeget kétoldalas ragasztószalaggal.

Vigyen fel kétoldalas ragasztószalagot az alapozott padlófelületre.

Az alapozott felület száradása után ragasszon fel kétoldalas ragasztószalagot a fűtőszönyeg tervezett fektetési pontjaira.




Fektesse le és rögzítse a fűtőszönyeget ragasztószalagokkal.

Fektesse a fűtőszönyeget a fűtendő felületre a fektetési rajzot követve. A fűtőszönyeget a -ragasztószalagok területére nyomja a telepítés során. Ellenőrizze, hogy a fűtőszönyeg szilárdan rögzítve van-e. Vezesse a fűtőszönyeg lápkábeleit a termosztát helyére a falban előkészített horonyon keresztül.




6. Helyezze el a fűtőszönyeget a -padlöhőmérséklet-érzékelőhöz képest.


Ügyeljen arra, hogy az érzékelő a fűtőszönyeg belséjében (1. ábra) vagy két szönyeg között (2. ábra), a fűtőkábel tekercsei között legyen elhelyezve. A padlöhőmérséklet-érzékelőt -ne szerélje be a fűtőkábel-tekerkek közé (3. ábra).



1. ábra




2. ábra




3. ábra

A párhuzamosan elhelyezett fűtőszálak közötti távolságnak a B távolság legalább 60 %-ának kell lennie.



A



B

7. Végezze el a fűtőszönyeg és a padlóhőmérséklet-érzékelő ellenállásának próbaméréset, miután azt a padlóalapra rögzítette.
8. Szerelje be a termosztátot a mellékelt utasításoknak megfelelően. A beszerelést csak a hálózati feszültség leválasztásával szabad elvégezni.
9. Ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően működik-e. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat: a -termosztát adatlapjának megfelelően csatlakoztassa a szönyeg szerelési vezetékeket, az érzékelőt, a tópperlöt és vezetéket a termosztáthoz. Kapcsolja be a feszültséget. Kapcsolja be a termosztátot az utasításoknak megfelelően. Ellenőrizze, hogy a szönyeg melegszik-e. Kapcsolja ki a hőmérséklet-szabályozót. Kapcsolja ki a feszültséget.
10. Vigyen fel habarcsot vagy csemperagasztót a fűtőszönyeg fölé. Lapos simítóval fedje be a fűtőszönyeget 8-10 mm vastag réteg csemperagasztóból vagy legalább 10 mm vastag önterüli betonréteggel (laminált, parketta, linoleum vagy szönyegpadló esetén), anélkül, hogy buborékok képződnek és a fűtőszönyeg megemelkedne. Olyan vegyi anyagokkal, mint az akril, javított betont kell használni, amely a betonnak rugalmasságot, valamint hő- és mechanikai igénybevétellel szembe-

ni ellenőrlést biztosít. minden alkatrésznek +80 °C-ig kell ellenállnia a hőmérsékletnek. A csemperagasztó felhordásakor és kikeményítéskor az aljzat és a környezeti levegő hőmérsékletének +5 °C és +25 °C között kell lennie, és a helyiségnak huzatmentesnek kell lennie.



11. Ismételje meg a fűtőszönyeg és a padlóhőmérséklet-érzékelő ellenállásának ellenőrző méréset, miután a rendszert egy réteg csemperagasztóba vagy kiegyenlitő betonba gyárták.
 12. Fektesse le a padlóburkolatot. A padlóburkolatot a gyártó utasításai szerint helyezze el. A kerámia lapok vastagságának legalább 5 mm-nek kell lennie.
 13. A padlóburkolat felszerelése után ellenőrizze újra a fűtőszönyeg és a padlóérzékelő ellenállsméréset. Jegyezze fel a végső ellenállás értékét a jótállási jegyen.
 14. Ragasszon címkéket egy könnyen hozzáférhető helyre az elektromos panelre, minden egyes szönyeget/kábeleit meg kell jelölni a megszakítón. Ezekre az információkra szükség lehet, ha a rendszer ellenőrzésére és hibaelhárítására van szükség.
- Fontos:**
- A garanciajegyet hiánytalanul ki kell tölteni. Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti.

Üzembe helyezés

1. A rendszert addig nem szabad működtetni, amíg a csempekeverék teljesen meg nem

száradt és ki nem száradt. Kövesse a gyártók utasításait és ajánlásait, amelyek szerint a szükséges száradási idő belonthabárca esetében körülbelül 30 nap, ragasztóhabárca esetében pedig 7 nap.

2. A padlófűtés területén nem használhatók áthatoló kötőelemek, például szögek vagy ajtókorlátok stb. csavarai.
3. A padlót, amelyre a szönyegeket/kábeleket telepítik, nem szabad olyan tárgyakkal letakarni, amelyek akadályozzák a hővezetést. A -szönyegek tetejére helyezett szönyegeknek könnyűnek kell lenniük, és belülről kifelé szőtt szöveből kell készülniük, legfeljebb 10 mm vastagságúai. Teljes szélességű szönyegpadló használata esetén csak padlófűtéses rendszerekkel közös használatra alkalmas szönyegpadló használható.

Hibaelhárítás

Ha a rendszer meghibásodik vagy meghibásodik, végezze el az ellenőrzést a következő utasítások szerint:

1. Győződjön meg arról, hogy a megszakító vagy a biztosíték megfelelően működik, biztosítva, hogy a termosztáton keresztül áramot kapjon a padlófűtés.
2. Ellenőrizze, hogy a biztosítáberendezés nem lépett-e működésbe. Ha a készülék kioldott, ellenőrizze, hogy a padlófűtésen kívül más berendezéshez nincs-e csatlakoztatva. Ha igen, -válassza le a többi berendezést, majd állítsa vissza a biztosítékot. Ha a készülék ismét kiold, akkor a padlófűtési rendszerrel van probléma. Vegye fel a kapcsolatot a berendezést beszerelő villanyszerelővel. Soha ne válassza le a padlófűtést a megszakító kapcsolóról. Ne zárja rövidre a megszakítót.
3. Győződjön meg róla, hogy a termosztát be van kapcsolva, és forditsa a tárcsát a maximális állásba. Hagya bekapcsolva a rendszert 24 órán keresztül. Ha a padló ezután sem melegszik fel, forduljon villanyszerelőhöz, hogy ellenőrizze a -padlóhőmérséklet-érzékelő és a termosztát működését.
4. Az 1-3. pontban leírtak betartása után ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően működik-e. Ellenőrizze, hogy a telepítés helyén nem végeztek-e fűrást vagy ha-

sonló munkát. Ilyen esetekben a fűtőkábel akaratlanul is megsérülhet. Ha ez a helyzet, forduljon villanyszerelőhöz.

Tartozékok

Az Electrolux padlófűtés készlet összetétele:

- fűtőszönyeg;
- a fűtőszönyeg felszerelésére vonatkozó utasításokat;
- jótállási kártya;
- hullámoss cső;
- Hullámoss csödugó;

Élettartam

A készülék élettartama 50 év.

Szállítás és tárolás

Split (elosztó) rendszerek a gyártó csomagolásában szállíthatók minden fedelt szállítással, az ilyen típusú szállításra érvényes áruszállítási vonatkozó szabályok szerint. Szállítási körülmények minusz 50 és plusz 50°C közötti hőmérsékleten és relativ páratartalom mellett 80% - ig plusz 25°C hőmérsékleten).

A szállítás során ki kell zárni a vízmelegítővel ellátott csomagok esetleges ütközését és mozgását a jármű belsejében. A szállítást és rakodást a csomagoláson feltüntetett kezelési jelek szerint kell elvégezni. A vízmelegítőket a gyártó csomagolásában kell tárolni plusz 1°C és plusz 40°C közötti hőmérsékleti viszonyok között, és relativ páratartalom mellett akár 80% 25°C-on).

Hulladékkezelés



Már nem működő készülék nem dohányoz ki a háztartási hulladékkel együtt (2012/19/EU).

Garanciai kötelezettségek

A jótállási szolgáltatást a „Jótállási kötelezettségek” bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően végezik.

Garancia:

- A termék jótállási ideje a vásárlás napjától számított két év. Ha bármilyen hiba történik anyag - és/vagy gyártási hiba miatt a kétéves garanciadő alatt, akkor a terméket

megjavítják vagy cserélik.

- Az ingyenes készülék javítása vagy annak csereje csak akkor lehetséges, ha meggyőző bizonyítékot szolgáltatnak, például egy nyugta segítségével, amely megerősíti, hogy a szolgáltatás igénylésének napja a garanciadón belül van.
- A jótállás nem terjed ki a kopott és elhasználódott termékekre és/vagy alkatrészekre, amelyeket jellegükben fogyóeszköznek lehet tekinteni, vagy amelyek üvegből készültek.
- A jótállás nem érvényes, ha a hibát nem megfelelő használattal, rossz karbantartás okozta (például hiba történt idegen törög vagy folyadék bejutása miatt a termékbe), vagy ha a változásokat vagy javítást végeztek azok a személyek, amelyek nem a Gyártó által voltak jogosulva.
- A termék helyes használatához a felhasználónak szigorúan be kell tartania az összes utasítást, amelyek a felhasználói kézikönyvben szerepelnek, és tartózkodnia kell minden olyan műveletről vagy manipulációtól, amelyet nemkívánatosnak írnak le, vagy amelyet a felhasználói kézikönyv jelez.
- Ezek a garanciakorlátozások nem befolyásolják az Ön törvényes jogait.

Támogatás:

A támogatás a garancia időszak alatt és azt követően minden országban rendelkezésre áll, ahol a terméket hivatalosan forgalmazzák. Forduljon segítségről az eladóhoz.

Gyártási dátum

A gyártási dátuma az eszköz testén található matricán van feltüntetve, és kódolva van a Code-128-ban is.

A gyártási dátumát a következőképpen kell meghatározni:

SN XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX

a gyártási hónapja és éve

Ne törlje és ügyeljen a sorozatszám épségére az eszközön. A sorozatszámmal ellátott matrica elvesztése vagy megrongálása megakadályozza a gyártási dátum helyreállítását, ha szükséges.

Gyártó/Importőr: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Svájc.
E-mail: info@cladswiss.com

A Kínai Népköztársaságban készült

A Electrolux egy bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ.) engedélyével használnak.

A gyártó fenntartja jogot arra, hogy változtasson az eszköz konstrukciójában és jellemzőiben.

Kezelési útmutató szövege és számai tartalmazhatnak technikai hibákat és tipográfiai hibákat. A választek és a műszaki adatok változásai előzetes értesítés nélkül megváltozhathatnak.

A szövegekben és a numerikus jelölésekben vegyengedetek a hibák és az elütések. Az eszköz kivitele és műszaki adatai eltérhetnek a csomagoláson szereplőktől. Kérjük, forduljon értékesítési tanácsadójához a részletesebb információ szerzés érdekében.

Elrendezési forma

A rendszert a vállalat szokemberei telepítették.

Mester neve: telefonszám:

Engedélyszám: A kiállítás dátuma:

Ki adda ki

A rendszert a vállalat szakemberei kapcsolták össze.

Mester neve: telefonszám:

Engedélyszám: A kiállítás dátuma

Ki adta ki:

Egy Electrolux padlófűtési rendszer elrendezése

Az EEFM 2-150 EEC és EEM 2-150 EEC sorozatú fűtőszőnyegek paraméterei

Térfelület	Névleges áram (A)	Működési teljesítmény (W)	Ellenállás (Ohm)	Fűtési terület (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,5 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

САДРЖАЈ

1. ИМЕНОВАЊЕ ТОПЛОГ ПОДА.....	19	11. ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ.....	27
2. СПЕЦИФИКАЦИЈЕ.....	20	12. ОДЛАГАЊЕ.....	28
3. ПЛАНИРАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.....	20	13. ГАРАНЦИЈА.....	28
4. ПРИМЕРИ ПОЛАГАЊА ГРЕЊНЕ ПРОСТИРКЕ.....	22	14. ДАТУМ ПРОИЗВОДЊЕ.....	28
5. МОНТАЖА ГРЕЊНЕ ПРОСТИРКЕ СЕРИЈЕ EEFM 2-150 EEC.....	22	15. ШАБЛОН ПЛАНА ПОЛАГАЊА.....	29
6. МОНТАЖА ГРЕЊНЕ ПРОСТИРКЕ СЕРИЈЕ EEM 2-150 EEC.....	24	16. ШЕМА ПОЛАГАЊА СИСТЕМА ПОДНОГ ГРЕЊАЊА ELECTROLUX.....	29
7. ПУШТАЊЕ У РАД.....	27	17. AZ EEFM 2-150 EEC ES EEM 2-150 EEC ПАРАМЕТРИ ГРЕЊНИХ ПРОСТИРКИ.....	30
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	27		
9. ОПРЕМА.....	27		
10. ЖИВОТНИ ВЕК.....	27		

МИСЛИМ НА ТЕБЕ

Хвала вам што сте купили апарат Electrolux. Изабрали сте производ, подрзан деценијама професионалног искуства и иновација. Јединствен и елегантан, створен је уз бригу о вами. Стога, кад год га користите, можете бити сигури да ће резултати увек бити одлични. Добродосли и Electrolux!

На нашем сајту можете:



Пронађите препоруке за производе, упутства за употребу, сервисне информације: <http://www.home-comfort.com/support/>



Када продаје овај уређај, продајац мора да попуни одељак Информације о производу који се налази на унутрашњој задњој корици овог упутства за употребу.



Употребљени симболи:



Опрез/Важне информације о безбедности



Опште информације и препоруке

Гарантни сервис се врши у складу са условима наведеним у одељку „Гаранција“.

Белешка:

У тексту овог упутства, "топли под" може имати техничке називе као што су систем, комплет, грејна простишка и т.д.



Пажња! Приликом испоруке производа потребно је извршити потпуну инспекцију и осигурати да Амбалажа и грејни елемент нису претрпели штету током транспорта.
Проверите континуитет и отпор електричног кола. Уверите се да резултати одговарају подацима пасоша. Ако постоје недоследности, вратите производ добављачу.

- Повезивање грејне простирике и терmostата на напањање сме да обавља само квалификовани електричар у складу са упутствима произвођача и локалним прописима о ожичењу.
- Забрањено је повезивање грејних простирика на електричну мрежу чији напон не одговара радном напону новеденој у упутству за простирику, на етикети или паковању.
- Да би се осигурада сигурност, систем мора бити повезан на уређај диференцијалне струње (у дањем тексту РЦД).
- Током уградње, грејна простирика не сме бити изложена уљу, масти или другим хемијски агресивним материјалима.
- Систем се поставља на постојећу бетонску подлогу, грејни елемент се мора уградити у бетонску кошуњицу или лепак за плочице.
- Забрањено је постављање пенетирањућих причвршћивача, као што су ексери или завртњи, кроз површину простирике.
- Забрањено је, чак и на кратко, прикњучити грејне простирике умотане у електричну мрежу.
- Приликом постављања простирике, избегавањте спљоштење или прекомерно савињање грејних жица.
- Није дозвољено постављање уградних ормаро и других комада намештања са чврстом подлогом на под на место постављања отирача. Површина намештања постављеног изнад затрењана простора мора бити најмање 10 цм изнад пода како би се обезбедила конвекција ваздуха.
- Подлога се поставља на удаљености од 30-50 цм од сваког зида (оваш захтев се не односи на купотило).

- Не препоручује се ходanje по систему подног грејања док се поставља. Ако је апсолутно неопходно, треба користити ципеле са гуменим њоном.
- Пре него што положите простирику на под, очистите је од остатака.
- Уверите се да на поду нема оштрих предмета (ексери, носачи за причвршћивање, итд.) или других препрека које би могле да оштете грејни елемент.
- Измерите и забележите вредности отпора простирике према приложеним упутствима.

Белешка

Када вршите мерења отпора, не заборавите да узмете у обзор утицај температуре околине.

- Не инсталирујте систем ако је температура околине испод + 5 °C.
- Прикњучке грејних и струњних жица треба поставити што ближе зиду, али не иније преко њега.
- Немојте сећи кабл (ако је простирика предугачка, проверите оригинални дизајн и замените простирику одговарајућом величином).
- Немојте бушити ниједан део инсталације простирике осим ако не знајете где иде кабл.
- Не постављајте сензор температуре пода у исти вод као и даводне жице. Сензор температуре пода је уградњен у валовиту цев која је укључена у комплет.
- Избегавајте преклапање простирики, не дозволите да жице укрсте или дођу у контакт њедна са другом.

Именовање топлог пода

Кабловски системи за грејање Electrolux на бази грејних простирики, дизајнирани су да удобно греју површину пода у просторијама различитих намена и одржавају оптималну расподелу топлоте у соби током целе године. Electrolux грејне простирике не захтевају обавезну уградњу у бетонску кошуњицу, постављању се директно у малтер за лепљење плочица. Користе се у случајевима када је потребно подињи ниво пода на минималну висину.

Спецификације

ПАРАМЕТР / СЕРИЈА	EEFM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
ТИП КАБЛА	двоњезгорни	двоњезгорни
МАТ ПОВЕР	150 W/m ²	150 W/m ²
СНАГА КАБЛА	II W/m	12,5 W/m
ВОЛТАЖ	220-230 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz
МАТ ВИДХ	0,5 м	0,5 м
ДЕБЉИНА МАТ	3,5 mm	3,9 mm
НАГИБ КАБЛА	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
ДУЖИНА КАБЛА ЗА НАПАЈАЊЕ	2 м	2 м
СТЕПЕН ЗАШТИТЕ	IPX7	IPX7
КЛАСА ЗАШТИТЕ	II	II

Боњење електричних жица

- црна - фаза
- плава - нула
- жуто-зелена - уземљење

Планирање инсталације


1. Проверите ожичење за могућност повезивања система "топлог пода". Да бисте то урадили, потребно је сумирати снагу свих електричних уређаја који се могу прикњучити на мрежу. Неопходно је водити рачуна о будућим додатним електричним уређајима који се могу прикњучити на исту мрежу. Електролук грење простирике снаге веће од 2 кВ, препоручује се повезивање сканте помоћу посебних ожичења и посебне машине. Грење простирике морају бити повезане преко РЦД-а, чиња називно радна струња не прелази 30 mA. Параметри стандардног електричног ожичења према ПУЕ (Правилима за електричну инсталацију) приказани су у табели I.

Таб. Њедна

Материјал проводника	Пресек (мм ²)	Струјно отпорнина, мА (A)	Укупно снага отпорнина, мВт (W)
	2x1,0	16	3,5
Бакар	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
	2x2,5	20	4,4
Алуминијум	2x4,0	28	6,1


2. Измерите отпор сваког елемента. Измерите и забележите почетни отпор сваког елемента. Унесите податке о отпору на гарантном листу. Ови подаци морају одговарати фабричким

параметрима у границама толеранције од - 5 до + 10% наведеним у подацима пасоша (мерење отпора мора се извршити на + 20 °C). Отпор изолације мора бити већи од 1 МΩ. Ако је неко од очитавања ван опсега, обратите се локалном добавњачу.



3. Направите план за постављање грење простирике.


Приликом израде плана полагања обезбедити растојање од 30-50 см измену система и зида, као и до других уређаја за грењање (подножња, цеви за грењање воде итд.).




Шема полагања грење простирике

Пре уградње систему потребно је одредити загрејану површину (без стационарних предмета, намештаја, апарат), локацију термостата и сензора температуре пода, а затим направити диграм полагања грејне простирике, наведени следеће податке:

- распоред, правци и димензије отирача;
- почетна и крањња тачка за постављање сваке струјаче;
- место уградње термостата или друге одговарајуће контролне њединице;
- локација сензора температуре пода;
- место прикњучка прикњучног кабла за напаљање.



Распоред собе



Шема полагања грејне простирике



Пажња! План полагања за сваку област ње приложен овом приручнику и достављен је власнику.


4. Припремите подну површину.

Под мора бити темењено очишћен, уклоњени сви оштри или шинјати предмети, неравне површине изглаждене да би се обезбедила глатка површина, премазати прањемером. Ако зграда има термичке дилатационе спољеве, грејне простирике морају бити постављене тако да ће искључена свака ногуљност да кабл грејне простирике пролази кроз спољ.



5. Означите локацију доводних каблова за грејну простирику и сензор температуре пода.

Уверите се да се каблови за напаљање и жица температурног сензора не укрштају или додирују. У зависности од одабраног типа премаза, може бити потребно удобњење на споју кабла за напаљање и грејног кабла како би се изнедначила разлика у дебљини између споја и самих жица. Придржавајте се локалних кодова за ожичење када правите електричне везе. Немојте користити продужне жице или спојеве жица,



6. Подешавање грејних простирики према шеми полагања.


Положите грејну простирику својом глатком страном на бетонску подлогу и подесите према плану полагања. Ако је потребно, да би се добио жељени облик грејне простирике, може се сењи само теканица аквира, грејни кабл се не сме сењи. Следећа трака простирике се поставља паралелно (или према другом потребном узорку). Размак између грејних каблова мора бити исти, или не мањи од 50 mm. Избегавајте преклопање каблова грејних елемената.

За постављање у угловима, најпре положите простирику дуж зида тако да њен крај буде око угла, а затим исечите теканицу простирике до друге ивице испод прве петње жице за грејање око угла (немојте сењи).


грејну жицу). Направите рез отприлике на средини петње. Извуките простирику из угла и исечите тканину дуж „спољне“ ивице рупице за дугме. Направите рез дужине око 2/3 према другој ивици простирике. Савијте део грејне простирике тако да буде паралелан са другом страном угла (под углом од 90° у односу на други део грејне простирике), а ослобођена петња формира половину пуне петње постављене у другом смеру. Проверите растоњање између два дела грејне простирике.




Исечте сокоје тканину
али не жицу!




Смештај у целом
дужини зиду




Постављање угла
са непотпуњеном
квадратном површином




Постављање угла со
испуњеном квадратном
парцелом




Постављање угла са непотпуњеном квадратном парцелом




зубљен уго




Постављање простирике
истред и иза објекта



Постављање угла са празно
квадратна парцела



Ротирајте када поставите
објекат



Ротација при уградњи
постављању са пунењем
квадрат

Монтажа грејне простирике серије EEFM 2-150 ЕЕС



Пажња! Инсталацију и повезивање система мора извршити квалификовани стручњак са одговоранућом дозволом. Инсталација и повезивање система морају се извршити уз искључено напањање.

1. Припремите место у зиду за монтажу термостата.
2. Припремите место за монтажу сензора температуре пода и електричне инсталациње. У зиду ње потребно направити жлеб за полагање електричних инсталација, доводних каблова за грејну простирику и цеви за сензор температуре пода. У поду, жлеб за сензор температуре пода положен у воловиту цев мора бити најмање 20 к 20 ми.

3. Инсталирањте подни сензор.

Поставите сензор температуре пода у монтажну воловиту цев која се налази у комплету тако да се налази близу његовог крања, а прикњучна жица излази са супротног крања цеви. Крај цеви мора бити затворен чепом како би се спречило продирање лепка или цементног малтера у цев. Проверите тако што њете изврни инсталациону жицу сензора температуре пода и убацити ње назад - сензор треба слободно да се крење унутар воловите цеви. Поставите воловиту цев са сензором унутра у припремљени жлеб. Причврстите га за под лепком за плочице. Означите место на поду где се сензор налази.



Полупречник савињања цеви (близу зида) мора бити најмање 5 цм, а растојање од зида ње најмање 50 цм.

4. Претходно припремљену подну површину треба премазати прањмером дубоког продирања.
5. Поставите грејну простирику према плану уградње.

Приликом полагања притисните грејну простирику у пределу лепњивих трака. Проверите да ли је грејна простирика чврсто причвршћена за подлогу. Проведите доводне каблове грејне простирике до места термостата кроз жлеб припремљен у зиду.


6. Поставите грејну простирику у односу на сензор температуре пода.

Уверите се да локација сензора треба да буде унутар грејне простирике (слика 1) или између две простирике (слика 2) на њеднакој удаљености у односу на намотање грејног кабла. Не постављајте сензор температуре пода измену намотања грејног кабла (сл. 3).




пиринч. 3


A párhuzamosan elhelyezett fűtőszálak közötti
A távolságnak a B távolság legalább 60
%-ának kell lennie.




пиринч. 1



пиринч.2



А



В

7. Извршите контролно мерење отпора грејне простирике и сензора температуре пода након причвршћивања на подлогу.
8. Инсталирањте термостат према упутствима која сте добили уз њега. Инсталација се мора извршити само када је мрежни напон искључен.
9. Извршите проверу здравља система. Проверите електричне прикњучке-прикњучак на термостат инсталационих жица струњача, сензора, струњних жица према пасошу за термостат.

Укњучите напон. Укњучите термостат према упутствима. Уверите се да ње простирика топла. Искњучите термостат. Искњучите напон.


10. Нанесите малтер или лепак за плочице преко грејње простирике.

Користећи равну лопатицу, прекријте простирику за грејање слојем лепка за плочице дебљине 8-10 mm. Приликом постављања тепиха, паркета, ПВЦ или плуте подних облога потребно је обезбедити слој бетона дебљине најмање 10 mm. Треба користити побоњшани бетон који садржи хемикалије као што је акрил, који бетону дају еластичност и отпорност на термичка и механичка оптерећења. Све компоненте морају издржати температуре до + 80 °C. Приликом наношења и очвршивања лепка за плочице температура подлоге и околног ваздуха мора бити између +5°C и +25°C а у просторији не сме бити промање.



11. Поновите тестно мерење отпора грејне простирике и сензора температуре пода поново након што се систем угради у слој лепка за плочице или бетона за изравњавање.

12. Поставите подну облогу.
Поставите подну облогу према упутствима производача. Дебљина керамичких плочица премоза мора бити најмање 5 mm.



13. Поново проверите мерење отпора грејне простирике и сензора температуре пода након полагања пода.

Забележите коначну вредност отпора на гарантном листу.

14. Залепите налепнице на лако доступно место на електричној табли. На прекидачу мора бити ознака сваке простирике. Ове информације могу бити потребне у случају да треба да проверите и решите проблем са системом.

ВАЖНО:

Гарантни лист мора бити у потпуности попуњен. У супротном, гаранција ће бити неважења.

Монтажа грејне простирике серије ЕЕМ 2-150 ЕЕС



Пажња: инсталацију и повезивање система мора извршити квалификовани стручњак са одговорању дозволом.



Пажња: радови на инсталацији и повезивању система морају се изводити са искљученим напојањем.


- 1. Припремите место у зиду за монтажу термостата.**
- 2. Припремите место за монтажу сензора температуре пода и електричне инсталације.** У зиду је потребно направити рупу за полагање електричних инсталација, доводних каблова за грејну простирику и цеви за сензор температуре пода. Жлеб у поду за сензор температуре пода положен у валовиту цев мора бити најмање 20к20 mm.
- 3. Уградња сензора температуре пода.** Сензор подне температуре поставите у инсталациони таласасту цев која се налази у комплету, тако да се налази близу његовог крања, а прикњучна жица излази са супротног крања цеви. Крај цеви мора бити затворен чепом како би се спречило продирање лепка или цементног малтера у цев. Поставите валовиту цев, са сензором унутра, у припремљени жлеб, причвршићујући ње за под лепком за плочице. Означите

место на поду где се сензор налази.
Радијус савињања цеви (близу зида)
мора бити најмање 5 цм.
Удаљеност од зида - 50 цм.
Проверите тако што њете извући
инсталациону жицу сензора
температуре пода и убацити ње назад
- сензор треба слободно да се крење
унутар валовите цеви.

- 4. Претходно припремљену подну**
површину треба премазати прањемером
дубоког продирања.
- 5. Грејна простирика се може поставити**
на два начина: полагањем простирике у
два слоња лепка за плочице (стр. 5.1)
и полагањем простирике двостраном
лепњивом траком (стр. 5.2).


5.1. Полагање простирике у два слоња лепка за плочице.

Нанети први слоњ лепка за плочице
назубњеном глтерицом.
Први слоњ лепка за плочице треба
нанети назубњеном глтерицом по
целону површини грејне простирике.



Положите грејну простирику према шеми полагања.

Положите грејну простирику на
површину коња се загрева према
шаблону полагања. Подлога за
грејање мора се намотати притисним
ваником у слој лепка за плочице.
Извућите грејне каблове - кот до
локације термостата кроз жлеб
припремљен у зиду.




5.2. Полагање простирике двостраном лепњивом траком.

Нанесите двоструну лепњиву траку на
премазани под.
Након што се grundирана површина
осуши, но предињено места за
постављање грејне простирике нанети
двострану лепњиву траку.



Положите и причврстите грејну простирику на лепњиве траке.


Положите грејну простирику на
површину коња се загрева према
шаблону полагања. Приликом
полагања притисните грејну
простирику у пределу лепњивих трака.
Проверите да ли је грејну простирику
чврсто причвршћена. Водите довољне
каблове грејне простирике до места
термостата кроз жлеб припремљен у
зиду.




6. Поставите грејну простирику у односу на сензор температуре пода.

Уверите се да локација сензора треба
да буде унутар грејне простирике.

(слика 1) или изменју две простирике (слика 2) на њеднакој удаљености у односу на намотање грејног кабла. Не постављајте сензор температуре пода изменју намотања грејног кабла (сл. 3).



Растојање А између грејних жица постављених паралелно мора бити најмање 60% растојања Б



7. Извршите контролно мерење отпора грејне простирике и сензора температуре пода након причвршћивања на подлогу.
8. Инсталирајте термостат према упутствима која сте добили уз њега. Инсталација се мора извршити само када је мрежни напон искључен.
9. Извршите проверу здравља система. Проверите електричне прикњучке: прикњучак на термостат инсталационих жица струњача, сензора, струњних жица према посочу за термостат. Укњујте напон. Укњујте термостат према упутствима. Уверите се да је простирика топла. Искљујте термостат. Искљујте напон.


10. Нанесите малтер или лепак за плочице преко грејне простирике.

Помоћу равне глетерице премажите грејну простирику лепком за плочице дебљине 8-10 mm или саморазливајућим бетоном од најмање 10 mm (за ламинат, паркет, линолеум или тепих), избегавајући стварање мехуриња и подизање грејне простирике. Треба користити побоњшани бетон који садржи хемикалије као што је акрил, који бетону дају еластичност и отпорност на термичка и механичка оптерећења. Све компоненте морају издржати температуре до + 80 °C. Приликом наношења и очвршњавања лепка за плочице температура подлоге и околног ваздуха мора бити изменју +5°C и +25°C, а у просторији не сме бити промање.



11. Поново тестирајте мерење отпора грејне простирике и сензора температуре пода након што је систем утврђен у слој лепка за плочице или бетона за изравњавање.

12. Поставите подну облогу. Поставите подну облогу према упутствима производача. Дебљина керамичких плочица премаза мора бити најмање 5 mm.



13. Поново проверите мерење отпора грејне простирике и сензора температуре пода након постављања подне облоге. Забележите коначну вредност отпора на гарантном листу.

- 14. Залепите етикете на лако доступно место на електричној табли, прекидач треба да има ознаку сваке простирке/кабла. Ове информације могу бити потребне у случају да треба да проверите и решите проблем са системом.**

Важно:

Гарантни лист мора бити у потпуности попуњен. У супротном, гаранција ће бити неважења.

Пуштање у рад

- Систем не треба користити док се мешавина плочица потпуно не осуши и стврдне. Придржавањте се упутства и препорука производњача да ће потребно време очвршњавања приближно 30 дана за бетонски малтер и 7 дана за лепљиви малтер.
- Продорни пречвршњивачи, као што су ексери или шрафови за граничнике за врата и сл., нису дозвољени у простору где се налази систем подног грењања.
- Подови на коњима се постављању простирке/каблови не треба да буду прекривени било каквим предметима који спречавају расипање топлоте. Телиси коњи се постављању на простирке треба да буду лагани и направљени од текстила исплетеног ноопеко, дебљине не више од 10 mm. Када користите тепихе по целој ширини загрејане површине, смењујте користити само подови тепиха коњи су погодни за употребу са системима подног грењања.

Решавање проблема

Ако систем не ради или не ради, проверите према следећим упутствима:

- Уверите се да прекидач или осигурач исправно ради за напаљавање система подног грењања преко термостата.
- Уверите се да се РЦД није активирао. Ако је уређај радио, проверите да ли је повезан са другом опремом осим система подног грењања. У том случају искључите другу опрему, а затим поново укључите РЦД. Поновљени рад уређаја указује на проблем са

системом подног грењања. Обратите се електричару који ће инсталирао опрему. Никада не одваљавајте систем подног грењања од РЦД-а. Немојте заобићи РЦД.

- Проверите да ли је термостат укњучен, окрените точину на максималну позицију. Оставите систем укњучен 24 сата. Ако се под не загреје после новеденог времена, обратите се електричару да провери рад сензора температуре пода и термостата.
- Након што пратите упутства у корацима 1-3, уверите се да систем исправно ради. Проверите да ли је на месту уградње извршено бушење или друга слична врста радова. У таквим случајевима може дојти до случајног оштећења грејног кабла. У том случају контактирањте електричара.

Опрема

Состав Елецтролук комплета за подно грењање:

- грејна простирка;
- упутства за постављање грејне простирке;
- гарантни лист;
- валовита цев;
- утикач за валовиту цев;

Животни век

Век трајања уређаја је 50 година

Транспорт и складиштење

Split sistemi u ambalaži proizvođača mogu se prevoziti svim vrstama pokrivenog transporta u skladu s pravilima za prevoz robe koji su na snazi za ovu vrstu prevoza. Uslovi prevoza na temperaturama od minus 50 do plus 50 °C i pri relativnoj vlaži do 80% na plus 25 °C). Tekom prevoza moraju se isključiti svaki mogući udar i pomeranje pakovanja s grejačima vode unutraš vozila. Prevoz i slaganje treba izvršiti u skladu sa znakovima rukovanja naznačenim na pakovanju. Grejači vode moraju se skladištiti u ambalaži proizvođača u uslovima skladištenja od + 1 °C do + 40 °C i relativnoj vlaži do 80% na 25 °C).

Одлагање



Уредај с истеком времена не може се одлагати са кућним отпадом (2012/19/EU).

Гаранција

Гарантно сервисирање се врши у складу са условима наведеним у одељку „Гаранција“.

Гаранција:

- Гарантни рок за предмет је две године од датума куповине. Ако се током овог двогодишњег гарантног рока појаве било какве оштећења због оштећења материјала и/или изrade, предмет треба поправити или заменити.
- Бесплатна поправка или замена могућа је само у случају ако се пруже уверљиви докази, на primer штапалјка, која потврђује да је дан када се услуга траји, унутар гарантног рока.
- Гаранција не обухвата производе и/или делове производа који су подложни пропадању, могу се сматрати потрошним запохама и/или направљени од стакла.
- Гаранција је неvažeća ако је квар настao збog oшtećeњa usled zloupotrebe, lošeg održavanja (na primer, do kvara usled prodora stranih predmeta ili tečnosti) ili ako su promene ili popravke izvršili lica која nisu ovlašćena od стране proizvođača.
- Za pravilnu upotrebu производа, корисник se mora strogo pridržavati svih preporuka sadržanih u uputstvu za upotrebu i mora se suzdržati od бilo kakvih radnji ili manipулација које су описане као nepoželjne ili које су назначене u uputstvu za upotrebu.
- Ova ограничења гаранције не утичу на већа законом propisana prava.

Подршка:

Подршка током и посle гарантног рока доступна је у свим земљама у коjима се производ званично distribуира. За помоћ се обратите продавцу.

Датум производње

Datum производње наведен је на наlepnicи на кућишту уредаја, а takođe je šifriran u kodu 128. Datum производње se utvrđuje na sledeći način:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

Mесец и година производње

Ne uklanjajte i čuvajte serijski broj na кућишту уредаја. Ako se налјепница са серијским бројем izgubi ili ošteti, neće biti moguće vratiti datum производње ако је потребно.

Произвођач/Увозник: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajcarsка.
E-mail: info@cladsvis.com

Произведено у NRK

Electrolux је registrovani заштитни знак који се користи под licencom AB Electrolux (publ.).

Произвођач задржава право да изменi dizajn i karakteristike уредаја.

Ovaj priročnik može sadržati tehničke greške i greške prilikom kucanja. Promjene tehničkih karakteristika i asortimana mogu se promjeniti bez prethodne najave.

Mogu biti pogrešni otisci u tekstovima i brojevima.

Dizajn i tehnički podaci уредаја могу да se razlikuju od prikazanih na pakovanju.

Za više detalja kontaktirajte svog prodajnog konsultanta.

Шаблон плана положања

Инсталацију система извршили су стручњаци компаније

ПУНО ИМЕ мастер броњ телефона:

Број лиценце: Датум издавања:

Издание: _____

Систем су повезали стручњаци компаније:

ПУНО ИМЕ мастер бронь телефон

Број лиценце: Датум издавања:

Шема полагања система подног грењања Electrolux

Az EEFM 2-150 EEC és EEM 2-150 EEC

Параметри грењних простирики

Код продавца	Називна струја (A)	Снага простири- ке (B)	Отпор (ом)	Грејна површи- на (м ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,5 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,5 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,5 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,5 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,5 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

SADRŽAJ

1. IMENOVANJE TOPLOG PODA	33	11. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE	41
2. TEHNIČKI PODACI	34	12. ODLAGANJE	41
3. PLANIRANJE INSTALACIJE	34	13. JAMSTVENE OBVEZE	41
4. PRIMJERI POLAGANJA GRIJAČIH PROSTIRKI	36	14. DATUM PROIZVODNJE	42
5. UGRADNJA GRIJAĆE PROSTIRKE SERIJE EEFM 2-150 EEC	36	15. PREDLOŽAK PLANA POLAGANJA	43
6. UGRADNJA GRIJAĆE PROSTIRKE SERIJE EEM 2-150 EEC	36	16. SHEMA POLAGANJA ELECTROLUX SUSTAVA PODNOG GRIJANJA	43
7. PUŠTANJE U POGON	40	17. PARAMETRI GRIJAČIH PROSTIRKI EEFM 2-150 EEC I EEM 2-150 EEC	44
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA	41		
9. OPREMA	41		
10. DOŽIVOTNO	41		

MISLIMO O VAMA

Hvala vam što ste kupili uredaj Electrolux. Odabrali ste proizvod koji je podržan desetjećima profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, dizajniran je s vama na umu. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvijek biti izvrsni. Dobrodošli u Electrolux!

Na našoj web stranici možete:



Pronaći preporuke za korištenje proizvoda, upute za uporabu, informacije o održavanju: www.home-comfort.com/support/



Prilikom prodaje uredaja prodavač mora ispuniti odjeljak "Podaci o proizvodu", koji se nalazi na unutarnjoj strani stražnje korice ovih uputa za uporabu.



Korišteni simboli



Upozorenje/Važne sigurnosne informacije



Opće informacije i preporuke

Jamstveno servisiranje vrši se u skladu s uvjetima navedenim u odjeljku "Jamstvene obaveze"

Bilješka:

U tekstu ovog priručnika, "toplji pod" može imati tehničke nazive kao što su sustav, komplet, grijača prostirka itd.



Pažnja! Prilikom isporuke proizvoda potrebno je izvršiti potpuni pregled kako bi se osiguralo da ambalaža i grijaci element nisu oštećeni tijekom transporta.

Provjerite kontinuitet i otpor električnog kruga. Provjerite odgovaraju li rezultati podacima putovnice. Ako postoji nesuglasice, vratite proizvod dobavljaču.

1. Spajanje grijajuće prostirke i termostata na napajanje smije izvesti samo kvalificirani električar u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima o ozljeđenju.
2. Zabranjeno je spojanje grijajućih prostirki na električnu mrežu čiji napon ne odgovara radnom naponu navedenom u uputama za prostirku, na natjecnici ili pakiranju.
3. Kako bi se osigurala sigurnost, sustav mora biti spojen na uređaj za diferencijalnu struju (u daljem tekstu RCD).
4. Tijekom ugradnje, grijajuća prostirka ne smije biti izložena ulju, masti ili drugim hemijski agresivnim tvrdinama.
5. Sustav se postavlja na postojeću betonsku podlogu, grijajući element mora biti ugrađen u betonski estrih ili ljepljivo za pločice.
6. Zabranjeno je ugraditi probojne pričvršne elemente, kao što su čavli ili vijci, kroz površinu prostirke.
7. Zabranjeno je, čak i nakratko, spojiti grijajuće prostirke smotane u električnu mrežu.
8. Prilikom postavljanja prostirke izbjegavajte spljoštenje ili pretjerano savljanje žica za grijanje.
9. Nije dopušteno postavljanje ugradbenih ormara i drugih komada namještaja s čvrstom podlogom na pod na mjestu ugradnje prostirke. Površina namještaja postavljenog iznad grijanog prostora mora biti najmanje 10 cm iznad poda kako bi se osigurala konvekcija zraka.
10. Otirač se postavlja na udaljenosti od 30-50 cm od svakog zida (ovaj zahtjev se ne odnosi na kupoaonicu).
11. Ne preporučuje se hodanje po sustavu podnog grijanja dok se postavlja. Ako je apsolutno potrebno, treba koristili cipele sa gumениm potplatom.
12. Prije nego što položite prostirku na pod, očistite je od krhotina.
13. Pazite da na podnoj podlozi nema oštih predmeta (čavli, držači za pričvršćivanje

itd.) ili drugih prepreka koje bi mogle oštetići grijajući element.

14. Izmjerite i zabilježite vrijednosti otpora prostirke prema priloženim uputama.

Bilješka

Prilikom mjerjenja otpora ne zaboravite uzeti u obzir utjecaj temperature okoline.

15. Ne postavljajte sustav ako je temperatura okoline ispod + 5 °C.
16. Priklučci grijajućih i strujnih žica trebaju biti postavljeni što bliže zidu, ali ne ići preko njega.
17. Nemojte rezati kabel (ako je prostirka predugačka, provjerite originalni dizajn i zamijenite prostirku prikladnijom veličinom).
18. Nemojte bušiti niti jedan dio ugradnje prostirke osim ako ne znate gdje prolazi kabel.
19. Nemojte postavljati osjetnik temperaturu podo u isti kanal kao i dovodne žice. Senzor podne temperature ugrađen je u valovitu cijev koja je uključena u komplet.
20. Izbjegavajte preklapanje prostirki, nemojte dopustiti da žice prelaze ili dolaze u dodir jedna s drugom

Imlenovanje toplog poda

Electrolux kabelski sustavi grijanja na bazi grijajućih prostirki dizajnirani su za ugodno zagrijavanje podne površine u prostorijama različite namjene i održavanje optimalne distribucije topline u prostoriji tijekom cijele godine.

Electrolux grijajuće prostirke ne zahtijevaju obveznu ugradnju u betonski estrih, postavljaju se izravno u ljepljivo u otopinu za pričvršćivanje pločica. Koristi se u slučajevima kada je potrebno podići razinu poda na minimalnu visinu.

Tehnički podaci

PARAMETAR / SERIJA	EEM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
TIJ KABELA	двојногорни	двојногорни
SNAGA MAT	150 W/m ²	150 W/m ²
SNAGA KABELA	11 W/m	12,5 W/m
NAPON	220-230 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz
ŠIRINA PODLOGE	0,5 m	0,5 m
DEBLJINA MAT	3,5 mm	3,9 mm
NAGIB KABELA	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
DULJINA KABELA ZA NAPAJANJE	2 m	2 m
STUPANI ZAŠTITE	IPX7	IPX7
KLASA ZAŠTITE	II	II

Bojanje električnih žica:

- crna - faza
- plava - nula
- žuta-zelena - uzemljenje


Planiranje instalacije

1. Provjerite ožičenje za mogućnost spajanja sustava "toplog poda".

Da biste to učinili, potrebno je zbrojiti snagu svih električnih uređaja koji se mogu spojiti na mrežu. Za buduće je potrebno voditi računa o dodatnim električnim uređajima koji se mogu priključiti na istu mrežu. Electrolux grijače prostirke snage veće od 2 kW, preporuča se spajanjem razgovarajući pomoću posebnog ožičenja i zasebnog stroja. Grijače prostirke moraju biti spojene preko RCD-a, čija nazivna radna struja ne prelazi 30 mA. Parametri standardnog električnog ožičenja prema PUE (Pravilima za električnu instalaciju) prikazani su u tablici 1.

otpornost mora se provesti na + 20 °C. Otpor izolacije mora biti veći od 1 MΩ.

Ako je bilo koje očitanje izvan raspona, обратите se lokalnom dobavljaču.



3. Napravite plan za polaganje grijaće prostirke.


Prilikom izrade plana polaganja osigurajte razmak od 30-50 cm između sustava i zida, kao i do drugih uređaja za grijanje (uspenske cijevi, cijevi za grijanje vode itd.).

Tab. jedan

Materijal vodiča	Presek (mm ²)	Struja opterećenja max (A)	Ukupno snaga opterećenja max (kW)
Bakar	2+1,0	16	3,5
	2+1,5	19	4,1
	2+2,5	27	5,9
Aluminij	2+2,5	20	4,6
	2+4,0	28	6,1

2. Izmjerite otpor svakog elementa.

Izmjerite i zabilježite početni otpor svakog elementa. Upišite podatke o otpornosti na jamstveni list. Ovi podaci moraju odgovarati tvorničkim parametrima unutar raspona tolerancije od - 5 do + 10% navedenih u podacima putovnice (mjerjenje



Shema polaganja grijaće prostirke


Prije ugradnje sustava potrebno je odrediti grijani prostor (bez stacionarnih predmeta,

namještaja, uređaja), mjesto termostata i osjetnika temperature poda, zatim izraditi dijagram položanja grijajuće prostirke, navodeći sljedeće podatke:

- raspored, smjer i dimenzije otičača,
- početna i krajnja točka za postavljanje svake prostirke;
- mjesto ugradnje termostata ili druge odgovarajuće upravljačke jedinice;
- mjesto osjetnika temperature poda;
- mjesto priključne točke za priključni kabel za napajanje.



Raspored prostorija



SHEMA polaganja grijajuće prostirke



Pažnja! Plan polaganja za svaku područje priložen je ovom priročniku i dostavljen je vlasniku.


4. Pripremite podnu površinu.

Pod je potrebno temeljito očistiti, ukloniti sve oštре ili šljilate predmete, neravne površine zagladiti kako bi se osigurala glatka površina, premazati temeljnim premazom. Ako zgrada ima topilinske dilatacijske fuge, grijajuće prostirke moraju biti postavljene tako da je isključena svaka mogućnost da kabel grijajuće prostirke prolazi kroz spoj.



5. Označite mjesto dovodnih kabela za grijajuću prostirku i osjetnik temperature poda.



Pazite da se dovodni kabelli i žica temperaturnog senzora ne križaju ili dodiruju. Ovisno o odabranoj vrsti premaza, može biti potrebno udubljenje na spaju kabela za napajanje i grijajućeg kabala kako bi se izjednačila razlika u debljinu između spoja i samih žica. Slijedite lokalne kodove za označenje pri povezivanju na struju. Nemojte koristiti produžne žice ili spojeve žica.




6. Podešavanje grijajućih prostirki prema shemi polaganja.

Polažite grijajuću prostirku svojom glatkom stranom na betonsku podlogu i prilagodite je prema planu polaganja. Ako je potrebno, da bi se dobio željeni oblik grijajuće prostirke, može se rezati samo tkanina okvira, grijajući kabel se ne smije rezati. Slijedeća traka prostirke postavlja se paralelno (ili prema drugom potrebnom uzorku). Udaljenost između grijajućih kabela mora biti ista, ali ne manja od 50 mm. Izbjegavajte preklapanje kabala grijajućih elemenata. Za postavljanje u kutu najprije položite prostirku uz zid tako da joj je kraj oko kuta, a zatim prerežite tkaninu prostirke do drugog ruba ispod prve petlje žice za grijanje oko kuta (nemojte rezati grijajuću žicu). Napravite rez otprilike na sredini petlje. Izvucite prostirku iz kuta i izrežite tkaninu uz "vanjski" rub rupice. Napravite rez dug oko 2/3 prema drugom rubu prostirke. Savijte dio grijajuće prostirke tako da bude paralelan s drugom stranom kuta

(pod kutom od 90° u odnosu na drugi dio grijajuće prostirke), a oslobođena omča tvori polovicu pune petlje postavljene u drugom smjeru. Provjerite razmak između dva dijela grijajuće prostirke.




Primjeri polaganja grijajućih prostirki




Postavljanje kuta s nepotpunjenoj kvadratnom parcelom

Postavljanje kuta s nepotpunjenoj kvadratnom površinom


Postavljanje kuta s ispunjenom kvadratnom parcelom




zaboljeni kut




Postavljanje prostirke ispred iiza objekta



Postavljanje kuta s praznom kvadratnu parcelu




Rotirajte kada postoji objekt:



Rotacija pri kutnom postavljanju s punjenjem kvadrata



Izrezite samo škarinu. ALI NE ŽICAI!



Smještaj u cijeloj dužini zida


Ugradnja grijajuće prostirke serije EEFM 2-150 EEC



Pažnja! Instalaciju i spajanje sustava mora izvesti kvalificirani stručnjak s odgovarajućom dozvolom. Instalacija i spajanje sustava moraju se izvesti s isključenim napajanjem.


1. **Pripremite mjesto u zidu za montažu termostata.**
2. **Pripremite mjesto za montažu osjetnika temperature poda i električnog ožičenja.** U zidu je potrebno napraviti utor za polaganje električnih instalacija, dovodnih kabela za grijajuću prostirku i cijevi za senzor temperature poda. U podu, utor za senzor temperature poda položen u volovitou cijev mora biti najmanje 20 x 20 mm.

- Ugradite podni senzor.** Postavite senzor temperature poda u montažnu valovitu cijev koja se nalazi u kompletu tako da se nalazi blizu njegovog kraja, a spojna žica izlazi s suprotnog kraja cijevi. Kraj cijevi mora biti zatvoren čepom kako bi se sprječilo prodiranje ljeplila ili cementne žbuke u cijev. Provjerite tako da izvučete instalacijsku žicu osjetnika temperature poda i vratite je - senzor bi se trebao slobodno kretati unutar valovite cijevi. Postavite valovitu cijev sa senzorom unutra u pripremljeni utor. Pričvrstite ga na pod ljeplilom za pločice. Označite mjesto na podu gdje se senzor nalazi. Poljimer savijanja cijevi (blizu zida) mora biti najmanje 5 cm. Udaljenost od zida je najmanje 50 cm.
- Prethodno pripremljenu podnu površinu treba premazati temeljnim premazom dubokog prodiranja.**
- Položite grijajuću prostirku prema planu ugradnje.**
Prilikom polaganja pritisnite grijajuću prostirku u području ljepljivih traka. Provjerite je li grijajuća prostirka čvrsto pričvršćena za podlogu. Provedite dovadne kable grijajuće prostirke do mjesla termostata kroz utor pripremljen u zidu.
- Postavite grijajuću prostirku u odnosu na osjetnik temperature poda.**
Provjerite da mjesto senzora treba biti unutar grijajuće prostirke (slika 1) ili između dvije prostirke (slika 2) na jednaku udaljenost u odnosu na zavojnice grijajućeg kabela. Ne postavljajte senzor temperature poda između zavojnica grijajućeg kabela (slika 3).




slika 3


Udaljenost A između grijajućih žica postavljenih paralelno mora biti najmanje 60% udaljenosti B.




slika 1



slika 2



A



B

- Izvršite kontrolno mjerjenje otpora grijajuće prostirke i senzora temperature poda nakon pričvršćivanja na podlogu.**
- Instalirajte termostat prema uputama koje ste dobili uz njega. Instalacija se smije izvesti samo kada je mrežni napon isključen.**
- Izvršite provjeru ispravnosti sustava.**
Provjerite električne spojeve: priključak na termostat instalacijskih žica prostirke, senzora, strujnih žica prema putovnicu za termostat. Uključite napon. Uključite termostat prema uputama. Provjerite je li prostirka topla. Isključite termostat. Isključite napon.
- Nanесите mort ili ljeplilo za pločice preko grijajuće prostirke.**


Ravnom lapoticom prekrjite grijajuću prostirku slojem ljeplila za pločice debljine 8-10 mm. Prilikom polaganja teplih, parketa, PVC ili plute podova potrebno je osigurati sloj betona debljine najmanje 10 mm. Treba koristiti poboljšani beton koji sadrži kemikalije poput akrla koje betonu daju elastičnost i otpornost na toplinska i mehanička opterećenja. Sve komponente moraju izdržati temperature do + 80 °C. Prilikom nanošenja i stvarnjavanja ljeplila za pločice temperatura podlage i okolnog zraka mora biti između +5°C i +25°C, te u prostoriji ne smije biti propuha.



- 11. Ponovno ponovite probno mjerjenje otpora grijajuće prostirke i senzora temperature poda nakon što se sustav ugraditi u sloj ljepljiva za pločice ili betona za izravnavanje.**

12. Položite podnu oblogu.

Postavite podnu oblogu prema uputama proizvođača. Debljina keramičkih pločica premaza mora biti najmanje 5 mm.



- 13. Ponovno provjerite mjerjenje otpora grijajuće prostirke i senzora temperature poda nakon polaganja poda. Zabilježite konačnu vrijednost otpora na jamstveni list.**

- 14. Zaliđite najlepnice na lako dostupno mjesto na električnoj ploči. Na prekidaču mora biti oznaka svake prostirke. Ove informacije mogu biti potrebne u slučaju da trebate provjeriti i rješiti problem sustava.**

VAŽNO:

Jamstveni list mora biti u potpunosti popunjeno. U suprotnom, jamstvo će biti nevažeće.

Ugradnja grijajuće prostirke serije EEM 2-150 EEC




Pažnja: instalaciju i spajanje sustava mora izvesti kvalificirani stručnjak s odgovarajućom dozvolom.




Pažnja: radovi na instalaciji i spajanju sustava moraju se izvoditi uz isključeno napajanje.

- 1. Pripremite mjesto u zidu za montažu termostata.**
- 2. Pripremite mjesto za montažu osjetnika temperature poda i električnog ožičenja.**
U zidu je potrebno napraviti rupu za polaganje električnih instalacija, dovodnih kabela za grijajuću prostirku i cijevi za senzor temperature poda. Utor u podu za senzor temperature poda položen u valovitu cijev mora biti najmanje 20x20 mm.
- 3. Ugradnja senzora temperature poda.**
Senzor podne temperature postavite u instalacijsku valovitu cijev koja se nalazi u kompletu, tako da se nalazi blizu njegovog kraja, a spojna žica izlazi sa suprotnog kraja cijevi. Kraj cijevi mora biti zatvoren čepom kako bi se spriječilo prodiranje ljepljila ili cementne žbuke u cijev. Postavite valovitu cijev, sa senzorom unutra, u pri-premljeni utor, pričvrstite je za pod ljepljilom za pločice. Označite mjesto na podu gdje se senzor nalazi.
Polumjer savijanja cijevi (blizu zida) mora biti najmanje 5 cm.
Udaljenost od zida - 50 cm.
Provjerite tako da izvučete instalacijsku žicu osjetnika temperature poda i vratićete je - senzor bi se trebao slobodno kretati unutar valovite cijevi.
- 4. Prethodno pripremljenu podnu površinu treba premazati temeljnim premazom dubokog prodiranja.**
- 5. Podloga za grijanje može se postaviti na dva načina: polaganje prostirke u dva sloja ljepljiva za pločice (str. 5.1) i polaganje prostirke dvostranom ljepljivom trakom (str. 5.2).**
- 5.1. Polaganje prostirke u dva sloja ljepljiva za pločice.**
Nazubljenom lopaticom nanesite prvi sloj ljepljiva za pločice.
Prvi sloj ljepljiva za pločice potrebno je nanijeti nazubljenom lopaticom po cijeloj površini grijajuće prostirke.



Položite grijajuću prostirku prema obrascu polaganja.


Položite grijajuću prostirku na površinu koja se grije prema obrascu polaganja. Grijajuća prostirka mora se uvaljati pritisnim valjkom u sloj ljepljiva za pločice. Izvucite kablove za grijanje mat do mesta termostata kroz utor pripremljen u zidu.



5.2 Polaganje prostirke dvostranom ljepljivom trakom.

Nanесите днострани лјепљиву траку на темељни под.


Након што се темељна површина осуши, нанесите днострани лјепљиву траку на предвиђена места за полагање гријаће простирке.



Položite i pričvrstite grijajuću prostirku na ljepljive trake.


Položite grijajuću prostirku na površinu koja se grije prema obrascu polaganja. Prilikom

pologanja pritisnite grijajuću prostirku u području ljepljivih traka. Provjerite je li grijajuća prostirka čvrsto pričvršćena. Provedite dovodne kabele grijajuće prostirke do mesta termostata kroz utor pripremljen u zidu.




6. Postavite grijajuću prostirku u odnosu na osjetnik temperature poda.

Provjerite da mjesto senzora treba biti unutar grijajuće prostirke (slika 1) ili između dvije prostirke (slika 2) na jednakoj udaljenosti u odnosu na zavojnice grijajućeg kabala. Ne postavljajte senzor temperature poda između zavojnica grijajućeg kabala (sl. 3).




slika 1

slika 2



slika 3

Udaljenost A između grijajućih žica postavljenih paralelno mora biti najmanje 60% udaljenosti B.



7. Izvršite kontrolno mjerenje otpora grijajuće prostirke i senzora temperature poda nakon pričvršćivanja na podlogu.
8. Instalirajte termostat prema uputama koje ste dobili uz njega.

Instalacija se mora izvesti samo kada je mrežni napon isključen.

9. Izvršite provjeru ispravnosti sustava.
Provjerite električne spojeve: priključak na termostat instalacijskih žica prostirke, senzora, strujnih žica prema putovnicu za termostat. Uključite napon, Uključite termostat prema uputama. Provjerite je li prostirka topla. Isključite termostat. Isključite napon.
10. Nanesite mort ili ljeđilo za pločice preko grijajuće prostirke.


Ravnom lopaticom premažite grijajući podlogu ljeđilom za pločice debljine 8-10 mm ili samorazlivajućim betonom od najmanje 10 mm (za laminat, parket, linoleum ili tepih), izbjegavajući stvaranje mješurića i podizanje grijajuće prostirke. Treba koristiti poboljšani beton koji sadrži kemikalije poput akrita koje betonu daju elastičnost i otpornost na topilska i mehanička opterećenja. Sve komponente moraju izdržati temperature do + 80 °C. Prilikom nanošenja i stvrdnjavanja ljeđila za pločice temperatura podlage i okолнog zraka mora biti između +5°C i +25°C, te u prostoriji ne smije biti propuha.



11. Ponovo testirajte mjerenje otpora grijajuće prostirke i senzora temperature poda nakon što je sustav ugrađen u sloj ljeđila za pločice ili betona za izravnavanje.
12. Položite podnu oblogu.

Postavite podnu oblogu prema uputama

proizvođača. Debljina keramičkih pločica premaza mora biti najmanje 5 mm.



13. Ponovno provjerite mjerenje otpora grijajuće prostirke i osjetnika temperature poda nakon postavljanja podne obloge. Zabilježite konačnu vrijednost otpora na jamstveni list.
14. Zalijepite naljepnice na lako dostupno mjesto na električnoj ploči, prekidač treba imati oznaku svake prostirke/kabla. Ove informacije mogu biti potrebne u slučaju da trebate provjeriti i rješiti problem sustava

Važno:

Jamstveni list mora biti u potpunosti popunjeno. U suprotnom, jamstvo će biti nevažeće.

Puštanje u pogon

1. Sustav se ne smije koristiti dok se smjesa pločica potpuno ne osuši i stvrdne. Slijedite upute i preporuke proizvođača da je potrebno vrijeme stvrdnjavanja približno 30 dana za betonsku žbuku i 7 dana za ljeđljivu žbuku.
2. Prodorni pričvršćivači, kao što su čavli ili vijci za graničnike vrata i sl., nisu dopušteni u prostoru gdje se nalazi sustav podnog grijanja.
3. Podovi na koje se postavljaju prostirke/kablove ne smiju biti prekriveni bilo kakvim predmetima koji sprječavaju rasipanje topline. Tepisi položeni na prostirke trebaju biti lagani i izrođeni od tekstila ispletene iznutra prema van, debljine ne više od 10 mm. Kada se podovi tepiba koriste po cijeloj širini grijane površine, smiju se koristiti samo tepisi prikladni za korištenje sa sustavima podnog grijanja.

Rješavanje problema

Ako sustav ne radi ili ne radi, provjerite prema sljedećim uputama:

- Uvjernite se da prekidač ili osigurač ispravno rade za napajanje sustava podnog grijanja kroz termostat.
- Provjerite da se RCD nije aktivirao. Ako je uređaj radio, provjerite je li spojen na drugu opremu osim sustava podnog grijanja. U tom slučaju isključite drugu opremu, a zatim ponovno uključite RCD. Ponovljeni rad uređaja ukazuje na problem sa sustavom podnog grijanja. Obratite se električaru koji je instalirao opremu. Nikada ne odvajajte sustav podnog grijanja od RCD-a. Nemojte zaobići RCD.
- Provjerite je li termostat uključen, okrenite kotačić na maksimalan položaj. Ostavite sustav uključen 24 sata. Ako se pod ne zagrije nakon navedenog vremena, обратите se električaru da provjeri rad senzora temperature poda i termostata.
- Nakon što slijedite upute u koracima 1-3, provjerite radi li sustav ispravno. Provjerite jesu li na mjestu ugradnje izvedeni radovi na bušenju ili drugi slični radovi. U takvim slučajevima može doći do slučajnog oštećenja grijajućeg kabela. U tom slučaju обратите se električaru.

Oprema

Sastav Electrolux kompleta za podno grijanje:

- prostirka za grijanje;
- upute za postavljanje grijajuće prostirke;
- jamstveni list;
- valovita cijev;
- čep za valovitu cijev

Doživotno

Vijek trajanja uređaja je 50 godina.

Prijevoz i skladištenje

Split sustavi u ambalaži proizvođača mogu se prevoziti svim vrstama pokrivenog transporta u skladu s pravilima za prijevoz robe koji su na snazi za ovu vrstu prijevoza. Uvjeti prijevoza na temperaturama od minus 50 do plus 50 °C i pri relativnoj vlaži do 80% na plus 25 °C.

Tijekom prijevoza moraju se isključiti svaki mogući udar i pomicanje pakiranja s grijećima vode unutar vozila. Prijevoz i slaganje treba izvršiti u skladu sa znakovima rukovanja označenim na pakiranju. Grijajući vode moraju se skladištiti u ambalaži proizvođača u uvjetima skladištenja od + 1 °C do + 40 °C i relativnoj vlaži do 80% na 25 °C.

Odlaganje



Stari uređaj ne smije se odlagati s kućnim otpadom (2012/19/EU).

Jamstvene obvezе

Jamstveno servisiranje vrši se u skladu s uvjetima navedenim u odjeljku "Jamstvene obvezе".

Jamstvo:

- Jamstveni rok za proizvod iznosi dvije godine od datuma kupnje. Ako se tijekom ovog dvogodišnjeg jamstvenog roka pojave bilo kakvi defekti zbog nedostatka materijala i/ili izrade, proizvod će se popraviti ili zamijeniti.
- Besplatan popravak ili zamjena mogući su samo ako su osigurani uvjerljivi dokazi, na primjer pomoću priznanice kojom se potvrđuje da je dan u koji se traži servisiranje u okviru jamstvenog roka.
- Jamstvo ne obuhvata proizvode i/ili dijelove proizvoda koji su podložni habanju, a koji se po svojoj prirodi mogu smatrati potrošnim materijalom ili koji su izrađeni od stakla.
- Jamstvo je nevažeće ako je kvar nastao štetom uzrokovanim nepropisnom uporabom, lošim održavanjem (na primjer, zbog kvara uzrokovanih ulaskom stranih predmeta ili tekućine u proizvod) ili ako su izmjene ili popravke izvršile osobe koje nisu ovlaštene od strane Proizvođača.
- Za ispravnu uporabu proizvoda, korisnik se mora strogo pridržavati svih preporuka sadržanih u uputama za uporabu i mora se suzdržati od bilo kakvih radnji ili manipulacija koje su opisane kao nepoželjne ili koje su označene u uputama za uporabu.

- Ova ograničenja jamstva ne utječu na vaša zakonama propisana prava.

Potpore:

Potpore tijekom i nakon jamstvenog roka dostupna je u svim zemljama u kojima se proizvod službeno distribuira. Za pomoć se обратите prodavaču

Datum proizvodnje

Datum proizvodnje naveden je na naljepnici na kućištu uređaja, a također je šifriran u Code-128.

Datum proizvodnje se određuje na sljedeći način:

SN XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX

mjesec i godina proizvodnje.

Ne brišite i pazite serijski broj na uređaju.
Gublak ili oštećenje naljepnice serijskog broja
spriječit će vraćanje datuma proizvodnje ako
je potrebno.

Proizvođač/Uvoznik: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švicarska.
E-mail: info@cladswiss.com

Proizvedeno u NRK

Electrolux je registrovani zaštitni znak koji se koristi pod licencom AB Electrolux (publ.).

Proizvođač zadržava pravo izmjene konstrukcije i karakteristika uređaja.

Tekst i brojčane oznake uputa mogu sadržavati tehničke i tipografske pogreške.
Promjene u specifikacijama i asortimanu se mogu proizvesti bez prethodne najave.

Mogu naći pogreške i zatipci u tekstovima i brojevima.
Dizajn i tehnički podaci uređaja mogu se razlikovati od prikazanih na pakiranju.
Za više pojedinosti обратите se prodajnom savjetniku.

Predložak plana polaganja

Instalaciju sustava izveli su stručnjaci tvrtke

PUNO IME, master, broj telefona:

Broj licence: Datum izdavanja:

Izdano od: _____

Sustav su povezali stručnjaci tvrtke

PUNO IME master: broj telefona:

Broj licence: Datum izdavanja:

Izdano od: _____

Shema polaganja Electrolux sustava podnog grijanja

**Parametri grijачих prostirki
EEFM 2-150 EEC i EEM 2-150 EEC**

Šifra dobavljača	Nazivna struja (A)	Snaga prostirke (W)	Otpor (ohm)	Površina grijanja (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,54	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

SADRŽAJ

1. NAMEN TALNEGA OGREVANJA.....	47	11. PREPRAVA A SKLADOVANIE	55
2. TEHNIČNI PODATKI.....	48	12. RECYKLÁCIA.....	55
3. NAČRTOVANIE NAMESTITVENIH DEL.....	48	13. ZÁRUČNÉ POVINNOSTI	55
4. PRIMERI POLAGANIA OGREVALNE PREPROGE	50	14. ELRENDEZÉSI FORMA.....	55
5. NAMESTITEV GRELNE PREPROGE EEFM 2-150 SERIJE EEC.....	50	15. OBRAZEC ZA POSTAVITEV	57
6. NAMESTITEV GRELNE PREPROGE SERIJE EEM 2-150 EEC.....	52	16. RAZPOREDITEV SISTEMA TALNEGO OGREVANIA ELECTROLUX	57
7. ODDAJA V UPORABO	54	17. PARAMETRI GRELNÍCH PREPROG SERIÍ EEFM 2-150 EEC IN EEM 2-150 EEC	58
8. ODPRavljanie težav	54		
9. DODATKI	55		
10. ŽIVLJENJSKA DOBA	55		

MISLIMO O VAMA

Hvala vam što ste kupili uređaj Electrolux. Odabrali ste proizvod koji je podržan desetljećima profesionalnog iskustva i inovacija. Jedinstven i elegantan, dizajniran je s vama na umu. Stoga, kad god ga koristite, možete biti sigurni da će rezultati uvijek biti izvrsni. Dobrodošli u Electrolux!

Na našoj web stranici možete:



Pronaći preporuke za korištenje proizvoda, upute za uporabu, informacije o održavanju: www.home-comfort.com/support/



Prilikom prodaje uređaja prodavač mora ispuniti odjeljak "Podaci o proizvodu", koji se nalazi na unutarnjoj strani stražnje korice ovih uputa za uporabu.



Korišteni simboli



Upozorenje/Važne sigurnosne informacije



Opće informacije i preporuke

Jamstveno servisiranje vrši se u skladu s uvjetima navedenim u odjeljku "Jamstvene obvezе"

Opomba:

V besedilu teh navodil ima lahko izraz "talno ogrevanje" tehnična imena, kot so sistem, komplet, ogrevalna preproga itd.



Opozorilo! Izdelek je treba ob dostavi v celoti pregledati in se prepričati, da embalaža in gredni element med prevozom nista bila poškodovana.

Preverite nepreklenjenost in upornost električnega tokokroga. Preverite, ali se rezultati ujemajo z ocenjevalnimi podatki. V primeru kakršnih koli neskladij izdelek vrnite -dobavitelju.

1. Gredno preprogo in termostat lahko na električno omrežje priključi le usposobljen električar v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi predpisi o ozičenju.
2. Grednih preprog ne priključite na električni sistem z napetostjo, ki ne ustreza delovni napetosti, navedeni v navodilih na preprogi, na nalepki ali na embalaži.
3. Za zagotovitev varnosti mora biti sistem priključen na napravo na preostali tok (v nadaljevanju RCD).
4. Gredna preproga med namestitvijo ne sme biti izpostavljena olju, maščobi ali drugim kemično -agresivnim snovem.
5. Sistem se vgradi na obstoječo betonsko podlogo, gredni element pa je treba vgraditi v betonski estrih ali lepilo za ploščice.
6. Na površino preproge ne nameščajte pritrtilnih elementov, kot so žebli ali vijaki.
7. Zvitih grednih preprog ne smete niti začasno priključiti na električno omrežje.
8. Pri nameščanju podlage se izogibajte sploščenju ali pretiranemu upogibanju grednih žic.
9. Vgradnih ormar in drugih kosov pohištva s trdno podlogo ne smete postaviti na tla, na katerih bo nameščena podloga. Površina pohištva nad ogrevanim prostorom mora biti vsaj 10 cm nad tlemi, da se omogoči konvekcija zraka.
10. Podlogo namestite 30-50 cm od vsake stene (ta zahtevo ne velja za kopališnice).
11. Med montažo ni priporočljivo hoditi po sistemu -talnega ogrevanja. Če je to nujno potrebno, uporabljajte škornje z gumijastim podplatom.
12. Preden položite podlogo na tla, jo očistite odpadkov.
13. Prepričajte se, da na talni podlagi ni ostrih predmetov (žebli, pritrtilni nosilci itd.) ali drugih ovir, ki bi lahko poškodovali gredni element.

14. Izmerite in zabeležite vrednosti upora preproge v skladu z razpoložljivimi navodili.

Opomba

Pri izvajjanju meritev upornosti ne pozabite upoštevati vpliva temperature okolice.

15. Sistema ne nameščajte, če je temperatura okolice nižja od + 5 °C.
16. Priključki ogrevalnega in napajalnega kabla morajo biti nameščeni čim bližje steni, vendar ne na njej.
17. Ne prerežite kabla (če je podloga predolga, preverite pravilno zasnovo in podlogo zamenjajte z ustrenejšo velikostjo).
18. Če ne veste, kje poteka kabel, ne vrtajte v noben del namestitve preproge.
19. Senzorja temperature tal ne nameščajte v isti kanal kot napajalne žice. Namestite senzor temperature tal v valovito cev, ki je del kompleta.
20. Izogibajte se prekrivanju podlog in nedovolite, da bi se žice krizale ali dotikale druge druge.

Namen talnega ogrevanja

Electrolux sistemi talnega ogrevanja s kabelsko preprogo so zasnovani tako, da zagotavljajo udobno -talno ogrevanje za različne namene in ohranjojo optimalno porazdelitev toplote skozi vse leto.

Electrolux grednih preprog ni treba vgraditi v betonski estrih, saj se položijo neposredno v lepilo za ploščice. Uporabljajte, kadar je treba raven tal dvigniti na minimalno višino.

Tehnični podatki

PARAMETER / SERIJA	EEM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
VRSTA KABLA	dvojedri	dvojedri
MOČ PODLOGE	150 W/m ²	150 W/m ²
NAPAJANJE KABLA	Il W/m	12,5 W/m
NAPETOST	220-230 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz
ŠIRINA PODLOGE	0,5 m	0,5 m
DEBELINA PODLOGE	3,5 mm	3,9 mm
RAZMAK ZA POLAGANJE KABLOV	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
DOLŽINA PRIKLJUČNEGA KABLA ZA NAPAJANJE	2 m	2 m
STOPNJA ZAŠČITE	IPX7	IPX7
ZAŠČITNI RAZRED	II	II

Barvanje napajalnega kabla

- črna - faza
- modra - nič
- rumeno-zelena - ozemljitev


Načrtovanje namestilvenih del

1. Preverite, ali je na napeljavo mogoče priključiti sistem talnega ogrevanja.

To storite tako, da seštejete moči vseh naprav, ki jih lahko priključite na električno omrežje. Upoštevati je treba morebitne dodatne naprave, ki bodo v prihodnosti priključene na isto omrežje. Electroluxove greline preproge z močjo več kot 2 kW je priporočljivo priključiti s posebno napeljavo in ločenim odklapnikom. Ogrevalne preproge morajo biti priključene prek RCD z nazivnim izklipnim tokom, ki ne presega 30 mA. Parametri standardne napeljave v skladu s PUE (Pravilnik o električnih inštalacijah) so prikazani v preglednici 1.

upornosti je treba opraviti pri +20 °C). Izolacijska upornost mora biti večja od 1 megoma.

Če kateri koli od odčitkov ni v dovoljenem območju, se obrnite na lokalnega dobavitelja.



3. Sestavite shemo za polaganje grelne -preproge.

Pri izdelavi načrta postavite upoštevajte razdaljo 30-50 cm med sistemom in steno ter drugimi ogrevalnimi napravami (dvizne cevi, cevi za ogrevanje vode itd.).

Tab. 1

Materijal vodnika	Prečni premer (mm ²)	Tok obremenitve, minc (A)	Skupna moč obremenitve, max (kW)
Baker	2x1,0	16	3,2
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Aluminij	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

2. Izmerite upornost vsakega elementa.

Izmerite in zabeležite začetno upornost vsakega elementa. Podatke o odpornosti zapišite v garancijski list. Ti podatki morajo biti skladni s tovarniškimi specifikacijami v območju tolerance od -5 do +10 %, kot je določeno v podatkovnem listu (meritev




Shema polaganja grelne preproge.


Pred namestiljivo sistema določite ogrevano območje (brez nepremičnih predmetov, pohištva, naprav), lokacijo termostata in senzorja -temperaturе ter pripravite shemo

namestitve grelne preproge z naslednjimi podatki:

- postavitev, smeri in dimenzije podlage;
- začetne in končne točke za postavitev vsoke podlage;
- mesto namestitve termostata ali druge ustrezne -krmilne enote;
- mesto namestitve senzorja temperature tal;
- mesto priključne točke za priključni kabel za napajanje z električno energijo.



Tloris



Shema polaganja grelne preproge



Pozor! Shema tlakovanja za vsak odsek je priložena temu priročniku in jo prejme lastnik.


4. Pripravite površino podlage.

Tla je treba temeljito očistiti, odstraniti vse ostre ali koničaste predmete, zapolniti morebitne nepravilnosti, da bo površina gladka, in jih premazati. Če ima stavba topotne dilatacije spoje, morajo biti grelne preproge nameščene tako, da noben gredni kabel ne more iti skozi spaj.



5. Označite položaje napajalnih kablov za ogrevalno preprogo in senzor temperature tal.


Prepričajte se, da se napajalni kabli in kabel temperaturega senzorja ne kršajo ali dotikajo. Odvisno od izbrane vrste talnih oblog bo morda na stiku med napajalnim in ogrevalnim kablom -potrebna vdaljava v talni podlagi, da se izravna razlika v debelini med priključnim tulcem in samimi žicami. Pri nameščanju električnih priključkov upoštevajte lokalne predpise o napeljavi. Ne uporabljajte podaljševalnih žic ali žic za spojanje.




6. Namestitev grelnih preprog v skladu s shemo polaganja.

Postavite grelno preprogo z gladko stranjo navzdol na betonsko podago in jo prilagodite v skladu z načrtom polaganja. Po potrebi se lahko za želeno obliko grelne preproge prerezite le tkanina okvirja, gredni kabel pa se ne sme prerezati. Naslednji trak preproge je nameščen vzporedno (ali po potrebi v drugačni postavitvi). Ogrevalni kabli naj bodo med seboj enako oddaljeni, vendar vsaj 50 mm. Izogibajte se -prekrivanju kablov grelnih elementov. Za vgradnjo v kotu najprej položite podlogo vzdolž stene, tako da njen konec poteka okoli vogala; nato pa prerezite tkanino podlage do drugega roba pod prvo zanko gelnega kabla, ki poteka okoli vogala (ne prerezite gelnega kabla). Rez naredite približno na sredini zanke. Podlogo izvlecite iz kota in prerezite tkanino vzdolž " zunanjega" roba zanke. Naredite rez v dolžini približno 2/3 dolžine proti drugemu robu podlage. Del grelne preproge prepognite tako, da je vzporeden z drugo stranjo vogala (pod kotom 90° z drugim delom grelne preproge), pri čemer sproščena zanka tvori polovico celotne zanke, nameščene v drugo směr. Preverite razdalja med obema deloma grelne preproge.


Primeri polaganja ogrevalne preproge




Postavitev vogala z nezapolnjenim kvadratnim območjem




Zaobljen vogal




Postavitev podlage pred in za predmetom



Postavitev vogala z nezapolnjenim kvadratno površino




Obračanje v prisotnosti predmeta



Obračanje pod kotom z zapolnitvijo kvadrati



Izrezite samo likano.
VENDAR NE ŽICE!




Postavitev v celotnem obdobju dolžine stene

Namestitev grelne preproge EEFM 2-150 serije EEC




Opozorilo! Sistem mora namestiti in priključiti -usposobljena in pooblaščena oseba.
Namestitev in priključitev je treba opraviti pri izklopljenem električnem napajanju.




1. V steni pripravite prostor za namestitev termostata.
2. Pripravite mesto za namestitev senzorja temperature tal in električne napeljave. V steno izvrtajte utor za napeljavo električne napeljave, napajalnih kablov ogrevalne preproge in cevi senzorja temperature tal. V tleh mora biti utor za talno temperaturno tipalo v valoviti cevi velik vsaj 20 x 20 mm.
3. **Namestite senzor temperature tal.** Senzor temperature tal vstavite v priloženo valovito montažno cev, tako da je nameščen ob koncu cevi, povezovalna žica pa izhaja z nasprotnega konca cevi. Konec cevi je treba zolesnit s čepom, da se prepreči vdor lepila ali cementne -malete v notranjost cevi. Preverite tako, da izvlečete namestitveno žico senzorja temperature tal in jo potisnete nazaj - senzor se mora v valoviti cevi prosto premikati. Valovita cev s senzorjem v notranjosti vstavite v pripravljen utor. Na tla ga pritrdite z lepilom za ploščice. Na tleh označite mesto, kjer se nahaja senzor.




Postavitev vogala z nezapolnjenim kvadratnim območjem




Postavitev vogala z zapolnjenim kvadratnim območjem


- Polymer ovinka cevi (ob steni) mora biti vsaj 5 cm. Oddaljenost od stene mora biti vsaj 50 cm.
- Predhodno pripravljeno talno površino je treba premazati s temeljnim premazom za globinsko penetracijo.**
 - Grelno preprogo položite v skladu z vzorcem polaganja.**
Med namestiljivo pritisnite grelno preprogo na območje leplilnih trakov. Preverite, ali je grelna preproga trdno pritrjena na tla. Napajalne kable ogrevalne preproge napolnjite do mesta termostata skozi utor, pripravljen v steni.
 - Postavite grelno preprogo glede na senzor temperature tal.**
Prepričajte se, da je tipalo nameščeno v notranjosti grelne preproge (slika 1) ali med dvema preprogama (slika 2) na enaki razdalji od tuljav grelnega kabla. Senzorja temperature tal ne namestite med tuljave ogrevalnega kabla (slika 3).
- 
A

B
- Po pritrditvi ogrevalne preproge in senzorja temperature tal na talno podlogo opravite preskusno meritve upornosti.**
 - Termostat namestite v skladu s priloženimi navodili.** Namestitev se sme izvajati le ob izključitvi omrežne napetosti.
 - Preverite, ali sistem deluje pravilno.**
Preverite električne priključke: priključite mat instalacijske žice, senzor, napajalne žice na -termostat v skladu s podatkovnim listom termostata. Vklopite napetost. Vklopite termostat v skladu z navodili. Preverite, ali se podloga segreva. Izklopite termostat. Izklopite napetost.
 - Na grelno preprogo nanesite malto ali lepilo za ploščice.**
Z ravno lopatico prekrjite grelno preprogo z 8-10 mm debelim slojem lepila za ploščice. Pri polaganju preprogi parketa, PVC oblog ali plutovinovatega lubja je treba zagotoviti plast betona debeline najmanj 10 mm. Uporabiti je treba visoko zmogljiv beton, ki vsebuje kemikalije, kot je akril, zaradi katerih je beton prožen ter odporen na vročino in mehanske obremenitve. Vse komponente morajo biti odporne na temperature do +80 °C. Med nanašanjem in strjevanjem lepila za ploščice morata biti temperatura podlage in okoliškega zraka med + 5 °C in + 25 °C, v prostoru pa ne sme biti prepipa.
 - Kontrolne meritve upornosti grelne preproge in senzorja temperature tal ponovite, ko je sistem vgrajen v plast lepila za ploščice ali izravnalnega betona.**
- 

slika 1




slika 2




slika 3
- 

slika 1



slika 2




slika 3
- 

slika 4

12. Položite talno oblogo.

Talno oblogo namestite v skladu z navodili proizvajalca. Debelina keramičnih ploščic mora biti vsaj 5 mm.

**13. Po namestitvi talne obloge ponovno preverite meritev upornosti grelne preproge in talnega senzorja. Končno vrednost upora zapišite v garancijski list.****14. Nalepke nalepite na lahko dostopno mesto na električni ploščici. Odklopnik mora biti označen z vsako podlogo. Te informacije bodo morda potrebne, če bo treba sistem preveriti in odpraviti težave.****POMEMBNO:**

Garancijski list mora biti v celoti izpoljen. Če tega ne storite, je garancija neveljavna.

Namestitev grelne preproge serije EEM 2-150 EEC



Opozorilo: Sistem mora namestiti in priključiti -usposobljen in pooblaščen tehnik.



Pozor: Namestitev in priključitev je treba opraviti ob izklopljenem napajanju.

1. V steni pripravite prostor za namestitev termostata.
2. Pripravite mesto za namestitev senzorja temperature tal in električne napeljave. V steno naredite luknjo za napeljavo električne napeljave, napajalnih kablov ogrevalne preproge in cevi senzorja temperature tal. V tleh mora biti utor za talno temperaturno tipalo, položeno v valovito cev, velik vsaj 20x20 mm.

3. Namestite senzor temperature tal.

V nameščeno valovito cev, ki je priložena v kompletu, namestite senzor temperature tal tako, da je nameščen ob koncu cevi, priključna žica pa izhaja z nasprotnega konca cevi. Konec cevi je treba zategniti s čepom, da se prepreči vstop -leplila ali cementne maite v cev. Valovita cev s senzorjem v notranjosti položite v pripravljen utor in jo pritrdite na tlo z leplino malto za ploščice. Na tleh označite mesto, kjer se nahaja senzor.


Polmer ovinka cevi (ob steni) mora biti vsaj 5 cm.

Oddaljenost od stene je 50 cm. Preverite tako, da izvlečete vodnik za namestitev senzorja temperature tal in ga vstavite nazaj - senzor se mora v valoviti cevi prosto gibati.


4. Predhodno pripravljeno talno površino je treba temeljno premazati s temeljnimi premazom za globoko penetracijo.**5. Grelno preprogo lahko položite na dva načina: polaganje preproge v dveh plasteh lepila za ploščice (točka 5.1) in polaganje preproge z dvostranskim leplnim trakom (točka 5.2).****5.1. Podlogo položite v dveh plasteh lepila za ploščice.**

Prvo plast lepila za ploščice nanesite z zobato gladilko.

Prvi sloj lepila za ploščice je treba nanести z zobato gladilko po celotnem območju namestitve grelne preproge.

**Ogrevalno preprogo položite v skladu z vzorcem polaganja.**

Postavite grelno blazino na ogrevano površino v skladu s shemo polaganja. Grelno preprogo je treba s pritiskom valjčkom povojljati v lepilo za ploščice. Napajalne kable ogrevalne preproge napeljite na mesto termostata skozi utor, pripravljen v steni.




5.2 Podlogo položite z obojestranskim leplilnim trakom.

Na podlagi, ki je bila temeljno obdelana, nanesite dvostranski leplilni trak. Ko se temeljni premaz posuši, na predvideno mesta polaganja grelne preproge namestite obojestranski leplilni trak.



Ogrevalno preprogo položite in pritrdite z leplilnimi trakovi.


Postavite grelno blazino na ogrevano površino v skladu s shemom polaganja. Med namestitvijo pritisnite grelno preprogo na območje leplilnih trakov. Preverite, ali je grelna preproga trdno pritjeta. Napajalne kable ogrevalne preproge napeljite do mesta termostata skozi utor, pripravljen v steni.




6. Postavite grelno preprogo glede na senzor temperature tal.

Prepričajte se, da je tipalo nameščeno v notranjosti grelne preproge (slika 1) ali med dvema preprograma (slika 2) na enaki


rozdalji od tuljav grelnega kabla. Senzorja temperature tal ne namestite med tuljave ogrevalnega kabla (slika 3).



slika 1




slika 2




slika 3.

Razdalja A med vzporedno postavljenima gelnimi žicama mora znašati vsaj 60 % razdalje B.



A



B

7. Po pritrditvi ogrevalne preproge in senzorja temperature tal na talno podlogo opravite preskusno meritev upornosti.
8. Termostat namestite v skladu s priloženimi navodili.
Namestitev se sme izvajati le ob izključitvi omrežne napetosti.
9. Preverite, ali sistem deluje pravilno.
Preverite električne priključke: priključite mat instalacijske žice, senzor, napajalne žice na termostat v skladu s podatkovnim listom termostata. Vklapite napetost.

Vklopite termostat v skladu z navodili.

Preverite, ali se podlaga segreva. Izklopite regulator temperature. Izklopite napetost.

10. Na grelno preprogo nanesite malto ali lepilo za ploščice.


Z ravno lopatico prekrjte grelno preprogo z 8-10 mm debelim slojem lepila za ploščice ali vsaj 10 mm debelim samonivelirnim slojem betona (za laminat, parket, linolej ali preproge), pri čemer ne smete dovoliti, da se tvorijo mehurčki in se grelna preproga dvigne. Uporabiti je treba izboljšan beton s kemikalijami, kot je akril, ki daje betonu elastičnost ter odpornost na topoto in mehanske obremenitve. Vse komponente morajo biti odporne na temperature do +80 °C. Pri nanašanju in strjevanju lepila za ploščice morata biti temperaturo podlage in okoliškega zraka med +5 °C in +25 °C, v prostoru pa ne sme biti prepipa.



11. Kontrolne meritve upornosti grelne preproge in senzorja temperature tal ponovite, ko je sistem vgrajen v plast lepila za ploščice ali izravnalnega betona.

12. Položite talno oblogo.

Talno oblogo namestite v skladu z navodili proizvajalca. Debelina keramičnih ploščic mora biti vsaj 5 mm.



13. Po namestitvi talne obloge ponovno preverite meritve upornosti grelne preproge in talnega senzorja. Končno vrednost upora zapišite v garancijski list.

14. Nalepite oznake na lahko dostopno mesto na električni plošči, vsaka podloga/kabel mora biti označena na odklopniku. Te informacije bodo morda potrebne, če bo treba sistem preveriti in odpraviti težave.

Pomembno:

Garancijska kartica mora biti v celoti izpolnjena. Če tega ne storite, je garancija neveljavna.

Oddaja v uporabo

1. Sistem se ne sme uporabljati, dokler se zmes za ploščice popolnoma ne posuši in ne strdi. Upoštevajte navodila in priporočila proizvajalcev, po katerih je potreben čas strjevanja približno 30 dni za betonsko malto in 7 dni za lepilno malto.
2. Na območju, kjer se nahaja sistem talnega ogrevanja, se ne sme uporabljati nobenih pritrdbnih elementov, kot so žebli ali vijaki za vratne zapore itd.
3. Tla, na katerih so nameščene podlage/kabli, ne smejo biti pokrita s predmeti, ki preprečujejo odvajanje topote. Preproge, položene na preproge, morajo biti lahke in izdelane iz lakanine, tkane od znotraj navzven, debeline največ 10 mm. Pri uporabi preprog po celotni širini lahko uporabite le preproge, ki so primerne za skupno uporabo s sistemom talnega ogrevanja.

Odpravljanje težav

Če sistem ne deluje ali deluje nepravilno, opravite preverjanje v skladu z naslednjimi navodili:

1. Prepričajte se, da odklopnik ali varovalka pravilno deluje in zagotavlja, da je sistem talnega gretja napajan prek termo-stata.
2. Preverite, ali se RCD ni sprožil. Če se je naprava sprožila, preverite, ali ni priključena na drugo opremo kot na sistem talnega ogrevanja. Če je tako, odklopite drugo opremo in nato ponastavite RCD. Če se naprava ponovno sproži, je težava v sistemu talnega ogrevanja. Obrnite se na -električarja, ki je namestil opremo. Sistema talnega ogrevanja nikoli ne odklopite od RCD. Ne izvajajte kratkega stika z RCD.
3. Prepričajte se, da je termostat vklapljen, tako da obrnete številčnico na najvišjo nastavitev. Sistem postopek vklapljen 24 ur. Če se tla po tem času ne ogrejejo, se obrnite na -električarja, da preveri delovanje senzorja temperature tal in termostata.
4. Po upoštevanju navodil iz točk 1-3 preverite, ali sistem deluje pravilno. Preverite,

oli na mesiu nomenitve ni bilo izvedeno vrátanie alebo podobna dela. V takich primerih sa ľahko grelni kabel nenačerne poškoduje. V tom primeru se obrnite na električara.

Dodatki

Sestava Electroluxovego kompleta za talno gretje:

- ogrevacia podloga;
- navodila za namestitev grelne preproge;
- garancijska kartica;
- valovite cevi;
- Čep za valovito cev;

Življenjska doba

Življenjska doba naprave je 50 let.

Preprava a skladovanie

Split systémy v obale výrobcu je možné prepravovať všetkými druhmi krytých prepráv podľa pravidla prepravy tovaru platné pre tento druh prepravy. Podmienky prepravy pri teplote od minus 50 do plus 50 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 80% pri plus 25 °C. Počas prepravy musí byť vylúčený akýkoľvek možný náraz a pohyb balíkov s ohrievačmi vody vo vnútri vozidla. Prepravujte a skladujte v súlade s manipulačnými značkami vyznačenými na obale. Ohrievače vody musia byť skladované v obale výrobcu za podmienok skladovania od +1 °C do +40 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 80% pri 25 °C).

Recyklácia



Staré zariadenie sa nesmie likvidovať s domovým odpadom (2012/19/EU).

Záručné povinnosti

Záručný servis sa vykonáva v súlade s podmienkami uvedenými v časti Záručné povinnosti.

Záruka:

- Záručná doba na výrobok je dva roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ počas tohto dvojročného záručného obdobia vzniknú nejaké chyby z dôvodu nedostatkov

materiálu alebo spracovania, bude výrobok opravený alebo vymenovaný.

- Bezpplatná oprava alebo výmena je možná iba vtedy, ak sú predložené presvedčivé dôkazy, napríklad s potvrdením, že deň, keď sa požaduje služba, je v rámci záručnej doby.
- Záruka sa nevzťahuje na výrobky a/alebo časti výrobku, ktoré sú opotrebovateľné a ktoré sa môžu považovať za spotrebny materiál alebo sú vyrobené zo skla.
- Záruka nie je platná, ak je vada spôsobená poškodením spôsobeným neodborným použitím, nesprávou údržbou (napríklad došlo k poruche v dôsledku zásahu cudzích predmetov alebo lekutin do výrobku) alebo ak zmeny alebo opravy vykonali osoby, ktoré k tomu výrobca nepovolili.
- Pri správnom používaní produktu musí používateľ prísnie dodržiavať všetky obsiahnuté pokyny. V užívateľskej príručke a musí sa zdržať akékoľvek činnosti alebo manipulácie, ktoré je opísaná ako nežiaducia alebo ktorá je uvedená v užívateľskej príručke.
- Tieto obmedzenia záruky nemajú vplyv na vaše zákonné práva.

Podpora:

Podpora počas a po záručnej dobe je k dispozícii vo všetkých krajinách, v ktorých je produkt oficiálne distribuovaný. Požiadajte o pomoc svojho predajcu.

Dátum výroby

Dátum výroby je navedené na nalepke na ohrievači naprave ter šifriran v Code-128.

Dátum výroby sa ľahko ugotovi na naslední način:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

mesiac a rok výroby

Neodstraňujte ani neuchovávajte sériové číslo zariadenia. Ak sa štítek so sériovým číslom stráti alebo poškodi, v prípade potreby nebude možné obnoviť dátum výroby.

Výrobca/Dovozca: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švajčiarsko.
E-mail: info@cladswiss.com
Vyrobené v Číne.

Electrolux je registrovaná ochranná známka používaná na základe licencie spoločnosti AB Electrolux (publ.).

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v konštrukcii a charakteristikách prístroja.

V texte a číselnom označení sa môžu vyskytnúť technické chyby a typografické chyby. Zmeny v charakteristikách a sortimente sa môžu vykonať bez predchádzajúceho upozornenia.

Povolené chyby a chyby v textoch a číselných označeniach.

Konštrukcia a technické údaje pomôcky sa môžu lísiť od údajov uvedených na obale.
Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, kontaktujte svojho obchodného poradcu.

Obrazec za postavitev

Sistem so ngnestili strokovnjaki podjetja

Ime mojstra: telefonska številka:

Številka dovoljenja: datum izdaje:

Kdo ga je izdal

Sistem sa priključili strokovnjaci podjetja

Ime mojstra: telefonska številka:

Številka dovojenja: datum izdaje:

Kdo ga je izdal.

Razporeditev sistema talnega ogrevanja Electrolux

**Parametri grelnih preprog serij
EEFM 2-150 EEC in EEM 2-150 EEC**

Stevilka artikla	Nazivni tok (A)	Moc matrice (W)	Upornost (Ohm)	Ogrevalna površina (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,5 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

VSEBINO

1. ÚČEL PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA.....	61	11. PREVOZ IN SKLADIŠČENIE	69
2. TECHNICKÉ ÚDAJE	62	12. ODLAGANIE	69
3. PLÁNOVANIE INSTALAČNÝCH PRÁC	62	13. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI.....	69
4. PRIKLADY POKLADKY VYKUROVACIA ROHOŽ	64	14. DATUM IZDELAVE	70
5. INSTALAČIA VYKUROVACEJ ROHOŽE	64	15. FORMULÁR ROZLOŽENIA	71
EEFM 2-150 SÉRIE EEC	64	16. USPORIADANIE SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA ELECTROLUX	71
6. INSTALAČIA VYKUROVACEJ ROHOŽE SÉRIE EEM 2-150 EEC	66	17. PARAMETRE VYKUROVACÍCH ROHOŽÍ SÉRIE EEFM 2-150 EEC A EEM 2-150 EEC	72
7. UVEDENIE DO PREVÁDZKY	66		
8. RIEŠENIE PROBLEMOV	69		
9. PRÍSLUŠENSTVO	69		
10. ŽIVOTNOSŤ	69		

MISLIMO NA VAS

Hvala, da ste se odločili za nakup naprave Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki je izdelan na podlagi desetletne strokovne izkušnje in inovacij. Edinstven in eleganten izdelek je bil skrbno izdelan za vas. Kjerkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani, da je rezultat vedno vrhunski. Dobrodošli v Electrolux!

Na naši spletni strani lahko:



Na naši spletni strani lahko poiščete priporočila za uporabo izdelkov, navodila za uporabo, podatki o tehnični podpori:
<http://www.home-comfort.com/support/>



Pri prodaji naprave mora prodajalec izpolniti razdelek "Informacije o izdelku", na notranji strani zadnjega pokrova teh navodil za uporabo.



Uporabljeni simboli



Pozor/Pomembne varnostne informacije



Splošne informacije in priporočila

Garancijsko vzdrževanje se izvaja pod pogoji iz razdelka "Garancijske obveznosti".

Poznámka:

V textu tohto návodu môže mať "podlahové vykurovanie" technické názvy, ako napríklad systém, súprava, vykurovacia rohož atď.



Varovanie! Výrobok by sa mal pri dodaní úplne skontrolovať a malo by sa zabezpečiť, aby sa obal a vykurovacie teleso počas prepravy -nepoškodili.
Skontrolujte spojitosť a odpor elektrického obvodu. Skontrolujte, či výsledky zodpovedajú hodnotiacim údajom. V prípade akýchkoľvek nezrovnaností vráťte výrobok dodávateľovi.

1. Vykurovaciu rohož a termostat môže k elektrickej sieti pripojiť len kvalifikovaný elektrikár v súlade s pokynmi výrobcu a mestskými predpismi o elektroinštalácii.
2. Vyhrievacie rohože nepripájajte k elektrickému systému s napäťím, ktoré nezodpovedá prevádzkovému napätiu uvedenému v návode na rohoži, na štítku alebo na obale.
3. Na zaistenie bezpečnosti musí byť systém pripojený k prúdovému chrániču (ďalej RCD).
4. Vykurovacia rohož nesmie byť počas inštalácie vystavená pôsobeniu oleja, mastnoty alebo iných chemicky agresívnych látok.
5. Systém sa inštaluje na existujúci betónový podklad, vykurovacie teleso sa musí inštalovať do betónového poteru alebo lepidla na dlaždice.
6. Na povrch rohože neinštalujte priechodné spojovacie prvky, ako sú klince alebo skrutky.
7. Zrolené vykurovanie rohože sa nesmú pripájať k elektrickej sieti, a to ani dočasne.
8. Pri inštalácii rohože sa vyhnite splošteniu alebo nadmemernému ohýbaniu vykurovacích vodičov.
9. Vstavané skriné a iné kusy nábytku s pevným základom sa nesmú umiestňovať na podlahu, na ktorej má byť rohož nainštalovaná. Povrch nábytku umiestneného nad vyhrievanou plochou musí byť aspoň 10 cm nad úrovňou podlahy, aby bola umožnená konvekcia vzduchu.
10. Rohož inštalujte 30-50 cm od každej steny (táto požiadavka sa nevzťahuje na kúpeľne).
11. Počas inštalácie podlahového vykurovania sa neodporúča po ňom chodiť. Ak je to nevyhnutné, malí by sa používať topánky s gumovou podrážkou.

12. Pred položením rohože na podlahu ju očistite od nečistôt.
13. Uistite sa, že na podlahe nie sú žiadne ostré predmety (klince, upevňovacie konzoly atď.) alebo iné prekážky, ktoré by mohli poškodiť vykurovacie teleso.
14. Zmerajte a označenajte hodnoty odporu podložky v súlade s dostupnými pokynmi.

Poznámka

Pri meraní odporu nezabudnite zohľadniť vplyv okolitej teploty.

15. Systém neinštalujte, ak je teplota okolia nižšia, ako + 5 °C.
16. Pripojky vykurovacieho a privodného kábla by mali byť umiestnené čo najbližšie k stene, ale nie na nej.
17. Neprestrihávajte kábel (ak je podložka príliš dlhá, skontrolujte pôvodný dizajn a vymenite podložku za vhodnejšiu veľkosť).
18. Nevŕtajte do žiadnej časti inštalácie rohože, ak neviete, kadiaľ vede kábel.
19. Snímač teploty podlahy neinštalujte do toho istého potrubia, ako privodné káble. Nainštalujte snímač teploty podlahy do vlnitej rúrky, ktorá je súčasťou súpravy.
20. Vyhnite sa prekrývaniu rohoží a nedovoľte, aby sa dráty navzájom prekrížili alebo dostali do kontaktu.

Účel podlahového vykurovania

Systémy podlahového vykurovania s káblovými rohožami Electrolux sú navrhnuté tak, aby poskytvali komfortné podlahové vykurovanie pre rôzne aplikácie a udržiavali optimálnu distribúciu tepla počas celého roka. Vykurovacie rohože Electrolux sa nemusia inštalovať do betónového poteru a kladú sa priamo do lepidla na dlaždice. Používajte tam, kde je potrebné zvýšiť úroveň podlahy na minimálnu výšku.

Technické údaje

Parameter / Šéria	EEM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
Typ kábla	dvojedmi	dvojedmi
Výkon podložky	150 W/m ²	150 W/m ²
Napájanie kábla	II W/m	II W/m
Napätie	220-230 V/50 Hz	220-230 V/50 Hz
Šírka rohože	0,5 m	0,5 m
Hĺbka rohože	3,5 mm	3,9 mm
Kladenie kálov	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
Dĺžka napájacího kábla	2 m	2 m
Stupeň ochrany	IPX7	IPX7
Trieda ochrany	II	II

Farbenie napájacího kábla

- čierna - fáza
- modrá - nula
- žltzo-zelená - uzemnenie

Plánovanie inštaláčnych prác

1. Skontrolujte, či je možné pripojiť systém podlahového vykurovania.

Na tento účel spočítajte prikony všetkých spotrebičov, ktoré možno pripojiť k elektrickej sieti. Je potrebné zohľadniť prípadné ďalšie spotrebiče, ktoré môžu byť v budúcnosti pripojené k tej istej sieti. Vykurovacie rohože Electrolux s prikonom vyšším, ako 2 kW sa odporúča pripojiť pomocou špeciálneho vedenia a samostatného ističa. Vykurovacie rohože musia byť pripojené cez prúdový chránič s menovitým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Parametre štandardného zapojenia podľa PUE (predpisy pre elektrické inštalácie) sú uvedené v tabuľke 1.

Tab. 1


Materiál vodica	Prierez (mm ²)	Zatížovací prúd, max (A)	Celkový výkon zatočenia, max (kW)
Med	2x1,0	16	3,5
	2x1,5	19	4,1
	2x2,5	27	5,9
Hliník	2x2,5	20	4,4
	2x4,0	28	6,1

2. Zmerajte odpor každého prvku.

Zmerajte a zaznamenajte počiatokný odpor každého prvku. Údaje o odolnosti zaznamenajte do záručného lístku. Tieto údaje musia byť v súlade s výrobnými špecifikáciami v rozsahu tolerancie od -5

do +10 %, ako je uvedené v technickom lístre (meranie odporu sa musí vykonať pri teplote +20 °C). Izolačný odpor musí byť väčší, ako 1 megohm.

Ak niektorá z zaznamenaných hodnôt nie je v povolenom rozsahu, obráťte sa na miestneho dodávateľa.



3. Vypracujte schému na položenie vykurovacej rohože.

Pri pokladke ponechajte 30-50 cm medzi systémom a stenou a až po iné vykurovacie telesá (stúpačky, potrubia na ohrev vody atď.).





Schéma kladenia vykurovacej rohože

Pred inštaláciou systému určte vykurovanú plochu (bez stacionárnych predmetov, nábytku, spotrebičov), umiestnenie termostatu a snímača teploty podlahy a vypracujte schému

inštalácie vykurovacej rohože s nasledujúcimi údajmi:

- rozloženie, smery a rozmery podložky;
- počatočné a koncové body pre umiestnenie každej rohože;
- miesto inštalácie termostatu alebo inej vhodnej -riadiacej jednotky;
- umiestnenie snímača teploty podlahy;
- umiestnenie pripojného bodu pre prívodný kábel napájania.



Pôdorys




Schéma kladenia vykurovacej rohože



Pozor! Schéma dlažby pre každý úsek je priložená k tejto príručke a poskytnutá vlastníkovi.


4. Pripravte povrch podkladu.

Podlaha sa musí dôkladne vyčistiť, odstrániť všetky ostré alebo špicaté predmety, vyplniť všetky nerovnosti, aby sa zabezpečil hladký povrch, a natrieť základným náterom. Ak má budova tepelné dilatočné škáry, vykurovacie rohože musia byť umiestnené tak, aby cez škáru nemohol prechádzať žiadny vykurovací kábel.



5. Označte polohu prívodných káblov pre vykurovacie rohož a snímač teploty podlahy.

Dbajte na to, aby sa napájacie káble a kábel snímača teploty nekrížovali ani nedotýkali. V závislosti od zvoleného typu podlahy môže byť v mieste spoja medzi prívodným káblom a vykurovacím káblom potrebné vyhĺbenie v podklade podlahy, aby sa vytvoril rozdiel v hrúbke medzi pripojovacou objímkou a samotnými vodičmi. Pri inštalácii elektrických pripojok dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa elektroinštalácie. Nepoužívajte predlžovacie -káble ani spojovacie káble.




6. Montáž vykurovacích rohoží podľa schémy kladenia.


Položte vykurovaciu rohož hladkou stranou nadol na betónový podklad a upravte ju podľa plánu kladenia. Ak je to potrebné, na získanie požadovaného tvaru vykurovacej rohože sa môže strihať len rámová tkáň, vykurovací kábel sa strihať nesmie. Ďalší pás rohože sa umiestní paralelne (alebo v inom usporiadani podľa potreby). Vykurovacie káble musia byť od seba vzdialenosť rovnako, ale najmenej 50 mm. Vyhnite sa prekrývaniu káblov vykurovacieho telesa.

Pri rohozej inštalácii najprv položte rohož pozdĺž steny tak, aby jej koniec prechádzal okolo rohu, potom odstráňte látku rohože na druhom okraji pod prvou slučkou vykurovacieho kábla prechádzajúcou okolo rohu (vykurovací kábel neodstráňte). Rez urobte približne v strede slučky. Vytiahnite

podložku z rohu a odstráňte ľatku pozdĺž "vankajšieho" okraja slučky. Urobte rez približne v 2/3 dĺžky smerom k druhému okraju podložky. Preložte časť vykurovacej rohože tak, aby bola rovnobežná s druhou stranou rohu (pod uhlom 90° k druhej časti vykurovacej rohože), pričom uvaľnená slučka tvorí polovicu celej slučky umiestnej v opečnom smere. Skontrolujte - vzdialenosť medzi dvoma časťami vykurovacej rohože.




Umiestnenie v rohu s nevyplňanou štvorcovou plochou




Umiestnenie v rohu s vyplňanou štvorcovou plochou


Priklady pokladky vykurovacia rohož




Umiestnenie v rohu s nevyplňencou štvorcovou plochou




Zaoblený roh




Umiestnenie podložky pred a za objektom



Umiestnenie v rohu s nevyplňeným štvorcovou plocha



Očúcanie v prílomnosti objektu




Očúcanie pod uhlom s výplňou štvorcový

Inštalácia vykurovacej rohože EEFM 2-150 séria EEC




Varovanie! Systém musí inštalovať a pripojiť -kvalifikovaná a oprávnená osoba.

Montážne a pripojovacie práce sa musia vykonávať pri vypnutom napájaní.



Vystrihnite iba ľotku. ALE
NIE DRÔT!



Umiestnenie v celej krajinie dĺžka steny

1. Pripravte si miesto v stene na montáž termostatu.
2. Pripravte miesto inštalácie pre snímač teploty podlahy a elektrické vedenie.
Do steny vytvárajte drážku na vedenie elektrického vedenia, prívodných kábelov vykurovacej rohože a potrubia snímača teploty podlahy. V podlahe musí byť drážka pre podlahový snímač teploty vo vlnitej rúre s rozmermi najmenej 20 x 20 mm.
3. Nainštalujte snímač teploty podlahy.
Umiestnite snímač teploty podlahy do

dodanej vnútnej montážnej rúrky tak, aby bol umiestnený pri konci rúrky a pripojací vodič vychádzal z opačného konca rúrky. Koniec rúrky musí byť utesnený zátkou, aby sa zabránilo vniknutiu lepidla alebo cementovej malty do vnútra rúrky. Skontrolujte to tak, že vytiahnete inštalačný vodič snímača teploty podlahy a zasunite ho späť - snímač by sa mal vo vnútri vnitnej rúrky voľne pohybovať. Vním rúrku so senzorom vo vnútri vložte do pripravenej drážky. Pripivnite ho k podlahe pomocou lepidla na dlaždice. Označte miesto na podlahe, kde sa nachádza snímač.

Pomer ohýbu rúrky (pri stene) musí byť najmenej 5 cm. Vzdialosť od steny musí byť minimálne 50 cm.

- 4. Predtým pripravený povrch podlahy by sa mal natrieť hlbkovým penetračným náterom.**
- 5. Vykurovaciu rohož položte v súlade so vzorom pokládky.**

Počas inštalácie stlačte vykurovaciu rohož v oblasti lepiacihs pások. Skontrolujte, či je vykurovacia rohož pevne spojená s podlahou. Privodné káble vykurovacej rohože vedle do miesta termostatu cez drážku pripravenú v stene.


- 6. Umiestnite vykurovaciu rohož vzhľadom na snímač teploty podlahy.**

Uistite sa, že snímač je umiestnený vo vnútri vykurovacej rohože (obrázok 1) alebo medzi dve rohožky (obrázok 2) v rovnakej vzdialosti od cievok vykurovacieho kabla. Podlahový snímač neinštalujte medzi špirály vykurovacieho kabla (obrázok 3).




obr. 3


Vzdialosť A medzi paralelne umiestnenými vykurovacimi vodičmi musí byť aspoň 60 % -vzdialosti B.




obr. 1



obr. 2



A



B

- 7. Vykonajte skúšobné meranie odporu vykurovacej rohože a snímača teploty podlahy po jeho pripevnení k podlahovej základni.**

- 8. Termostat nainštalujte podľa dodaných pokynov.** Inštalačia by sa mala vykonávať len pri odpojenom sieťovom napäti.

- 9. Skontrolujte, či systém funguje správne.** Skontrolujte elektrické zapojenie: pripojte k termostatu matné inštalačné vodiče, snímač, napájacie vodiče podľa technického listu termostatu. Zapnite napätie. Zapnite termostat podľa pokynov. Skontrolujte, či sa rohož zahrevia. Vypnite termostat. Vypnite napätie.

- 10. Na vykurovaciu rohož naneste maltu alebo lepidlo na dlaždice.**


Plochou stierkou pokryte vykurovaciu rohož 8-10 mm hrubou vrstvou lepidla na obklady. V prípade pokládky kobercov, parkiet, PVC-krytin alebo korkovej kôry zabezpečte vrstvu betónu s hrúbkou najmenej 10 mm. Musí sa použiť vysoko účinný betán, ktorý obsahuje chemické látky, ako je akryl, vďaka ktorým je betón pružný a odolný voči teplu a mechanickému namáhaniu. Všetky komponenty musia odolávať teplotám do +80 °C. Pri nanášaní a vytvrdzovaní lepidla na dlaždice musí byť teplota podkladu a okolitého vzduchu v rozmedzí + 5 °C až + 25 °C a v miestnosti nesmie byť prieval.



- 11. Kontrolné meranie odporu vykurovacej rohože a snímača teploty podlahy zopakujte po zabudovaní systému do vrstvy lepidla na dlaždice alebo vyravnávacieho betónu.**

12. Položte podlahovú krytinu.

Podlahovú krytinu inštalujte podľa pokynov výrobcu. Hrubka keramických obkladov musí byť minimálne 5 mm.



- 13. Po inštalácii podlahovej krytiny opäť skontrolujte meranie odporu vykurovacej rohože a podlahového snímača. Konečnú hodnotu odporu zaznamenajte do záručného listu.**

- 14. Štítky nalepte na ľahko prístupné miesto na elektrickom paneli. Vypínač by mal byť označený pri každej podložke. Tieto informácie môžu byť potrebné v prípade, že je potrebné skontrolovať systém a odstrániť poruchy.**

DÔLEŽITÉ:

Záručný list musí byť úplne vyplňený. Ak tak neurobíte, záruka stráca platnosť.

Inštalácia vykurovacej rohože série EEM 2-150 EEC



Upozornenie: Systém musí inštalovať a pripojiť -kvalifikovaný a autorizovaný technik.



Pozor: Inštalácia a pripojenie sa musia vykonávať pri odpojenom napájaní!

- 1. Pripravte si miesto v stene na montáž termostatu.**
- 2. Pripravte miesto inštalácie pre snímač teploty podlahy a elektrické vedenie. V stene vytvorte otvor na vedenie elektrickej kabeláže, prívodných káblov vykurovacej rohože a potrubia snímača teploty podlahy. V podlahe musí byť drážka pre podlahový snímač teploty uložený vo vlnitej rúre minimálne 20x20 mm.**

3. Nainštalujte snímač teploty podlahy.

Umiestnite snímač teploty podlahy do inštalačnej vlnitej rúrky, ktorá je súčasťou suprávy, tak, aby bol umiestnený pri konci rúrky a aby spojovací vodič vychádzal z opačného konca rúrky. Koniec potrubia musí byť utesnený zátkou, aby sa zabránilo vniknutiu lepidla alebo cementovej malty do potrubia. Umiestnite vlnitú rúru so snímačom vo vnútri do pripravenej drážky a upevnite ju k podlahe lepiacou maltou na dlaždice. Označte miesto na podlahe, kde sa nachádza snímač.

Polomer ohybu rúrky (pri stene) musí byť minimálne 5 cm.

Vzdialosť od steny je 50 cm.


Skontrolujte to tak, že vytiahnete inštalačný kábel snímača teploty podlahy a vložte ho späť - snímač by sa mal vo vnútri vlnitej rúrky voľne - pohybovať.

- 4. Predtým pripravený povrch podlahy by sa mal natrieť základným náterom s hlbkovou penetráciou.**
- 5. Vykurovaciu rohož možno položiť dvoma spôsobmi: položením rohože v dvoch vrstvách lepidla na dlaždice (bod 5.1) a položením rohože pomocou obojsstrannej lepiacej pásky (bod 5.2).**

5.1. Položte rohož do dvoch vrstiev lepidla na dlaždice.


Prvú vrstvu lepidla na dlaždice naneste zubovou stierkou.

Prvú vrstvu lepidla na obkladočky je potrebné naniesť zubovou stierkou na celú plochu inštalácie vykurovacej rohože.




Vykurovaciu rohož položte podľa vzoru.

Umiestnite vykurovaciu rohož na vyhrievaný povrch podľa schémy polozenia. Vykurovacia rohož sa musí do lepidla na diazdicke navinúť pomocou pri tlačného valčeka. Privedené káble vykurovacej rohože vedte do miesta termostatu cez drážku pripravenú v stene.



5.2 Podložku položte pomocou obojstrannej lepiacej pásy.


Obojstrannú lepiacu pásu naneste na základný náter podlahy. Po zaschnutí základného náteru naneste obojstrannú lepiacu pásu na plánované miesta polazenia vykurovacej rohože.



Položte a upevnite vykurovaciu rohož pomocou lepiacich pásov.


Vyhrievaciu rohož položte na vyhrievany povrch podľa schémy polozenia. Počas

inštalácie sťačte vykurovaciu rohož v oblasti lepiacich pások.




6. Umiestnite vykurovaciu rohož vzhľadom na snímač teploty podlahy.


Uistite sa, že snímač je umiestnený vo vnútri vykurovacej rohože (obrázok 1) alebo medzi dve rohože (obrázok 2) v rovnakej vzdialenosťi od cievok vykurovacieho kábla. Podlahový snímač neinštalujte medzi špirály vykurovacieho kábla (obrázok 3).



obr. 1




obr. 2



obr. 3

Vzdialosť A medzi paralelne umiestnenými vykurovacimi vodičmi musí byť aspoň 60 % -vzdialosti B...



7. Vykonajte skúšobné meranie odporu vykurovacej rohože a snímača teploty podlahy po jeho pripevnení k podlahovej základni.
8. Termostat nainštalujte podľa dodaných pokynov.
Inštalačia by sa mala vykonávať len pri odpojenom sieťovom napäti.
9. Skontrolujte, či systém funguje správne. Skontrolujte elektrické zapojenie: pripojte k termostatu malné inštalačné vodiče, snímač, napájacie vodiče podľa technického lístu termostatu. Zapnite napätie. Zapnite termostat podľa pokynov. Skontrolujte, či sa rohož zahreje. Vypnite regulátora teploty. Vypnite napätie.
10. Na vykurovaciu rohož naneste maltu alebo lepidlo na dlaždice.

Pomocou plochej stierky pokryte vykurovaciu rohož 8-10 mm hrubou vrstvou lepidla na dlaždice alebo samonivelačnou vrstvou betónu s hrúbkou najmenej 10 mm (pri laminátových podlahách, parketách, linoleu alebo kobercoch), pričom nedovolte, aby sa vytvorili bubliny a vykurovacia rohož sa zdvihla. Musí sa použiť vylepšený betón s chemickými látkami, ako je akryl, ktorý dodáva betónu pružnosť a odolnosť voči teplu a mechanickému namáhaniu. Všetky komponenty musia odolávať teplotám do +80 °C. Pri nanášaní a vytvrdzovaní lepidla na dlaždice musí byť teplota podkladu a okolitého vzduchu v rozmedzi +5 °C až +25 °C a v miestnosti nesmie byť prieval.




11. Kontrolné meranie odporu vykurovacej rohože a snímača teploty podlahy zapakujte po zabudovaní systému do vrstvy

lepidla na dlaždice alebo vyrovnávacieho betónu.

12. Položte podlahovú krytinu.

Podlahovú krytinu inštalujte podľa pokynov výrobca. Hrúbka keramických obkladov musí byť minimálne 5 mm.



13. Po inštalaácii podlahovej krytiny opäť skontrolujte meranie odporu vykurovacej rohože a podlahového snímača. Konečnú hodnotu odporu zaznamenajte do záručného lístu.
14. Na ľahko pristupné miesto na elektrickom paneli nalepte štítky, každá rohož/kabel by mala byť označená na ističi. Tieto informácie môžu byť potrebné v prípade, že je potrebné skontrolovať systém a odstrániť párahy.

Dôležité:

Záručná karta musí byť vyplňená úplne. Ak tak neurobíte, záruka stráca platnosť.

Uvedenie do prevádzky

1. Systém sa nesmie prevádzkovať, kým zmes na dlaždice úplne nevyschnie a nevytvrdne. Dodržiavajte pokyny a odporúčania výrobcov, -podľa ktorých je potrebný čas vytvrdzovania -približne 30 dní pre betónovú maltu a 7 dní pre lepiaci maltu.
2. V oblasti, kde sa nachádza systém podlahového vykurovania, sa nesmú používať žiadne prenikajúce upevňovacie prvky, ako sú klince alebo skrutky do dverných zarúžok atď.
3. Podlahy, v ktorých sú nainštalované rohože/káble, nesmú byť zakryté žiadnym -predmetom, ktorý by bránil odvodu tepla. Koberce umiestnené na rohožkách musia byť ľahké a vyrobené z tkaniny tkanej noruby s hrúbkou najviac 10 mm. Pri použití kobercovéj krytiny s pliou šírkou sa môže použiť len kobercová krytina vhodná na spoločné použitie so systémami podlahového vykurovania.

Riešenie problémov

Ak systém zlyhá alebo má poruchu, vykonajte kontrolu podľa nasledujúcich pokynov:

- Uistite sa, že istič alebo poistka správne fungujú, čím sa zabezpečí, že je napájanie systému podlahového vykurovania zabezpečené cez termostat.
- Skontrolujte, či nedašlo k vypnutiu prúdového chrániča. Ak sa zariadenie spustilo, skontrolujte, či nie je pripojené k inému zariadeniu ako k systému podlahového vykurovania. Ak áno, -odpojte ostatné zariadenia a potom resetujte prúdový chránič. Ak sa zariadenie opäť spustí, je problém v systéme podlahového vykurovania. Obráťte sa na elektrikára, ktorý zariadenie nainštaloval. Nikdy neodpájajte systém podlahového vykurovania od prúdového chrániča. Neskratujte prúdový chránič.
- Uistite sa, že je termostat zapnutý otočením ovládača na maximálne nastavenie. Nechajte systém zapnúť 24 hodín. Ak sa podlaha po -tomto čase nezahreje, obráťte sa na elektrikára, -aby skontroloval, či snímač teploty podlahy a termostat fungujú.
- Po vykonaní pokynov uvedených v bodoch 1 až 3 skontrolujte, či systém funguje správne. Skontrolujte, či sa na mieste inštalácie nevykonávajú žiadne vŕtacie alebo podobné práce. V takýchto prípadoch môže dojsť k neúmyselnému poškodeniu vykurovacího kábla. V takom prípade sa obráťte na elektrikára.

Príslušenstvo

Zloženie súpravy podlahového vykurovania

- Electrolux:
- vykurovacia rohož;
- pokyny na inštaláciu vykurovacej rohože;
- záručný list;
- vlnité potrubie;
- Zástrčka z vlnitého potrubia;

Životnosť

Životnosť spotrebiča je 50 rokov

Prevoz in skladisko

Split sistemi v emballáži proizvajalca lahko prevažamo z vsemi vrstami pokritého prevoza

v skladu z pravila za prevoz blaga, ki veljajo za to vrsto prevoza. Pogoji prevoza pri teploti od minus 50 do plus 50 °C in pri relativnej vlăžnosti do 80% pri plus 25 °C).

Med prevozom je treba izključiti morebitne udarce in premike paketov z grelniki vode znotraj vozila. Transport in zlaganje skladno z znaki za ravnjanje, navedenimi na emballáži. Grelník vode je treba hraniti v emballáži proizvajalca v pogojih skladisčenja od +1 °C do +40 °C in relativne vlăžnosti do 80% pri 25 °C).

Odlaganje



Odpadna naprava se ne sme odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).

Garancijske obveznosti

Garancijsko vzdrževanje se izvaja pod pogoji iz razdelka "Garancijske obveznosti".

Garancija:

- Za izdelek velja garancija v roku dveh let od dneva nakupa. V primeru, da v dveletnem obdobju se bodo pojavile kakerekolik okvare, nastale zaradi pomanjkljivosti materialov oz. izdelave, izdelek bo popravljen ali zamenjan.
- Brezplačno popravilo ali menjava je možna samo ob predložitvi utemeljenega dokazila, na primer računa, ki potrdjuje, da popravilo je zahtevano v roku veljavnosti garancije.
- Garancija ne velja za izdelke oz. dele izdelkov, ki so obrabljeni, ki se po svoji naravi štejejo kot potrošni material ali izdelani iz stekla.
- Garancija ne velja, če okvara je bila povzročena zaradi neustrezne uporabe, slabega vzdrževanja (na primer okvara je nastala zaradi vstopanja v notranjost izdelka tujih predmetov ali tekočine) ali v primeru, da popravila oz. spremembe izvajajo nepooblaščene s strani Proizvajalca osebe.
- Za pravilno uporabo izdelka mora uporabnik dosledno upoštevati vsa vključeno navodila. V uporabiškem priročniku se morate vzdržati kakršnih koli dejavij ali manipulacij, ki so opisane kot nezaželené ali ki so navedene v priročniku za uporabo.

- Te garancijske omejitve ne vplivajo na vase zakonske pravice.

Podpora:

Podpora med in po garancijskem obdobju je na voljo v vseh državah, kjer je izdelek urodno distribuiran. Za pomoč se obrnite na prodajalca.

Datum izdelave

Datum izdelave je naveden na nalepki na ohlju naprave ter šifriran v Code-128.
Datum izdelave se lahko ugotovi na naslednji način:

SN XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX

mesec in leto izdelave

Ne brišite in ne hranite serijske številke v napravi. Če se nalepka s serijsko številko izgubi ali poškoduje, datuma proizvodnje ne bo mogoče obnoviti, če bo potrebno.

Proizvajalec/Uvoznik: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Švica.
E-naslov: info@cladswiss.com

Naredili v LRK

Electrolux je registrirana blagovna znamka, ki se uporablja po licenci AB Electrolux (publ.).

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe zasnove in lastnosti naprave.

V besedilu in številčnih oznakah so možne tehnične napake in tipkarske napake. Tehnične specifikacije in ponudba so lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Dovoljene so napake in napočni odpisi v besedilih in številkah.

Zasnova in tehnični podatki naprave se lahko razlikujejo od tistih, ki so prikazani na embalaži.

Za več podrobnosti se obrnite na prodajnega svetovalca.

Formulár rozloženia

Systém riginštalových špecialistov spoločnosti

Meno majstra: telefónne číslo:

Cíleslo licencie: Dátum vydania:

Vydať ktorému súčasťom je významné meno.

Systém prispôjili špecialisti spoločnosti:

Meno mástra: telefónne číslo:

Číslo licencie: Dátum vydania:

Vydať kto:

Usporiadanie systému podlahového vykurovania Electrolux

**Parametre vykurovacích rohoží série
EEFM 2-150 EEC a EEM 2-150 EEC**

Číslo položky	Menovitý prúd (A)	Výkon podlažky (W)	Odpór (Ohm)	Vykurovacia plocha (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5

СОДРЖИНА

1. НАЗНАЧУВАЊЕ НА ТОПОЛ КАТ	75	11. ЖИВОТНО ВРЕМЕ	83
2. СПЕЦИФИКАЦИИ	76	12. ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ	84
3. ПЛАНИРАЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈА	76	13. ОДЛАГАНЬЕ	84
4. ПРИМЕРИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДУШЕЦИ ЗА ГРЕЕЈЕ	76	14. ГАРАНТНИ ОБВРСКИ	84
5. ИНСТАЛАЦИЈА НА ГРЕЈНА ПОДЛОГА ОД	77	15. ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТВО	84
6. СЕРИЈА EEFM 2-150 ЕЕС	79	16. ШАБЛОН ЗА ПЛАН ЗА ПОСТАВУВАЊЕ	86
7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОДЛОГА ЗА ГРЕЕЈЕ ОД СЕРИЈА EEM 2-150 ЕЕС	79	17. ШЕМА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ПОДНО ГРЕЕЈЕ ELECTROLUX	86
8. ПУШТАЈЕ ВО РОБОТА	83	18. ПАРАМЕТРИ НА ГРЕЈНИ ДУШЕЦИ EEFM 2-150 ЕЕС И EEM 2-150 ЕЕС	87
9. РЕШАВАЈЕ ПРОБЛЕМИ	83		
10. ОПРЕМА	83		

МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме за купувањето на уредот Electrolux. Избравте производ зад кој стојат деценија професионално искуство и иновации. Единствен и стилски тој е создаден со грижа за вас. Затоа секогаш кога и да го користите производот можете да бидете уверени: резултатите секогаш ќе бидат одлични. Добредојдовте во Electrolux!

На нашиот веб сајт вие ќе можете:



Да најдете препораки за користење на производите, упатства за употреба,
информации за техничко одржување: <http://www.home-comfort.com/support>



При продажба на производот од страна на вашиот продавач, мора да биде пополнет делот „Информации за производот“ што се наоѓа на задната страна од овој прирачник.



Користена нотација



Важна напомена/задолжителни безбедносни регулативи



Општи информации и препораки

Одржувањето во гарантниот рок се врши во согласност со условите наведени во делот „Гарантни обврски“

Забелешка:

Во текстот на овој прирачник, „топол под“ може да има технички имиња како систем, комплет, подлога за греење итн.



Внимание! По испораката на производот, неопходно е да се изврши целосна инспекција и да се осигура дека пакувајето и грејниот елемент не се оштетени за време на транспортот. Проверете го интегритетот и отпорноста на електричните коли. Осигурајте се дека резултатите одговараат на податоците за пасошот. Ако има било какви противречности, вратете го производот на добавувачот.

- Поврзувајето на грејната подлога и термостатот на напојуваје мора да се врши само од квалификуван електричар во согласност со упатствата на производителот и локалните жици прописи.
- Забрането е вклучување на грејни душеси во електричната мрежа, напон во кој не одговара на оперативниот напон наведен во упатствата на мат, на етикетата или пакувајето.
- За да се обезбеди сигурност, системот мора да биде поврзан со заштитен уред за исклучување (во натамошниот текст РЦД).
- За време на инсталацијата, грејната подлога не смее да биде изложена на нафта, маснотии и други хемиски агресивни супстанции.
- Системот е инсталiran на врвот на постојната бетонска основа, грејниот елемент мора да биде инсталiran во бетонска ферманска или лепило за плочки.
- Инсталирајете на прдорни сврзувачки елементи, на пример, нокти или завртки, на местото на премин на површината на мат е забрането.
- Забрането е, дури и за кратко време, да се вклучат грејните душеси свиткани во електричната мрежа.
- Кога се инсталира мат, треба да се избегнува изедначување или прекумерно свиткување на грејните жици.
- Не е дозволено да се постават вградени кабинети и други парчија мебел со црста основа на подот на местото на инсталација на мат. Површината на предметите за мебел лоцирани над загреваната површина треба да биде на висина од најмалку 10 см над нивото на подот за да се обезбеди струење на воздухот.
- Мат е инсталiran на растојание од 30-50 см од секој јид (ова бараје не важи за баји).

- Не се препоручува да се оди на системот за подно греје за време на неговата инсталација. Ако е неопходно, треба да се користат гумени чизми.
- Пред да го поставите мат на подот, исчистете го од остатоци.
- Бидете сигури дека нема остри предмети (нокти, сврзувачки елементи итн.) на основата на подот, како и други пречки кои можат да го оштетат грејниот елемент.
- Измерете и снимете ги вредностите на отпорот на мат според достапните упатства.

Забелешка

При изведување на мереја на отпор, не заборавајте да го земете предвид влијанието на температурата на околината.

- Не го инсталирајте системот ако амбиенталната температура Е под + 5 °C.
- Врските на жиците за греје и снабдувајте треба да се стават што е можно поблиску до јидот, но не влегуваат во него.
- Не го намалувајте кабелот (ако мат е премногу долг, проверете го оригиналното решение за дизајн и заменете ја мат со дизајн на посоодветна големина).
- Не изведувајте дупчеје на кој било дел од инсталацијата на мат, ако не е познато каде се наоѓа кабелот за премин.
- Не го инсталирајте сензорот за температура на подот во истот кабелски канал како жиците за снабдувајќи. Сензорот за температура на подот е инсталiran во броновидна цевка вклучена во комплетот.
- Избегнувајте преклопувачки душеси, не дозволувајте жиците да преминуваат или да контактираат едни со други.

Назначуваје на топол кат

Electrolux кабелските системи за греје врз основа на грејни душеси се дизајнирани за удобно загревање на подната површина во просториите за различни намени и одржувајќи на оптимална дистрибуција на топлина во просторијата во текот на целата година. Electrolux грејните душеси не бараат задолжителна инсталација во бетонски ферман, тие се ставаат директно во лепливиот раствор за фиксираје на плочките. Тие се

користат во случаи кога е неопходно да се подигне нивото на подот на минимална висина.

Спецификации

Параметар / Сернија:	EEM 2-150 EEC	EEM 2-150 EEC
теш на кабел:	двојадрен	двојадрен
Мат нај:	150 W/m ²	150 W/m ²
Кабел за напојување:	II W/m	12,5 W/m
Напон:	220-250 V~50 Hz	220-250 V~50 Hz
Ширинка на подлогата:	0,5 м	0,5 м
Дебелина на мат:	3,5 mm	3,9 mm
Теренот на кабелот:	7,4 cm/10 cm	8,3 cm
Должина на кабелот за поврзување:	2 м	2 м
Степен на заштита:	IPX7	IPX7
Заштитна класа:	II	II

Боеје на жици за напојување

- црна - фаза
- сина - нула
- жолто-зелена - заземуваје

Планирајте на инсталација

1. Проверете ги жиците за можноста за поврзување на системот "топол под". За да го направите ово, неопходно е да се сумира можноста на сите електрични апарати што можат да се поврзат на мрежата. Неопходно е да се земат предвид за идните дополнителни електрични апарати кои можат да се поврзат на истата мрежа. Грејни душети Electrolux со можност поголема од 2 kW, се препорачува да се поврзат разговарја користејќи специјални жици и посебна машина. Грејните душети мора да се поврзат преку RCD, чија номинална работна струја не надминува 30 mA. Параметрите на стандардните електрични жици според PUE (Правила за електрична инсталација) се прикажани во табела 1.

Tab. 1


Процеден материјал	Дел (мм)	Струја на отпорување, макс (A)	Вкупна можност на отпорување, макс (kW)
Бакар	2×1,0	16	3,3
	2×1,5	19	4,1
	2×2,5	27	5,9
Алуминиум	2×2,5	20	4,4
	2×4,0	26	6,1

2. Измерете го отпорот на секој елемент. Измерете го и запишете го почетниот отпор на секој елемент. Внесете ги податоците за отпорот на гарантната картичка. Овие податоци мора да одговараат на фабричките параметри во опсегот на толеранција од - 5 до + 10% наведен во податоците за посоченото (мерејето на отпорот мора да се изврши на + 20 °C). Отпорот на изолацијата мора да биде повеќе од 1 MΩ. Ако некое од отчитувајата е надвор од опсегот, ве молиме контактирајте со вашиот локален добавувач.



3. Направете план за поставување на подлогата за грејеје.

При изготвувајте на планот за поставување, обезбедете растојание од 30-50 см помеѓу системот и јидот, како и до другите грејни уреди (кревачи, цевки за загреваја на водата итн.).




Шема на поставување на подлогата за греје.

Пред да го инсталирате системот, неопходно е да се одреди загреваната површина (без неподвижни предмети, мебел, апарати), локацијата на термостатот и сензорот за температура на подот, а потоа да се изготви дијаграм за поставување на подлогата за греје, со означување на следните податоци:

- распоред, насоки и димензии на подлогата;
- почетни и крајни точки за поставување на секоја подлога;
- местото на вградување на термостатот или друго соодветна контролна единица;
- локацијата на сензорот за температура на подот;
- локацијата на точката за поврзување за поврзувачкиот кабел за напојување.



Распоред на сектора.



Шема на поставување на подлогата за греје.




Внимание! Планот за поставување за секоја област е прикачен на овој прирачник и е доставен до сопственикот.

4. Подгответе ја површината на подот.
Подот мора да се исчисти тешкото, да се отстранат сите остири или зашилени предмети, да се измазнуваат нерамните површини за да се обезбеди мазна површина, со грундирајќе. Доколку градбата има термички експанзиони спојници, грејните душеси мора да се постават така што да се исклучи секоја можност кабелот за загревајќе да минува низ спојницата.



5. Обележете ја локацијата на доводните кабли за подлогата за греје и сензорот за температура на подот.
Проверете дали доводните кабли и жицата на сензорот за температура не се вкрстуваат или допираат еден со друг. Во зависност од избраниот тип на облога, може да биде потребна вдлабнатина на спојот на кабелот за напојување и грејниот кабел за да се изединчи разликата во дебелината помеѓу спојувајето и самите жици. Следете ги локалните шифри за жици кога правите електрични приклучоци. Не користете продолжни жици или споеви на жици.




6. Прилагодувајте на душеси за греје според шемата за поставување.
Поставете ја грејната подлога со мазната страна на бетонскиот под и прилагодете ја според планот за поставување. Доколку е потребно, за да се добие посакуваната форма на подлогата за греје, може да се исече само ткаенината.


на рамката, грејниот кабел не смее да се сече. Следната лента на подлогата е инсталрирана паралелно (или според друга потребна шема). Растојанието помеју грејните кабли мора да биде исто, но не помало од 50 mm. Избегнувајте преклопување на каблите на грејните елементи.

За поставување на аголот, прво поставете ја подлогата долж јдот така што нејзиниот крај е зад аголот, а потоа исечете ја ткаенината на мат да другиот раб под првата јамка од жица за загревајќе оклу аголот (не сечете ја грејната жица). Направете засек приближно во средината на јамката. Повлечете ја подлогата од аголот и исечете ја ткаенината по „надворешниот“ раб на отворот за копче. Направете засек долг околу 2/3 кон другиот раб на подлогата. Свртете дел од грејната подлога така што тоа да биде паралелна со другата страна на аголот (под агол од 90° во однос на другиот дел од грејната подлога), при што ослободената јамка формира половина од целосна јамка поставена во друга насока. Проверете го растојанието помеју двета дела на подлогата за грејеје.


Примери за поставуваје на душечци за грејеје




Аголна поставеност со ненаполнета квадратна парцела




Поставувајте на стап со празна квадратна парцела




Исечете ја само ткаенината, но не жицата!




Сместувајте низ должината на јдот




Аголна поставеност со неполнето квадратна површина




Аголна поставеност со наполнето квадратно парче




заоблен агол



Поставувајте на подлогата пред и зад објектот



Ротирај кога има објект



Ротација при аголна поставеност со полне квадрат

Инсталација на грејна подлога од серија EEFM 2-150 EEC





Внимание! Инсталирајте и поврзувајте на системот мора да го изврши квалификуван специјалист со соодветна дозвола.
Инсталирајте и поврзувајте на системот мора да се изврши со исклучено напојување.

- Подгответе место во јидот за монтираје на термостатот.
- Подгответе место за монтираје на сензорот за температура на подот и електрични инсталации. Потребно е да се направи жлеб во јидот за поставување на електрични инсталации, доводните кабли за подлогата за греје и цевката за сензорот за температура на подот. Во подот, жлебот за сензорот за температура на подот поставен во брановидната цевка мора да биде најмалку 20 x 20 mm.
- Инсталирајте сензор за подот. Ставете го сензорот за температура на подот во монтажната брановидна цевка вклучена во комплетот така што је се наоѓа близку до нерзиниот крај а жицата за поврзување излегува од спротивниот крај на цевката. Крајот на цевката мора да се затвори со приклучок за да се спречи навлегување на лепило или цементен малтер во цевката. Проверете со издалекување на жицата за инсталација на сензорот за температура на подот и вметнувајќи ја назад - сензорот треба слободно да се движи внатре во брановидната цевка. Ставете ја брановидната цевка со сензорот внатре во подгответниот жлеб. Придржтете го на подот со лепило за плочки. Обележете го местото на подот каде што се наоѓа сензорот. Родиусот на свиткување на цевката (во близина на јидот) мора да биде најмалку 5 см. Растојанието од јидот е најмалку 50 см.
- Претходно подгответената подна површина треба да се преначка со прајмер за длабока пенетрација.
- Поставете ја подлогата за греје според планот за инсталација. При положување, притиснете ја грејната подлога во пределот на лепливи ленти. Проверете дали подлогата за греје е цврсто залепена на подот. Водете ги


доводните кабли на грејната подлога до местото на термостатот преку жлебот подгответен во јидот.

- Поставете ја подлогата за греје во однос на сензорот за температура на подот. Проверете дали локацијата на сензорот треба да биде внатре во грејната подлога (слика 1) или помеѓу две подлоги (слика 2) на еднакво растојание во однос на намотките на грејниот кабел. Не го поставувајте сензорот за температура на подот помеѓу намотките на грејниот кабел (слика 3).




слика 3


Растојанието А помеѓу жиците за греје поставени паралелно мора да биде најмалку 60% од растојанието Б.




слика 1



слика 2



A



B

7. Направете контролно мереје на отпорноста на подлогата за греје и сензорот за температура на подот откако је се закачите на подот.
8. Инсталирајте го термостатот според употребата што дојаат со него. Инсталирајте мора да се изврши само кога напонот во мрежата е исклучен.
9. Направете здравствена проверка на системот.

Проверете ги електричните приклучци: поврзувајте го термостатот на инсталационите жици на душечите, сензорот, жиците за напојување според посочот за термостатот. Вклучете го напонот. Вклучете го термостатот според употребата. Проверете дали душекот е топол. Исклучете го термостатот. Исклучете го напонот.

10. Нанесете малтер или лепило за плочки над подлогата за загреваје.


Со помош на рамна шпатула, покријте ја прејната подлога со слој од лепило за плочки со дебелина од 8-10 mm. При поставување на тепих, паркет, ПВЦ или пута под, мора да се обезбеди слој од бетон со дебелина од најмалку 10 mm. Треба да се користи подобрен бетон кој содржи хемикалии како акрилик, кои му даваат на бетонот еластичност и отпорност на термички и механички стрес. Сите компоненти мора да издржат температурни до + 80 °C. При нанесување и стврдување на лепилото за плочки, температурата на подлогата и симбиенталниот воздух мора да биде помеју + 5 °C и + 25 °C, а во просторијата не смее да има провеа.



11. Повторете го тестното мереје на отпорноста на подлогата за греје и сензорот за температура на подот откако системот је се вгради во слој од лепило за плочки или бетон за израмнуваје.
12. Поставете ја подната покривка.

Поставете ја подната покривка според употребата на производителот. Дебелината

на керамичките плочки на облогата мора да биде најмалку 5 mm.



13. По поставувајето на подот повторно проверете го мерејето на отпорот на подлогата за греје и сензорот за температура на подот. Запишете ја конечната вредност на отпорот на гарантната картичка.
14. Лепете ги етикетите на лесно достапно место на електричниот панел. На прекинувачот мора да има ознака на секоја подлога. Оваа информација може да биде потребна во случај да треба да го проверите и решите системот.

ВАЖНО:

Гарантната картичка мора да биде целосно пополнета. Во спротивно, гаранцијата је бидејќи неважечка.

Поставуваје на подлога за греје од серија EEM 2-150 EEC



Внимание: инсталацијата и поврзувајето на системот мора да ги изврши квалификуван специјалист со соодветна дозвола.



Внимание: работата на инсталација и поврзуваје на системот мора да се изврши со исклучено напојување.

1. Подгответе место во ѕидот за монтираје на термостатот.
2. Подгответе место за монтираје на сензорот за температура на подот и електрични инсталации. Потребно е да се направи дупка во џидот за поставување на електрични инсталации, доводни кабли за подлогата за греје и цевки за сензорот за температура на подот. Жлебот во подот за сензорот за температура на подот поставен во брановидната цевка мора да биде најмалку 20x20 mm.

3. Инсталирајте сензор за температура на подот. Ставете го сензорот за температура на подот во монтажната брановидна цевка вклучена во комплетот, така што је се наоѓа близку до нејзиниот крај, а жица за поврзувајќи излегува од спротивниот крај на цевката. Крајот на цевката мора да се затвори со приклучок за да се спречи навлегувањето на лепило или цементен малтер во цевката. Поставете ја брановидната цевка, со сензорот внатре, во подготвениот жлеб, прицврстувајќи ја на подот со лепило за плочки. Обележете го местото на подот каде што се наоѓа сензорот.

Родиусот на свиткувајќи на цевката (во близина на јдот) мора да биде најмалку 5 см.

Растојание од јд - 50 см.


Проеерете со извлекувајќи на жицата за инсталација на сензорот за температура на подот и вметнувајќи ја назад - сензорот треба слободно да се движи внатре во брановидната цевка.

4. Претходно подготвената подна површина треба да се премачка со прајмер за длабока пенетрација.
5. Грејната подлога може да се постави на два начина: поставувајќи на подлогата во два слоја лепило за плочки (стр. 5.1) и поставувајќи на подлогата со двострана леплива лента (стр. 5.2).

5.1. Поставувајте на подлогата во два слоја лепило за плочки.


Нанесете го првиот слој лепило за плочки со засечена мистрија.

Првиот слој на лепилото за плочки мора да се нанесе со засечена мистрија на целата површина на подлогата за грејејте.



Поставете ја подлогата за грејејте според шемата за поставувајте.

Поставете ја грејната подлога на површината што треба да се загреје според шемата на поставувајте. Грејната подлога мора да се тркала со валјак под притисок во слојот од лепилото за плочки. Извлечете ги грејните кабли чмат до локацијата на термостатот преку жлебот подготвен во јдот.



5.2. Поставувајте на подлогата со двострана леплива лента.


Нанесете двострана леплива лента на грундираната површина на подот.

Откако је се исуши грундираната површина, нанесете двострана леплива лента на планираните места за поставувајте на подлогата за загревајте.




Поставете ја и фиксирајте ја грејната подлога на лепливи ленти.


Поставете ја грејната подлога на површината што треба да се загреје според шемата на поставувајте. При положувајте, притиснете ја грејната подлога во пределот на лепливи ленти. Проверете дали подлогата за грејејте е цврсто залепена. Водете ги доводните кабли на грејната подлога до местото на термостатот преку жлебот подготвен во јдот.



6. Поставете ја подлогата за греје во однос на сензорот за температура на подот. Проверете дали локацијата на сензорот треба да биде внатре во грејната подлога (слика 1) или помеѓу две подлоги (слика 2) на еднакво растојание во однос на намотките на грејниот кабел. Не го поставувајте сензорот за температура на подот помеѓу намотките на грејниот кабел (слика 3).



Растојанието А помеѓу жиците за греје поставени паралелно мора да биде најмалку 60% од растојанието Б.




7. Направете контролно мереје на отпорноста на подлогата за греје и сензорот за температура на подот откако је се закачите на подот.

- Инсталирајте го термостатот според упатствата што дојдат со него. Инсталаријте нора да се изврши само кога напонот во мрежата е исклучен.
- Направете здравствена проверка на системот. Проверете ги електричните приклучоци поврзувајќи ги термостатот на инсталационите жици на душеците, сензорот, жиците за напојување според пасиштот за термостатот. Вклучете го напонот. Вклучете го термостатот според упатствата. Проверете дали душекот е топол. Исклучете го термостатот. Исклучете го напонот.
- Нанесете малтер или лепило за плочки над подлогата за загреваје. Со помош на рамна мистрија, покријте ја грејната подлога со лепило за плочки со дебелина од 8-10 mm или со самонивелирачки бетон од најмалку 10 mm (за ламинат, паркет, линолеум или тепих), избегнувајќи формирајќи на неурчија и подигајќи на подлогата за греје. Треба да се користи подобрен бетон кој содржи хемикалии како акрилик, кои му даваат на бетонот еластичност и отпорност на термички и механички стрес. Сите компоненти мора да издржат температури до + 80 °C. При нанесување и стврдување на лепилото за плочки, температурата на подлогата и амбиентниот воздух мора да биде помеѓу + 5 °C и + 25 °C и да нема провес во просторијата.



- Повторно тестирајте го мерејето на отпорот на подлогата за греје и сензорот за температура на подот откако системот је се вгради во слој од лепило за плочки или бетон за израмнуваје.
- Поставете ја подната покривка. Поставете ја подната покривка според упатствата на производителот. Дебелината на керамичките плочки на облагата мора да биде најмалку 5 mm.



13. По монтажата на подната покривка повторно проверете го нережето на отпорот на подлогата за греје и сензорот за температура на подот. Запишете ја конечната вредност на отпорот на гарантната картичка.
14. Лепете етикети на лесно достапно место на електричната табла, прекинувачот треба да ја има ознаката на секој подлога/кабел. Оваа информација може да биде потребна во случај да треба да го проверите и решите системот.

Важно:

Гарантната картичка мора да биде целосно пополнета. Во случај на претстивна гаранцијата је бидејќи неважечка.

Пуштаје во работа

1. Системот не треба да се користи додека смесата со плочки целосно не се исуши и стврди. Следете ги упатствата и препораките на производителот дека потребното време на стврдување е приближно 30 дена за бетонски малтер и 7 дена за малтер за лепеје.
2. Продорен приврзувачи, како што се шајки или завртки за застанување на вратите итн, не се дозволени во областа каде што се наоѓа системот за подно греје.
3. Подовите каде што треба да се монтираат душечки/кабли не треба да бидат покриени со никаков предмет што спречува дисипација на топлина. Телисите поставени на душечите треба да бидат лесни и изработени од текстил ткаен внатре кон надвор, со дебелина не повеќе од 10 mm. Кога користите тепих по целата ширина на загреваната површина, може да се користи само теписон под кој е погоден за употреба со системи за подно греје.

Решаваје проблеми

Ако системот не успее или не функционира, проверете според следните упатства:

1. Проверете дали прекинувачот или осигурувачот работи правилно за да го напојува системот за подно греје преку термостатот.
2. Проверете дали RCD не се запалил. Ако уредот работел, проверете дали е поврзан со друга опрема покрај системот за подно греје. Во овој случај, исклучете ја другата опрема, а потоа повторно вклучете го RCD. Повторното работење на уредот укажува на проблем со системот за подно греје. Контактирајте го електричарот кој ја инсталирал опремата. Никогаш не исклучувајте го системот за подно греје од RCD. Не заобиколувајте го RCD.
3. Проверете дали термостатот е вклучен, свртете го тркалото во максимална положба. Оставете го системот вклучен 24 часа. Ако подот не се загреје по одреденото време, контактирајте со електричар за да ја провери работата на сензорот за температура на подот и термостатот.
4. Откако је ги следите упатствата во чекорите 1-3, проверете дали системот работи правилно. Проверете дали било извршено дупчење или друг сличен тип на работа на местото на инсталација. Во такви случаи, може да дојде до случајно оштетување на грејниот кабел. Во овој случај, контактирајте со електричар.

Опрема

Составот на комплетот за подно греје Electrolux:

- подлога за греје;
- инструкции за инсталација на подлогата за греје;
- гарантна картичка;
- брановидни цевки;
- приклучок за брановидни цевки;

Животно време

Работниот век на уредот е 50 години.

Транспорт и складирање

Сплит системи во пакувањето на производителот може да се превезуваат со сите видови покриен транспорт во согласност со правилата за превоз на стоки што се во сила за овон вид превоз. Услови за транспорт на температура од -50 до +50°C и при релативна влажност до 80% и +25°C.

За време на транспортиот, мора да се исклучи каква било можно влијание и движење на пакувањата со боњери во внатрешноста на возилото.

Справедете превоз и складирање во согласност со знаците за ражување означени на пакувањето. Грънчани на вода мора да се чуваат во пакувањето на производителот во услови на складирање од +1°C до +40°C и релативна влажност до 80% и +25°C.

Одлаганье



Уредот на коњ не може да се рециклира заедно со отпадот од домаќинствата (2012/19/EU)

Гарантни обврски

Одржувањето во гарантниот рок се врши во согласност со условите наведени во делот „Гарантни обврски“

Гаранција:

- Гарантниот рок за производот е две години од денот на купувањето. Ако во текот на овој двогодишен гарантен рок дојде до некакви дефекти кои настанале поради недостатоци на материјалите и/или на производството производот ќе биде поправен или заменет
- Бесплатна поправка или замена се можни само во случај ако се доставени убедливи докази, например со приложување на сметката коња потврдува дека денот кога се бара одржувањето се во рамките на гарантниот рок.
- Гарантниот рок не се однесува на производи и/или делови на производот кои се подложни на трошење, кои по

тивната природа можат да се сметаат како потрошни материјали или кои се направени од стакло.

- Гаранцијата не важи ако дефектот е настанал поради оштетување, неправилно користење, лошо одржување (например ако дефектот настанал пради навлегување на надворешни предмети или течности во производот) или ако лица кои не се овластени од Производителот вршеле изменни или поправки на производот.
- За правилна употреба на производот Корисникот мора да се води според упатството и да не пристапува кон било кое дејство или постапка што се описано како несакани дејствија и се наведени во упатството за корисникот.
- Ограничувањата што се наведени во гаранцијата не влијаат врз вашите законски права.

Поддршка:

Поддршката за време и по период на пропишаната гаранција, достапна е во сите земји во кои што официјално се дистрибуира производот. Доколку ви е потребна помош, ве молиме контактирајте со вашиот продавач.

Датум на производство

Датум на производство е наведен на налепницата на телото на уредот, а исто така е шифриран во Code-128. Датум на производство се одредува на следниот начин:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месец и година на производство

Не бришете го и чувајте го серискиот број на уредот. Загубата или оштетувањето на налепницата на коња што е наведен серискиот број на производот, ќе спречи тој да биде вратен во фабрика доколку е тоа потребно.

Производител/Увозник: CladSwiss AG,
Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Швајцарија,
Е-пошта: info@cladswiss.com

Земја на производство: Кина

Electrolux е регистрирана трговска марка што се користи под лиценца на AB Electrolux (publ.).

Производителот го задржува правото на внесување измени во конструкцијата и карактеристиките на производот.

Во текстот и бројчаните ознаки на упатството може да има технички и печатни грешки. Измените на техничките карактеристики и асортиманот може да бидат извршени без претходно известување.

Дозволени се грешки во текстовите и броевите.

Дизајнот и техничките податоци на уредот може да се разликуваат од оние прикажани на лакувањето.

За повеќе детали, контактирајте го вашиот консултант за продажба.

Шаблон за план за поставуваје

Инсталирајете на системот го извршију специјалисти на компанијата

ЦЕЛОСНО ИМЕ, господар, телефонски број:

Број на личенца: Датум на издавае:

Издадено од

Системот беше поврзан од специјалисти на компанијата

ЦЕЛОСНО ИМЕ, господар: телефонски број:

Број на лиценца: Датум на издаваје:

Издадено од

Шема за поставуваје на системот за подно грееје Electrolux

**Параметри на грејни душечи
EEFM 2-150 EEC и EEM 2-150 EEC**

Код на продавачот:	Номинална струја (A)	Моќност на мат (W)	Отпорност (ом)	Грејно површина (m ²)
EEFM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEFM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEFM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEFM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEFM 2-150-2,5 EEC	1,7	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEFM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEFM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEFM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEFM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5
EEFM 2-150-6 EEC	4,09	900	53,8 -5/+10%	6
EEFM 2-150-7 EEC	4,77	1050	46,1 -5/+10%	7
EEFM 2-150-8 EEC	5,45	1200	40,3 -5/+10%	8
EEFM 2-150-9 EEC	6,14	1350	35,9 -5/+10%	9
EEFM 2-150-10 EEC	6,82	1500	32,3 -5/+10%	10
EEFM 2-150-11 EEC	7,50	1650	29,3 -5/+10%	11
EEFM 2-150-12 EEC	8,18	1800	26,9 -5/+10%	12
EEM 2-150-0,5 EEC	0,34	75	645,3 -5/+10%	0,5
EEM 2-150-1 EEC	0,68	150	322,7 -5/+10%	1
EEM 2-150-1,5 EEC	1,02	225	215,1 -5/+10%	1,5
EEM 2-150-2 EEC	1,36	300	161,3 -5/+10%	2
EEM 2-150-2,5 EEC	1,70	375	129,1 -5/+10%	2,5
EEM 2-150-3 EEC	2,05	450	107,6 -5/+10%	3
EEM 2-150-3,5 EEC	2,39	525	92,2 -5/+10%	3,5
EEM 2-150-4 EEC	2,73	600	80,7 -5/+10%	4
EEM 2-150-5 EEC	3,41	750	64,5 -5/+10%	5







You can get additional information about this and other products directly from the Seller or through our information lines:

Contact us «CladSwiss»
Switzerland, 6300 Zug, Bahnhofstrasse 27.

About the equipment purchase and cooperation:
Tel: +41 41 532 50 00
E-mail: info@cladswiss.com

For technical and service issues:
Tel. +41 41 532 50 01
E-mail: service@cladswiss.com

Internet address: www.home-comfort.com

Product Details (populated upon sale) - Detajet e produktit (të populluar pas shitjes)

- Szczegóły produktu (wypełniane w momencie sprzedaży) • Informații despre articol (se completează la vânzare) • Информация за продукта (попълва се при продажба)
- Informace o produkcie (vyplň se při prodeji) • Információ az árurol (eladáskor kitölteni)
- Detalji o proizvodu (popunjeni prilikom prodaje) • Podaci o proizvodu (popunjava se prilikom prodaje) • Детали за производство (напълняват се при продажба)
- Detalji o izdelku (izpolnite ga ob prodaji) • Информации за производот (што треба да се пополнат кога производот се продава) • Πληροφορίες για το προϊόν (να συμπληρωθουν κατά την πώληση)

Model - Modelul - Модел - Modell - Μοντέλο

Serial number - Numér serik - Serijski broj

- Numer seryjny • Numărul seriei • Сериен номер • Sériové číslo • Sorozatszám
- Serijska številka • Серийски број
- Σειριακός αριθμός

Date of sale - Data e shitjes - Datum prodaje

- Data sprzedaży - Data vânzării
- Дата на продажба - Datum prodeje
- Az eladás dátuma - Датум на продажба
- Ημερομηνία πώλησης

Seller Seal - Vula e shitësit - Pečat prodavača

- Pieczęć sprzedawcy - Stampila vânzătorului
- Печат на продавача - Prodejce Seal
- Az eladó pecsétje - Pečat prodavaca
- Žig prodajača - Личният на продавачот
- Πωλητής Σφραγίδα



Electrolux is a registered trademark used under
license from AB Electrolux (publ.).

This manual may contain technical and typing errors.
Changes to technical characteristics and assortment are
subject to change without notice.

CE IPX0
IPX4

