

Dom » ONKYO » ONKYO TX-NR7100 9.2-kanałowy amplituner AV z certyfikatem THX Instrukcja obsługi

Zawartość

- 1 ONKYO TX-NR7100 9.2-kanałowy amplituner AV z certyfikatem THX**
- 2 Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego**
- 3 Dokumenty / Zasoby**
 - 3.1 Odniesienia**
- 4 Powiązane posty**

ONKYO®

ONKYO TX-NR7100 9.2-kanałowy amplituner AV z certyfikatem THX



Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 Z przyjemnością oferujemy tę aktualizację oprogramowania układowego, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność amplitunera AV Onkyo.

Aktualizację można zainstalować za pośrednictwem USB lub sieci.

TX-NR7100/TX-RZ50

(Aktualna wersja R119-0509-0050-0031)

Aktualizacja z 09 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Zaktualizuj kompatybilne głośniki dla Klipsch Optimized Mode. Dodaj nowe modele serii Klipsch Reference Premiere.
2. Poprawiono stabilność działania nadajnika Bluetooth.
3. Podnieś górną granicę czasu opóźnienia Diraca z 20 ms do 50 ms.
4. Dodaj proces odzyskiwania, gdy wystąpi błąd sieci w Dirac.
5. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 05 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Dodaj głośniki z serii Klipsch Reference Premiere II do kompatybilnych głośników w trybie Klipsch Optimized Mode.
(W tym niektóre aktualizacje serii Klipsch Reference)
2. Popraw charakterystykę krzywej mikrofonu Dirac live dla mikrofonu używanego do kalibracji Dirac live. Jeśli już został skalibrowany, należy ponownie skalibrować Dirac live po tej aktualizacji.
3. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 01 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52GM2.
2. Poprawiono jakość odbioru na niektórych stacjach radiowych TuneIn.
3. Naprawiono problem uniemożliwiający odtwarzanie serwisu Deezer w stanie niezalogowanym.
4. Napraw problem, który Web W zależności od wyniku pomiaru Dirac Live, nie można uzyskać dostępu do konfiguracji.
5. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 10 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52.
2. Naprawiono problem braku dźwięku i obrazu w telewizorze SONY po połączeniu eARC.

Aktualizacja z 07 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Dodano funkcję „Klipsch Optimized Mode”. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym linkiem.
https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/combo_onk.pdf
2. Dodano funkcje wirtualnego pilota, trybu limitu i diagnostyki HDMI. Web Menu ustawień.
3. Naprawiono problem powodujący, że format audio w serwisie TIDAL zmieniał się na AAC.
4. Naprawiono problem uszkodzenia kolorów w grach Dolby Vision na konsoli Xbox.
5. Naprawiono problem, w wyniku którego obraz nie był wyświetlany po włączeniu funkcji VRR na konsoli Xbox.
6. Naprawiono problem, w wyniku którego dźwięk o wysokiej przepływności, np. Dolby TrueHD, nie był wyprowadzany, gdy wprowadzano sygnały o rozdzielczości 4K lub 8K.
7. Naprawiono problem, w wyniku którego dźwięk nie był odtwarzany z głośników telewizora podczas odtwarzania sygnałów audio o dużej szybkości transmisji, takich jak Dolby TrueHD, w trybie wyjścia audio telewizora.
8. Naprawiono problem z funkcją diagnostyczną HDMI „Test źródła”.

Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem sieci lub połączenia USB.
- „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez sieć”
- Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować, podłączając urządzenie do sieci.
„Aktualizacja oprogramowania układowego przez połączenie USB”
- Do wykonania aktualizacji potrzebna jest pamięć USB o pojemności 128 MB lub większej.

Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi, w rozdziale „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”.



Przebieg (zob. Długość TX-NR7100 TX-RZ50) 2020.02.01 Ważne informacje o tym dokumencie: updates for the last possible improvements of the software for the device: TX-NR7100 TX-RZ50 [kliknij tutaj] The 000000000 updates will address the following: 1. Improve the audio quality of the device. 2. Improve the audio quality of the device. 3. Improve the audio quality of the device. 4. Improve the audio quality of the device. 5. Improve the audio quality of the device. The 000000000 updates will address the following: 1. Improve the audio quality of the device. 2. Improve the audio quality of the device. 3. Improve the audio quality of the device. 4. Improve the audio quality of the device. 5. Improve the audio quality of the device. The 000000000 updates will address the following: 1. Improve the audio quality of the device. 2. Improve the audio quality of the device. 3. Improve the audio quality of the device. 4. Improve the audio quality of the device. 5. Improve the audio quality of the device.	<u>ONKYO TX-NR7100 9.2-kanalowy amplituner AV z certyfikatem THX [plik PDF]</u> Instrukcja obsługi TX-NR7100, 9.2-kanalowy amplituner AV z certyfikatem THX, TX-NR7100 9.2-kanalowy amplituner AV z certyfikatem THX, amplituner AV z certyfikatem THX, amplituner
Przebieg (zob. Długość TX-NR7100 TX-RZ50) 2020.02.01 Ważne informacje o tym dokumencie: updates for the last possible improvements of the software for the device: TX-NR7100 TX-RZ50 [kliknij tutaj] The 000000000 updates will address the following: 1. Improve the audio quality of the device. 2. Improve the audio quality of the device. 3. Improve the audio quality of the device. 4. Improve the audio quality of the device. 5. Improve the audio quality of the device. The 000000000 updates will address the following: 1. Improve the audio quality of the device. 2. Improve the audio quality of the device. 3. Improve the audio quality of the device. 4. Improve the audio quality of the device. 5. Improve the audio quality of the device. The 000000000 updates will address the following: 1. Improve the audio quality of the device. 2. Improve the audio quality of the device. 3. Improve the audio quality of the device. 4. Improve the audio quality of the device. 5. Improve the audio quality of the device.	<u>ONKYO TX-NR7100 9.2-kanalowy amplituner AV z certyfikatem THX [plik PDF]</u> Instrukcja obsługi TX-NR7100, TX-RZ50, TX-NR7100 9.2-kanalowy certyfikowany odbiornik AV THX, TX-NR7100, 9.2-kanalowy certyfikowany odbiornik AV THX, certyfikowany odbiornik AV THX, certyfikowany odbiornik AV, odbiornik AV, odbiornik

- Instrukcja obsługi

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

