

Strona główna » ONKYO » Onkyo TX-NR6050 7.2-kanalowy amplituner AV
Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi 7.2-kanalowego amplitunera AV Onkyo TX-NR6050



Z przyjemnością oferujemy aktualizację oprogramowania, która umożliwi Ci uzyskanie jak najlepszej wydajności amplitunera AV Onkyo.

Tę aktualizację można zainstalować przez USB lub sieć. TX-NR6050 (wersja bieżąca R126-0711-0170-0031)

Aktualizacja z 05.09.2023 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Naprawiono problem wyświetlania komunikatów związanych z sygnałami OSD po podłączeniu projektora Optoma.
2. Naprawiono problem, w którym włączenie transmisji Bluetooth uniemożliwiało wyświetlanie HLG.
3. Drobne poprawki błędów i poprawa stabilności

 **Aktualizacja z 30 marca 2023 r. obejmie następujące kwestie:**

1. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.
2. Zaktualizuj obsługiwane głośniki dla trybu Klipsch Optimized Mode.

Dodaj głośniki sufitowe/ścienne/subwoofery. Zmień interfejs użytkownika do wyboru głośników.

3. Dodaj informacje ALLM, VRR do wyświetlacza OSD Info/Status/One Shot dla sygnałów wejściowych.

Aktualizacja z 09/09/2022 obejmuje następujące kwestie:

1. Zaktualizuj kompatybilne głośniki dla Klipsch Optimized Mode.
Dodaj nowe modele serii Klipsch Reference Premiere.
2. Poprawiono stabilność działania nadajnika Bluetooth.
3. Drobne poprawki błędów i poprawa stabilności

Aktualizacja z 18.05.2022 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Dodaj głośniki z serii Klipsch Reference Premiere II do kompatybilnych głośników dla trybu zoptymalizowanego Klipsch. (W tym pewne aktualizacje serii Klipsch Reference)
2. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 01/12/2022 obejmuje następujące kwestie:

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52GM2.
2. Poprawiono jakość odbioru na niektórych stacjach radiowych TuneIn.
3. Naprawiono problem uniemożliwiający odtwarzanie serwisu Deezer w stanie niezalogowanym.
4. Naprawiono drobne błędy i zwiększono stabilność programu.

Aktualizacja z 14.10.2021 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Aktualizacja wbudowanej wersji Chromecasta do wersji 1.52.
2. Naprawiono problem braku dźwięku i obrazu w telewizorze SONY po połączeniu eARC.

Aktualizacja z 20 lipca 2021 r. obejmuje następujące kwestie:

1. Dodano funkcję „Klipsch Optimized Mode”. Więcej szczegółów można znaleźć w poniższym linku.

https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/combo_onk.pdf

2. Do menu konfiguracji internetowej dodano funkcje wirtualnego pilota, trybu limitu i diagnostyki HDMI.

3. Naprawiono problem powodujący, że format audio w serwisie TIDAL zmieniał się na AAC.
4. Naprawiono problem uszkodzenia kolorów w grach Dolby Vision na konsoli Xbox.
5. Naprawiono problem, w wyniku którego obraz nie był wyświetlany po włączeniu funkcji VRR na konsoli Xbox.
6. Naprawiono problem, w wyniku którego dźwięk o wysokiej przepływności, np. Dolby TrueHD, nie był wyprowadzany, gdy wprowadzano sygnały o rozdzielczości 4K lub 8K.
7. Naprawiono problem, w wyniku którego dźwięk nie był odtwarzany z głośników telewizora podczas odtwarzania sygnałów audio o dużej szybkości transmisji, takich jak Dolby TrueHD, w trybie wyjścia audio telewizora.

Instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem sieci lub połączenia USB.

„Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem sieci”

Oprogramowanie sprzętowe można aktualizować, podłączając urządzenie do sieci.

„Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem połączenia USB”

Do aktualizacji potrzebna jest pamięć USB o pojemności 128 MB lub większej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją „Aktualizacja oprogramowania układowego” w instrukcji obsługi

ONKYO®

zawartość

1 Dokumenty / Zasoby

1.1 Odniesienia

2 Powiązane posty



- Instrukcja obsługi

[Manuals+](#) | [Prześlij](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ta strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest ani powiązana, ani popierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny „Bluetooth®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny „Wi-Fi®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani poparcia.

