





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośny ekran projekcyjny
seria PT



Rozstawianie ekranu:


Obróć nóżki pod kątem 90° ustaw, kasetę ekranu na płaskim stabilnym podłożu. Jedną ręką przytrzymaj kasetę, drugą ręką trzymając za uchwyt rozwiń ekran do pożądanej wysokości.



Złożenie ekranu:

Naciśnij delikatnie uchwyt i płynnym ruchem zwiń ekran. Należy unikać nadmiernej siły gwałtownych ruchów oraz szarpania, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia ekranu, jego konstrukcji lub przytraśnięcia palców.

Po zwiniecie ekranu złóż nóżki ekranu.



Wyprodukowano w Chinach

Producent:

Multioffice Sp. z o.o.

30-390 Kraków, Zawila 57

Karta gwarancyjna

Na produkty ART obowiązuje 24 miesięczna gwarancja producenta.

Nazwa urządzenia:

Model:

Numer seryjny:

Data sprzedaży:

Adres serwisu:

Pieczętka sklepu

Podpis sprzedawcy