


Skaner 3D MINI 2

Instrukcja obsługi

Wersja 4.0



REVOPOINT

Dziękujemy za wybór skanera 3D Revopoint! Przed pierwszym skanowaniem prosimy o uważne przeczytanie niniejszego skróconego przewodnika.

Zacznij od pobrania oprogramowania **Revo Scan** dla skanera 3D MINI 2. Użytkownicy systemów Windows i macOS mogą pobrać oprogramowanie w sekcji „Wsparcie – Pobieranie” na stronie internetowej Revopoint pod [adresem revopoint3d.com](https://www.revopoint3d.com). Użytkownicy systemów iOS i Android mogą pobrać aplikację Revo Scan ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store.

Przejdź na dół strony Pobieranie, aby pobrać najnowszy przewodnik szybkiego startu. Aby obejrzeć filmy instruktażowe, możesz również śledzić nasz kanał na YouTube, Revopoint 3D. Treść ta może ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją.

 Trzymaj skaner z dala od wody i innych płynów oraz unikaj uderzania o niego. Zakres temperatur środowiska pracy tego produktu wynosi od 0°C do 30°C (32°F do 86°F). Używaj produktu wyłącznie w tym zakresie.

Spis treści


Zawartość opakowania.....	1
Opis produktu	1
Wymagania systemowe	2
Podłączanie MINI 2 do komputera	2
Metoda 1: Za pomocą kabla USB.....	2
Metoda 2: Przez Wi-Fi.....	3
Podłączanie MINI 2 do telefonów	4
Metoda 1: Do telefonów z systemem Android za pomocą kabla USB	4
Metoda 2: Z telefonami z systemem Android lub iOS przez Wi-Fi.....	5
Podłączenie mini gramofonu.....	6
Wskazówki dotyczące skanowania	6
Pierwsze skanowanie.....	8
Pierwsze skanowanie za pomocą programu Revo Scan (komputer PC).....	8
Pierwsze skanowanie za pomocą Revo Scan (telefon).....	9
Udostępnianie projektów z telefonu na komputer	9
Ostrzeżenie dotyczące IC	10
Ostrzeżenie FCC	10

Zawartość opakowania

1  Skaner 3D MINI 2	2  Zestaw do szybkiego montażu	3  Statyw	4  Uchwyt na telefon
5  Kabel USB typu A do typu C	6  Kabel mobilny 2 w 1	7  Prześciółka USB typu C na typ A	8  Mini talerz obrotowy
9  Ozdoba na talerz	10  Przykładowe popiersie	11  Torba transportowa	12  Płytkę kalibracyjną
13  Markery, klej na sztyfcie	14  Kabel zasilający do talerza	15  Instrukcja obsługi	16 (For Advanced Edition Only)  Dwuosiowy stół obrotowy

※ For reference only.

Profil produktu



Wymagania systemowe

Przed pierwszym skanowaniem pobierz oprogramowanie Revo Scan ze strony internetowej Revopoint pod adresem revopoint3d.com. Wymagania systemowe są następujące:

System operacyjny: Windows
10/11 (64-bitowy) Pamięć RAM: ≥ 16 GB
Procesor: Intel i7 12. generacji lub lepszy

Android:
Wersja systemu: 9.0 lub nowsza
Pamięć RAM: ≥ 8 GB
Pamięć: ≥ 128 GB

Mac: macOS 11.0 lub nowszy
Pamięć RAM: ≥ 8 GB
Procesor: M1 Pro lub lepszy

iPhone: modele od iPhone'a X
Wersja systemu: iOS 14.0 lub nowsza
Pamięć RAM: > 4 GB
Pamięć: ≥ 64 GB
iPad: iPad 10. generacji lub nowszy

Uwaga: Wymagania systemowe mogą ulec zmianie wraz z aktualizacjami oprogramowania. Prosimy zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji obsługi w aplikacji Revo Scan.


Podłączanie skanera


Tryb \ System	Komputer	Telefon	
	Windows/macOS	Android	iOS
USB	✓	✓	✗
Wi-Fi	✓	✓	

Podłączanie MINI 2 do komputera

Metoda 1: Za pomocą kabla USB

Krok 1: Podłącz zestaw Quick Mount Kit do skanera, a następnie przykręć statyw do zestawu Quick Mount Kit.







Krok 2: Podłącz skaner do komputera za pomocą kabla USB typu A do typu C. Gdy kontrolka skanera ② zacznie świecić się na zielono, oznacza to, że urządzenie jest zasilane.

Uwaga: Jeśli komputer nie posiada portu USB typu A, należy użyć przejściówki USB typu C na typ A.

Krok 3: Otwórz program Revo Scan. Gdy oprogramowanie wyświetli komunikat „Skaner podłączony”, a wskaźnik skanera ① zacznie świecić niebieskim światłem ciągłym, skaner jest gotowy do pracy.




Metoda 2: Przez Wi-Fi



Krok 1: Podłącz zestaw Quick Mount Kit do skanera, a następnie przykręć uchwyt Power Bank Handle do zestawu Quick Mount Kit.


Uwaga: Uchwyt Power Bank można kupić w sklepie internetowym Revopoint.

Krok 2: Podłącz skaner do uchwytu powerbanku za pomocą kabla USB typu A do typu C. Gdy kontrolka ② na skanerze zacznie świecić się na zielono, oznacza to, że urządzenie jest zasilane.







Wi-Fi



Krok 3: W ustawieniach Wi-Fi komputera i połącz się z nią (nie jest wymagane hasło).



Krok 4: Otwórz aplikację Revo Scan; gdy oprogramowanie wyświetli komunikat „Skaner podłączony”, a wskaźnik skanera ① zacznie świecić niebieskim światłem ciągłym, urządzenie jest gotowe do pracy.




Podłączanie MINI 2 do telefonów

Metoda 1: Do telefonów z systemem Android za pomocą kabla USB

Krok 1: Podłącz uchwyt na telefon i uchwyt powerbanku do skanera.




>




Krok 2: Umieść telefon w uchwycie i podłącz go za pomocą kabla mobilnego 2 w 1 do wskazanych portów. Gdy kontrolka skanera ② zacznie świecić się na zielono, oznacza to, że urządzenie jest zasilane.

Uwaga: Kabel mobilny 2 w 1 służy wyłącznie do podłączania skanera do telefonów z systemem Android.

Krok 3: Otwórz aplikację Revo Scan. Gdy wskaźnik skanera ① zacznie świecić niebieskim światłem ciągłym, a na ekranie urządzenia pojawi się okno podglądu skanowania, urządzenie jest gotowe do pracy.




Metoda 2: Do telefonów z systemem Android lub iOS przez Wi-Fi




Krok 1: Podłącz uchwyt na telefon i uchwyt powerbanku do skanera.

Krok 2: Umieść telefon w uchwycie i podłącz skaner do uchwytu powerbanku za pomocą kabla USB typu A do typu C lub kabla mobilnego 2 w 1. Gdy wskaźnik skanera ② zacznie świecić się na zielono, oznacza to, że urządzenie jest zasilane.




Krok 3: Wyszukaj sieć Wi-Fi o nazwie **MINI 2-REVO-XXXXXXX** w ustawieniach Wi-Fi ustawieniach Wi-Fi smartfona i połącz się (hasło nie jest wymagane).

Krok 4: Otwórz aplikację Revo Scan; gdy wskaźnik skanera ① zaświeci się na nieprzerwanie niebiesko, a na ekranie urządzenia pojawi się okno podglądu skanowania, urządzenie jest gotowe.



Podłączanie mini gramofonu

Krok 1: Podłącz gramofon do komputera lub zewnętrznego zasilacza 5 V/1 A za pomocą przewodu zasilającego gramofonu. Gdy wskaźnik zaświeci się na stałe na zielono, oznacza to, że urządzenie jest zasilane.



Krok 2: Umieść obiekt na obrotnicy. Przesuń przełącznik w lewo lub w prawo, aby ustawić kierunek obrotu obrotnicy, a następnie obróć pokrętkę, aby ustawić prędkość obrotową.


Uwaga: Użytkownicy gramofonu dwuosiowego powinni odwiedzić sekcję Pomoc techniczna — Pobieranie na stronie internetowej Revopoint pod adresem revopoint3d.com, aby pobrać skróconą instrukcję obsługi.

Wskazówki dotyczące skanowania

- ① Skanuj w pomieszczeniu i upewnij się, że w oknie podglądu kamer głębi widoczny jest tylko skanowany obiekt. Jeśli potrzebujesz modelu kolorowego, upewnij się, że obiekt jest równomiernie oświetlony.
- ② Podczas skanowania obiektów przezroczystych, ciemnych i odbłaskowych należy używać sprayu do skanowania.
- ③ Podczas skanowania obiektów o kolorowych powierzchniach pochłaniających światło niebieskie należy użyć sprayu do skanowania lub dostosować ekspozycję kamery głębi.




Uwaga: Spray do skanowania można kupić w sklepie Revopoint na naszej stronie internetowej.



Stick Markers

- ④ Podczas skanowania obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak kule i cylindry, należy przykleić markery w nieregularnych odstępach na powierzchni obiektu i wybrać opcję Śledzenie markerów lub Globalne śledzenie markerów w ustawieniach skanowania – tryb śledzenia w aplikacji Revo Scan.

- ⑤ Ustaw statyw na odpowiedniej wysokości i skieruj skaner na obiekt. Odległość między skanerem a obiektem powinna wynosić od 120 do 250 mm. W interfejsie skanowania 3D programu Revo Scan należy kierować się wskaźnikiem odległości, aby zapewnić optymalną odległość między skanerem a obiektem. W przypadku skanowania ręcznego należy powoli i płynnie przesunąć skaner wokół obiektu.




Uwaga: Aby zapewnić dokładność, użytkownicy mogą ponownie skalibrować skaner za pomocą programu do kalibracji skanera dostępnego na stronie głównej Revo Scan. Skaner został profesjonalnie skalibrowany w fabryce. Przed kalibracją należy najpierw sprawdzić dokładność skanera po uruchomieniu programu kalibracyjnego i w razie potrzeby skalibrować skaner zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

| Pierwsze skanowanie

Pierwsze skanowanie za pomocą Revo Scan (PC)


Po podłączeniu skanera kliknij przycisk „**Nowy projekt**” na stronie głównej programu Revo Scan, a następnie ustaw parametry i rozpocznij skanowanie, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:



※ Proszę zapoznać się z rzeczywistym interfejsem programu Revo Scan.

- ① Wybierz dokładność, tryb śledzenia i typ obiektu zgodnie z wymaganiami.
- ② Włącz **skanowanie kolorowe**, jeśli potrzebny jest model kolorowy.
- ③ Przesuń skaner bliżej lub dalej od obiektu, aż pasek wskaźnika odległości skanowania wskaże „**Doskonała**” lub „**Dobra**”.
- ④ Kliknij przycisk  aby automatycznie ustawić ekspozycję kamer głębi, lub wyłącz ekspozycję () i dostosuj ją, przeciągając suwak, aż w oknie podglądu kamery głębi na obiekcie będzie jak najmniej niebieskich i czerwonych obszarów.
- ⑤ Podczas skanowania kolorowego należy również dostosować ekspozycję kamery RGB. Kliknij przycisk, aby  automatycznie ustawić ekspozycję, lub wyłącz ekspozycję  dostosuj ją, przesuwając suwak, aż kolor obiektu w oknie podglądu RGB będzie czysty i ostry.
- ⑥ Kliknij przycisk  aby rozpocząć skanowanie. Staraj się nieskanować tych samych obszarów wielokrotnie. Możesz kliknąć przycisk , aby zatrzymać skanowanie i sprawdzić model w dowolnym momencie. Jeśli model jest niekompletny, kliknij przycisk „”, aby kontynuować skanowanie. Kliknij przycisk „”, aby zakończyć skanowanie po ukończeniu modelu.
- ⑦ Kliknij opcję „**Edytuj jednym kliknięciem**”, aby przetworzyć model automatycznie, lub edytuj model ręcznie, korzystając z ustawień Fusion, Mesh, Texture (tylko dla modeli kolorowych) oraz innych narzędzi, jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego modelu. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi na stronie edukacyjnej Revo Scan.
- ⑧ Po przetworzeniu wyeksportuj model w formatach takich jak PLY, OBJ lub STL.

Pierwsze skanowanie za pomocą Revo Scan (telefon)



- ① Naciśnij ikonę , aby wybrać dokładność, tryb śledzenia i typ obiektu. Włącz **skanowanie kolorowe**, jeśli potrzebny jest model kolorowy.
- ② Przesuń skaner bliżej lub dalej od obiektu, aż wskaźnik odległości skanowania wskaże „**Doskonała**” lub „**Dobra**”.
- ③ Naciśnij przycisk **Auto**, aby automatycznie ustawić ekspozycję kamer głębi, lub wyłącz ekspozycję **Auto** i dostosuj ją, przeciągając suwak, aż w oknie podglądu kamery głębi na obiekcie będzie jak najmniej niebieskich i czerwonych obszarów.
- ④ Podczas skanowania w kolorze należy również dostosować ekspozycję kamery RGB. Naciśnij przycisk **Auto**, aby automatycznie ustawić ekspozycję, lub wyłącz ekspozycję **Auto** i dostosuj ją, przeciągając suwak, aż kolor obiektu w oknie podglądu RGB będzie wyraźny i ostry.
- ⑤ Naciśnij przycisk , aby rozpocząć skanowanie. Staraj się nie skanować tych samych obszarów wielokrotnie.
- ⑥ Naciśnij przycisk , aby zakończyć skanowanie, a po zakończeniu skanowania naciśnij przycisk „Model” w prawym dolnym rogu, aby przejść do okna obróbki końcowej i edytować model. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi w sekcji „Ustawienia” aplikacji Revo Scan.
- ⑦ Możesz udostępnić projekt w aplikacji Revo Scan na komputerze, aby uzyskać więcej opcji edycji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w

Udzielanie dostępu do projektów z telefonu na komputer w niniejszym przewodniku.

Uwaga: Aplikacja Revo Scan na urządzenia z systemem Android i iOS jest stale aktualizowana. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym interfejsem.

Udostępnianie projektów z telefonu na komputer

- ① Upewnij się, że telefon i komputer są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- ② Otwórz aplikację Revo Scan (PC) i kliknij przycisk „**Nowy projekt**” na stronie głównej.
- ③ Kliknij opcję **Importuj z telefonu** w menu Plik aplikacji Revo Scan (PC).
- ④ Wybierz metodę przesyłania: kod PIN lub kod QR.
- ⑤ Otwórz aplikację Revo Scan (wersja mobilna) i znajdź projekt, który chcesz przesłać.
- ⑥ Naciśnij przycisk Więcej > ikonę udostępniania w aplikacji Revo Scan (wersja mobilna).
- ⑦ Wprowadź kod PIN lub zeskanuj kod QR.
- ⑧ Rozpocznij przesyłanie pliku.

Uwaga: Nie minimalizuj aplikacji ani nie wyłączaj wyświetlacza telefonu podczas przesyłania, ponieważ spowoduje to niepowodzenie operacji.

Ostrzeżenie dotyczące IC

Urządzenie to jest zgodne z normami RSS Industry Canada, które nie wymagają uzyskania koncesji. Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń oraz
- (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Oświadczenie IC dotyczące częstotliwości radiowych:

Podczas korzystania z produktu należy zachować odległość 20 cm od ciała, aby zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie RF.

Ostrzeżenie FCC

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą spowodować unieważnienie uprawnień użytkownika do użytkowania sprzętu.

Uwaga: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się użytkownikowi podjęcie próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmienić orientację lub przenieść antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Urządzenie to jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie to powinno być zainstalowane i eksploatowane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między źródłem promieniowania a ciałem użytkownika.

Śledź nas:



Skontaktuj się z nami:



Zeskanuj kod QR po lewej stronie
za pomocą telefonu i skontaktuj
się z nami, aby uzyskać pomoc.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia wzroku:

- Skanery 3D wykorzystują lasery lub inne silne źródła światła, które mogą uszkodzić wzrok. Nigdy nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera ani nie kieruj jej w stronę oczu innych osób.
- Podczas korzystania ze skanerów laserowych stosuj okulary ochronne zalecane przez producenta.

Zagrożenie dla dzieci i zwierząt:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie powinien być traktowany jako zabawka.
- Skanery 3D i przeznaczone dla nich akcesoria mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu małych elementów,

skaleczeniu, uszkodzeniu wzroku lub niewłaściwemu użytkowaniu produktu.

Ryzyko porażenia prądem:

- Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do gniazdka z odpowiednim uziemieniem.
- Unikaj dotykania urządzenia mokrymi rękami, nawet jeśli jest odłączone od zasilania.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz wtyczek. W przypadku wykrycia uszkodzeń natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z serwisem.

Ryzyko przegrzania:

- Niektóre elementy skanera mogą się nagrzewać. Unikaj dotykania ich podczas pracy urządzenia, a także od razu po jej zakończeniu.
- Zadbaj o odpowiednią wentylację urządzenia, aby zapobiec jego przegrzaniu.

Ryzyko uszkodzenia modelu:

- Upewnij się, że skanowane obiekty są stabilnie umieszczone i nie przesuwają się podczas pracy. Ruch obiektu może wpłynąć na jakość skanu oraz uszkodzić delikatne części skanera.

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać lub modyfikować urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia jego delikatnych elementów optycznych i elektronicznych.
- Nie stosuj akcesoriów ani materiałów niezalecanych przez producenta – mogą one negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Zadbaj o stabilność urządzenia podczas pracy, aby zapobiec jego przypadkowemu przesunięciu lub upadkowi.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i złącz, aby uniknąć zwarcia lub utraty jakości sygnału.
- Nie narażaj produktu na upadki, uderzenia, silne wstrząsy i inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli urządzenie korzysta z Wi-Fi, Bluetooth lub innych form łączności bezprzewodowej, zabezpiecz je silnym hasłem, a jeżeli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia oraz powiązanych z nim aplikacji sterujących, aby chronić dane przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do urządzenia wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Monitoruj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są poprawnie zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi.
- Skonfiguruj urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta.
- W przypadku skanowania dużych obiektów upewnij się, że przestrzeń robocza jest wystarczająco duża, aby umożliwić swobodny ruch urządzenia.

Konserwacja, przechowywanie i czyszczenie:

- Regularnie czyść moduły optyczne za pomocą miękkiej ściereczki lub innych środków zalecanych przez producenta, aby zapobiec zanieczyszczeniu skanera.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, pyłu i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie używaj chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić elementy optyczne lub obudowę urządzenia.

Bezpieczeństwo podczas pracy:

- Unikaj pracy w pobliżu źródeł intensywnego światła lub w warunkach o wysokim poziomie pyłu, które mogą wpłynąć na jakość skanów.

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie i oprogramowanie zostały prawidłowo skalibrowane, aby zapewnić najlepszą jakość skanowania.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ może to prowadzić do dalszych uszkodzeń i utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych. Skorzystaj z punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

REVOPOINT INTERNATIONAL LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Skaner 3D Revopoint Mini 2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/revopoint>

Adres producenta: FLAT/RM 1911 LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY 0000 Hong Kong, cn

Częstotliwość radiowa:

Bluetooth: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz)

Wi-Fi 6: 5925–7125 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisenstraße 2 B11

63110 Rodgau, Niemcy

contact@evatmaster.com