

TELESIN

Wodoodporny uchwyt selfie TELESIN
do GoPro 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13

Instrukcja obsługi

Ważne uwagi


- Niniejszą instrukcję obsługi należy odpowiednio przechowywać. Podczas przekazywania produktu innym osobom, należy dołączyć niniejszą instrukcję obsługi.
- Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
- Po użyciu produktu w środowisku wody morskiej:
Najpierw strząśnij wodę morską z selfie sticka;
Następnie zanurz go w słodkiej wodzie na 10 minut;
Po wyjęciu produktu ze słodkiej wody, opłucz go pod bieżącą wodą przez 5 minut.
Po umyciu wytrzyj krople wody pozostałe na powierzchni miękką, suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia. Nie suszyć suszarką do włosów ani żadnym innym źródłem ciepła.
- Produkt należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie demontować ani nie uszkadzać produktu. Jeśli produkt ulegnie deformacji lub zostanie uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
Nie przykrywać produktu przedmiotami takimi jak ręczniki lub ubrania podczas ładowania, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie upuszczać produktu ani nie używać go w warunkach wysokiej temperatury lub zwarcia.
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt przeszedł test wodoodporności GB/T 4208-2017 i IEC 60529-2013 standard ochrony obudowy IP68. Nie zaleca się używania produktu w ekstremalnych środowiskach wodnych lub nieznanych środowiskach płynnych. Nie używaj go w gorących źródłach lub żrących cieczach.
- Produkt jest kompatybilny wyłącznie z modelami HERO 12/11/10/9/8.
- Wodoszczelność tego produktu wynosi 30 metrów.

Ostrzeżenia


Nie należy demontować produktu ani wymieniać akumulatora.

Montaż i połączenie


1. Zamontuj kamerę na kijku do selfie. Jeśli nurkujesz głębiej niż 10 metrów, użyj wodoodpornego futerału (brak w zestawie).




3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na kijku do selfie przez 3 sekundy, aby go włączyć i automatycznie wyszukać sygnały.



2. Otwórz interfejs zdalnego połączenia kamery akcji i kliknij „Połącz z pilotem” (interfejs połączenia może się różnić w zależności od modelu, zapoznaj się z instrukcją obsługi odpowiedniego modelu).



4. Przed nawiązaniem połączenia Bluetooth wszystkie trzy kontrolki zaświecą się i zaczną migać jednocześnie;



Po pomyślnym podłączeniu zaświeci się wskaźnik odpowiedniego trybu.



(Zakończ połączenie w ciągu 2 minut, w przeciwnym razie pilot wyłączy się automatycznie).

Funkcje



- 1. Przełączanie trybu fotografowania
Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć między trybem zdjęć poklatkowych, wideo lub fotografowania. Podczas przełączania zaświeci się kontrolka stanu odpowiedniego trybu.
- 2. Rozpoczęcie fotografowania
Naciśnij przycisk fotografowania, aby rozpocząć fotografowanie, naciśnij przycisk fotografowania ponownie, aby zakończyć fotografowanie.
- 3. Zdalne włączanie/wyłączanie
Za każdym razem, gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania, możesz zdalnie włączyć lub wyłączyć kamerę synchronicznie.
- 4. Resetowanie parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby zresetować parowanie.

Wskaźnik

- * Uwaga:
-  włączony
 -  miga
 -  nie włączony

Status połączenia	Status wskaźnika	Ikona
Połączenie Bluetooth wcześniej	Trzy wskaźniki pozostaną włączone i będą migać razem.	
Połączenie Bluetooth	Wskaźnik pozostanie włączony	
Podczas fotografowania	Wskaźnik będzie migać	


Stan naładowania elektrycznego	Stan wskaźnika	Ikona
Wskazuje, że aktualny poziom naładowania jest niższy niż 33%. Należy niezwłocznie naładować produkt.	Jedno światło miga	
Wskazuje aktualny poziom naładowania poniżej 66%.	Dwa światła migają	
Wskazuje aktualny poziom naładowania poniżej 99%.	Dwa światła migają	
Gdy pełne naładowanie	Trzy wskaźniki pozostaną włączone	
Przy najniższym poziomie naładowania	Wskaźnik zacznie powoli migać, zaczynając od lewego. W tym momencie należy niezwłocznie naładować urządzenie.	

Ładowanie

Do ładowania użyj dołączonego kabla ładującego, podłącz końcówkę stykową do portu ładowania po lewej stronie kijka do selfie, a drugi koniec kabla ładującego podłącz do źródła zasilania USB.

Czas ładowania: 1 godzina
Pojemność akumulatora: 70 mAh
Wejście: Złącze Pogo Pin

*Dane zmierzone przez laboratorium Telesin, mogą wystąpić niewielkie odchylenia ze względu na zmiany warunków obiektywnych.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ShenZhen Telesin Digital Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowe-go [Wodoodporny uchwyt selfie TELESIN do GoPro 8 / 9 / 10 / 11 / 12, 13] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/telesin>

Adres producenta: Bantian Street Block B / Room 526, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer & Przedstawiciel w UE: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	-
Kod EAN	6974944463396
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowe (inne niż pastylkowe)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	nie
Waga netto (kg)	0.03
Pojemność (mAh)	80