

Avertizare – baterii/baterii tip pastilă - Asigurați-vă că bateriile cu carcasa deteriorată nu intră în contact cu apa. - Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. - Nu înghițiți bateriile sau bateriile tip pastilă, pericol de arsuri din cauza substanțelor periculoase. - În cazul în care compartimentul bateriilor nu se închide bine, nu mai folosiți produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. - Acest produs conține baterii tip pastilă. Dacă bateria tip pastilă este înghițită, pot apărea arsuri interne grave în decurs de numai 2 ore, care pot provoca decesul. - În cazul în care credeți că bateriile tip pastilă au fost înghițite sau se află în orice altă parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. - Nu lăsați bateriile tip pastilă, noi și uzate, la îndemâna copiilor.
2. Introducerea/încuirea bateriilor - Deschideți compartimentul bateriilor. Dacă este necesar, îndepărtați elementul de întreținere contact și introduceți o baterie tip pastilă (CR 2032) cu polaritatea corectă. - Închideți la loc compartimentul bateriilor folosind o șurubelniță.
3. Montajul Puteți instala termometrul/higrometrul fie folosind piciorul de susținere de pe partea posterioară, fie îl puteți monta pe perete folosind decupajul.
Avertizare Înainte de montare, verificați dacă peretele este potrivit pentru greutatea stabilă și asigurați-vă că la locul montajului, în perete, să nu fie cabluri electrice, conducte de aer, gaz sau alte cabluri.
4. Utilizarea - După introducerea bateriei/ schimbarea bateriei, toate segmentele afișajului sunt afișate pentru scurt timp. - Termometrul/higrometrul este pregătit pentru funcționare. - De îndată ce indicatorul de pe afișaj devine mai slab, înlocuiți bateriile, așa cum este descris la punctul 2. Introducea/schimbarea bateriilor.

2. Introducerea/inlocuirea bateriilor

- Deschideți compartimentul bateriilor. Dacă este necesar, îndepărtați elementul de întrerupere contact și introduceți o baterie tip pastilă (CR 2032) cu polaritatea corectă.
- Închideți la loc compartimentul bateriilor folosind o surubelniță.
- Bateria nu este neotvornită, nepozokazuje, nepyklyete a nevzhayzhu do prirody. Moshu obsahovat provodnye tsežki kovy skhodny životnimu jestestvu.
- Vybiťte baterie neprodleně odstrãňte z produktu a zlikvidujte ji.
- Zabraňte skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a při

5. Declinarea responsabilități Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, asamblarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

6. Întreținerea și îngrijirea - Curățați produsul numai cu o lavetă ce nu lasă scame, ușor umezită și nu utilizați detergenți agresivi. - Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
--

7. Date tehnice	
Alimentare electrică 3 V 1x CR 2032	
Intervalul de măsură Temperatura: -20 - +60°C	
Umiditatea aerului: 10 - 99 %	

8. Instrucțiuni de utilizare	
După introducerea bateriei/ schimbarea bateriei, toate segmentele afișajului sunt active pentru scurt timp. Termometrul/higrometrul este pregătit pentru funcționare. De îndată ce indicatorul de pe afișaj devine mai slab, înlocuiți bateriile, așa cum este descris la punctul 2. Introduceți/schimbați bateriilor.	2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny a smrt. • Pokud se domníváte, že došlo ke spojení knoflíkové baterie nebo se baterie nachází v některé části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. • Uchovávejte nové i vyčíslované knoflíkové baterie z dosahu dětí.

2. Vložení/výměna baterií - Otevřete přihrádku na baterie. V případě potřeby vyměňte přeusňovací kontakt a vložte knoflíkovou baterii (CR 2032) se správnou polaritou. - Přihrádku na baterie opět zavřete pomocí šroubováku.
3. Montáž Termoplom/vlhkoměr můžete buď postavit na stojánek na zadní straně, nebo pomocí výřezu připevnit na stěnu.

Výstraha Před montáží zkontrolujte, zda je zed, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ne nacházejí elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná věšnice.

4. Provoz - Po vložení/výměně baterie se na krátkou dobu zobrazí všechny segmenty displeje. Termoplom/vlhkoměr je připraven k provozu. - Jakmile budou údaje na displeji méně zřetelné, vyměňte baterie – jak vložít/ vyměnit baterie je popsáno v bodu 2.
--

7. Date tehnice		Zobrazení	Teplota	Vlhkost vzduchu
Alimentare electrică	3 V 1x CR 2032		20–27 °C	40–70 %
Intervalul de măsură Temperatură:	-20 - +60°C		20–27 °C	< 40 %
Umiditatea aerului:	10 - 99 %			
CZ Návod k použití				

1. Bezpečnostní pokyny - Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití. - Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí. - Výrobek nepoužívejte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích. - Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. - Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům. - Nepokoušejte se výrobek sami ošetřovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu. - Obalový materiál udržujte bezpodmínečně mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení. - Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci. - Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění. - Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte. - Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.

2. Vložením/výměnou baterií - Otvorte přihrádku na baterie. Pri potrebe odstráňte preusňovací kontakt a vložte gombíkovú bateriu (CR 2032) podľa správnej polarity. - Pomocou skrutkovača znovu zatvorte přihrádku na baterie.
3. Montáž Termoplom/vlhkomer môžete voľneľne namontovať pomocou nášky stojana na zadnej strane alebo namontovať na stenu pomocou výrezu.

Výstraha Pred montážou skontrolujte, či je stena, na ktorú chcete výrobok namontovať, vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže na stene nachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.
--

4. Prevádzka - Po vložení baterií/výmene batérie sa na krátko zobrazia všetky segmenty displeja. - Termoplom/vlhkomer je pripravený na prevádzku. - Pokiaľ je zobrazenie na displeji slabšie, vymeňte batérie – ako v 2. Vložení/výmene batérii.

5. Vyloučení záruky Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo neodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

6. Údržba a péče Nové a použité gombíkové baterie uchovávejte mimo dosahu dětí.									
7. Technické údaje <table> <tr> <td>Zdroj napájení</td><td>3 V 1x CR 2032</td><td></td></tr> <tr> <td>Rozsah měření Teplota:</td><td>–20 až + 60 °C</td><td></td></tr> <tr> <td>Vlhkost vzduchu:</td><td>10 – 99 %</td><td></td></tr> </table>	Zdroj napájení	3 V 1x CR 2032		Rozsah měření Teplota:	–20 až + 60 °C		Vlhkost vzduchu:	10 – 99 %	
Zdroj napájení	3 V 1x CR 2032								
Rozsah měření Teplota:	–20 až + 60 °C								
Vlhkost vzduchu:	10 – 99 %								

1. Bezpečnostní pokyny - Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití. - Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí. - Výrobek nepoužívejte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích. - Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. - Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům. - Nepokoušejte se výrobek sami ošetřovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu. - Obalový materiál udržujte bezpodmínečně mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení. - Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci. - Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění. - Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte. - Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.

2. Vložením/výměnou baterií - Otvorte přihrádku na baterie. V prípade potreby vymeňte preusňovací kontakt a vložte knoflíkovú bateriu (CR 2032) so správnou polaritou. - Přihrádku na baterie opět zavřete pomocí šroubováku.
3. Montáž Termoplom/vlhkoměr můžete buď postavit na stojánek na zadní straně, nebo pomocí výřezu připevnit na stěnu.

Výstraha Před montáží zkontrolujte, zda je zed, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ne nacházejí elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná věšnice.

4. Provoz - Po vložení/výměně baterie se na krátkou dobu zobrazí všechny segmenty displeje. Termoplom/vlhkoměr je připraven k provozu. - Jakmile budou údaje na displeji méně zřetelné, vyměňte baterie – jak vložít/ vyměnit baterie je popsáno v bodu 2.
--

5. Declinarea responsabilități Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, asamblarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

6. Întreținerea și îngrijirea - Curățați produsul numai cu o lavetă ce nu lasă scame, ușor umezită și nu utilizați detergenți agresivi. - Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
--

7. Date tehnice <table> <tr> <td>Alimentare electrică</td><td>3 V 1x CR 2032</td><td></td></tr> <tr> <td>Intervalul de măsură Temperatura:</td><td>-20 - +60°C</td><td></td></tr> <tr> <td>Umiditatea aerului:</td><td>10 - 99 %</td><td></td></tr> </table>	Alimentare electrică	3 V 1x CR 2032		Intervalul de măsură Temperatura:	-20 - +60°C		Umiditatea aerului:	10 - 99 %	
Alimentare electrică	3 V 1x CR 2032								
Intervalul de măsură Temperatura:	-20 - +60°C								
Umiditatea aerului:	10 - 99 %								

2. Vložení/výměna baterií - Otevřete přihrádku na baterie. V případě potřeby vyměňte přeusňovací kontakt a vložte knoflíkovou baterii (CR 2032) se správnou polaritou. - Přihrádku na baterie opět zavřete pomocí šroubováku.
3. Montáž Termoplom/vlhkoměr můžete buď postavit na stojánek na zadní straně, nebo pomocí výřezu připevnit na stěnu.

Výstraha – baterie/ gombíkové baterie - Vždy dbajte na správnu polaritu (označenie + a -) baterii a zodpovedajúci ich vložte. Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérie alebo explózie. - Používajte výhradne batérie, ktoré zodpovedajú uvedenému typu. Uchovajte si pokyny týkajúce sa správneho výberu batérií, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu zariadení, aby ste ich mohli neskôr vyhľadať. - Pred vloženíom batérií vyčistite kontakty batérie a protliehlie kontakty. - Vyberte batérie z výrobkov, ktoré sa dlhší čas nebudoú používať (pokiaľ nemajú byť pripravené pre núdzové prípady). - Batérie neskrutujte. - Nenabíjateľné batérie nenabíjajte. - Batérie nikdy neháďte do ohňa a nezhariavajte je. - Batérie nikdy neotvárajte, zabráňte ich poškodeniu, prehriatiu alebo uniknutiu do životného prostredia. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy, škodlivé pre životné prostredie. - Vybítie batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov. - Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach). - Dbajte o to, aby batérie s poškodeným krytom neprišli do kontaktu s vodou. - Batérie uchovávať mimo dosahu detí. - Batérie alebo gombíkové batérie nepožívaťe, hrozí nebezpečenstvo poškodenia nebezpečnými látkami. - Ak prihľadnú na batériu nie je možné bezpečne zatvoriť, výrobok už nepoužívajte a uchovávať ho mimo dosahu detí. - Tento výrobok obsahuje gombíkové batérie. V prípade prehriatia môže gombíková batéria v priebehu 2 hodín spôsobiť závažné vnútorné popáleniny a smrť. - Pokud se domnívate, že došlo ke spoľknutiu knoflíkovej batérie nebo se baterie nachází v některé části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. - Uchovávejte neakční knoflíkové baterie z dosahu dětí.
--

Avertizare Înainte de montare, verificați dacă peretele este potrivit pentru greutatea stabilă și asigurați-vă că la locul montajului, în perete, să nu fie cabluri electrice, conducte de aer, gaz sau alte cabluri.

4. Utilizarea - După introducerea bateriei/ schimbarea bateriei, toate segmentele afișajului sunt afișate pentru scurt timp. - Termometrul/higrometrul este pregătit pentru funcționare. - De îndată ce indicatorul de pe afișaj devine mai slab, înlocuiți bateriile, așa cum este descris la punctul 2. Introducea/schimbarea bateriilor.
--

- **Utilizarea**
După introducerea bateriei/ schimbarea bateriei, toate segmentele afișajului sunt afișate pentru scurt timp. Termometrul/higrometrul este pregătit pentru funcționare.
- De îndată ce indicatorul de pe afișaj devine mai slab, înlocuiți bateriile, așa cum este descris la punctul 2. Introduceți/schimbați bateriilor.

5. Declinarea responsabilități Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, asamblarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

6. Întreținerea și îngrijirea - Curățați produsul numai cu o lavetă ce nu lasă scame, ușor umezită și nu utilizați detergenți agresivi. - Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
--

5. Declinare responsabilități

Hama G&M&B și Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, desmontarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

4. Provoz

- Po vložení/výměně baterie se na krátkou

Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže nedí nenačejí elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.

2. Vložení/výměna baterií - Otevřete přihrádku na baterie. V případě potřeby vyměňte přeusňovací kontakt a vložte knoflíkovou baterii (CR 2032) se správnou polaritou. - Přihrádku na baterie opět zavřete pomocí šroubováku.
3. Montáž Termoplom/vlhkoměr můžete buď postavit na stojánek na zadní straně, nebo pomocí výřezu připevnit na stěnu.

Výstraha Před montáží zkontrolujte, zda je zed, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ne nacházejí elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná věšnice.

4. Provoz - Po vložení/výměně baterie se na krátkou dobu zobrazí všechny segmenty displeje. Termoplom/vlhkoměr je připraven k provozu. - Jakmile budou údaje na displeji méně zřetelné, vyměňte baterie – jak vložít/ vyměnit baterie je popsáno v bodu 2.
--

5. Declinarea responsabilități Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, asamblarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

6. Întreținerea și îngrijirea - Curățați produsul numai cu o lavetă ce nu lasă scame, ușor umezită și nu utilizați detergenți agresivi. - Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
--

7. Date tehnice <table> <tr> <td>Alimentare electrică</td><td>3 V 1x CR 2032</td><td></td></tr> <tr> <td>Intervalul de măsură Temperatura:</td><td>-20 - +60°C</td><td></td></tr> <tr> <td>Umiditatea aerului:</td><td>10 - 99 %</td><td></td></tr> </table>	Alimentare electrică	3 V 1x CR 2032		Intervalul de măsură Temperatura:	-20 - +60°C		Umiditatea aerului:	10 - 99 %	
Alimentare electrică	3 V 1x CR 2032								
Intervalul de măsură Temperatura:	-20 - +60°C								
Umiditatea aerului:	10 - 99 %								

SK Návod na použití
1. Bezpečnostné upozornenia - Výrobek je určený na súkromé, nekomerčné domáce použitie. - Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Používajte ho iba v suchom prostredí. - Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch. - Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a vyvážajte sa striekačkej vody. - Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom. - Staré a nové batérie nemiechajte, stejně tak nepoužívejte batérie rôznych typů a výrobců. - Odstraňte batérie z produktů, které nebudou delší dobu používaty (kromě případů, kdy jsou připraveny pro nálehuvé situace). - Baterie nepřemísťujte. - Baterie nenabíjajte. - Neťahajte batérie do ohně a nezhariavajte je. - Baterie nikdy neotvírejte, nepoškozujte, nepolykejte a nevyhazujte do přírody. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy škodlivé životnímu prostředí. - Vybítí batérie bezodkladne odstráňte z produktu a zlikvidujte je. - Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako např. ve velkých výškách). - Dbajte na to, aby se batérie s poškozeným krytem nedostaly do kontaktu s vodou. - Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. - Baterie nebo knoflíkové batérie neukladajte do ústa a nepolykejte, hrozí popálením, nebezpečným výfukom. - Pokud pilihrádka pro batérie bezpečně nedovírá, výrobek už nepoužívejte a udrztejte jej z dosahu dětí. - Tento výrobek obsahuje knoflíkové batérie. Spojknutiu knoflíkovej batérie nebo se baterie nachází v některé části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. - Uchovávejte neakční knoflíkové batérie z dosahu dětí.
2. Vložením/výměnou baterií - Otvorte přihrádku na baterie. V prípade potreby vymeňte preusňovací kontakt a vložte gombíkovú bateriu (CR 2032) so správnou polaritou. - Přihrádku na baterie opět zavřete pomocí šroubováku.
3. Montáž Termoplom/vlhkoměr můžete buď postavit na stojánek na zadní straně, nebo pomocí výřezu připevnit na stěnu.

Avertizare Înainte de montare, verificați dacă peretele este potrivit pentru greutatea stabilă și asigurați-vă că la locul montajului, în perete, să nu fie cabluri electrice, conducte de aer, gaz sau alte cabluri.

2. Introducerea/încuirea bateriilor - Deschideți compartimentul bateriilor. Dacă este necesar, îndepărtați elementul de întreținere contact și introduceți o baterie tip pastilă (CR 2032) cu polaritatea corectă. - Închideți la loc compartimentul bateriilor folosind o șurubelniță.

3. Montajul Puteți instala termometrul/higrometrul fie folosind piciorul de susținere de pe partea posterioară, fie îl puteți monta pe perete folosind decupajul.
--

Avertizare Înainte de montare, verificați dacă peretele este potrivit pentru greutatea stabilă și asigurați-vă că la locul montajului, în perete, să nu fie cabluri electrice, conducte de aer, gaz sau alte cabluri.

4. Utilizarea - După introducerea bateriei/ schimbarea bateriei, toate segmentele afișajului sunt afișate pentru scurt timp. - Termometrul/higrometrul este pregătit pentru funcționare. - De îndată ce indicatorul de pe afișaj devine mai slab, înlocuiți bateriile, așa cum este descris la punctul 2. Introducea/schimbarea bateriilor.
--

• Nu bateți răzuitoare și aparate de înfruntare. • Vibrete baterie de 2 výrobky, ktoré sa dlhší čas nebudú používať (pokiaľ nemajú byť pripravené pre núdzové prípady). • Baterie neskrutujte. • Nenabíjajte baterie nenabíjajte. • Baterie nikdy nehádzajte do ohňa a nezhrievajte ich. • Baterie nikdy neotvárajte, zabráňte ich poškodeniu, nečistite ich.	• técnicos. • Utilice o produto em ambientes húmidos e evite os salpicos de água. • Nunca deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes. • Nunca tente manter ou reparar o produto. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos
---	--

5. Declinarea responsabilități Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, asamblarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

6. Întreținerea și îngrijirea - Curățați produsul numai cu o lavetă ce nu lasă scame, ușor umezită și nu utilizați detergenți agresivi. - Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
--

popolnena nebezpečnými látkami.
Ak prihrádzku na batériu nie je možné bezpečne zaviesť, výrobok už nepoužívajte a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
Tento výrobok obsahuje gombíkové batérie. V prípade prehĺtnutia môže gombíková batéria v priebehu 2 hodín spôsobiť závažnú vnútornú popáleninu a viesť k smrti.
Ak sa domnievate, že došlo k prehĺtnutiu

2. Vložení/výměna baterií - Otvorte přihrádku na baterie. Pri potrebe odstráňte preusňovací kontakt a vložte gombíkovú bateriu (CR 2032) podľa správnej polarity. - Pomocou skrutkovača znovu zatvorte přihrádku na baterie.
3. Montáž Termoplom/vlhkomer môžete voľneľne namontovať pomocou nášky stojana na zadnej strane alebo namontovať na stenu pomocou výrezu.

Výstraha Před montáží zkontrolujte, zda je stena, na kterou chcete výrobok namontovať, vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Ubezpečte sa, že sa v mieste montáže na stene nachádzajú elektrické káble, plynové alebo vodovodné potrubie ani iné vedenia.

4. Prevádzka - Po vložení batérií/výmene batérie sa na krátko zobrazia všetky segmenty displeja. - Termoplom/vlhkomer je pripravený na prevádzku. - Pokiaľ je zobrazenie na displeji slabšie, vymeňte batérie – ako v 2. Vložení/výmene batérii.

5. Vyloučení záruky Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo neodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

6. Údržba a péče Nové a použité gombíkové baterie uchovávejte mimo dosahu dětí.									
7. Technické údaje <table><tr><td>Zdroj napájení</td><td>3 V 1x CR 2032</td><td></td></tr><tr><td>Rozsah měření Teplota:</td><td>–20 až + 60 °C</td><td></td></tr><tr><td>Vlhkost vzduchu:</td><td>10 – 99 %</td><td></td></tr></table>	Zdroj napájení	3 V 1x CR 2032		Rozsah měření Teplota:	–20 až + 60 °C		Vlhkost vzduchu:	10 – 99 %	
Zdroj napájení	3 V 1x CR 2032								
Rozsah měření Teplota:	–20 až + 60 °C								
Vlhkost vzduchu:	10 – 99 %								

Aviso – Baterias/Pilhas tipo botão - Se o compartimento das pilhas não fechar bem, não utilize mais o produto e mantenha-o fora do alcance de crianças. - Este produto contém pilhas tipo botão. - Se uma pilha tipo botão for enlodada, pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, que podem causar a morte. - Se suspeitar de que podem ter sido enlodadas pilhas tipo botão, ou que estas se encontrem num qualquer ponto do corpo, dirija-se imediatamente a um hospital.	Varning – batterier/knappcellsbatterier - Var mycket noga med batteripolerma (märkta + och -) och lagg i batterierna vars riktning är rätt håll. Annars finns det risk för att batterierna läcker eller exploderar. - Använd endast batterier som motsvarar den angivna typen. Spara informationen om korrekt batterityp som finns i apparatens bruksanvisningar för senare referens. - Rengör batterikontakterna och mottokontakterna innan batterierna läggs i. - Släp inte hårt borta batterier utan uppsikt!
--	---

5. Vylúčenie zodpovednosti Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

6. Údržba a starostlivosť - Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. - Dbajte pozor na to, aby do výrobku nevnikla voda.
--

Aviso

Antes da montagem, verifique se a parede em questão está apta para suportar o peso do produto e certifique-se de que, no local de montagem na parede, não existam cabos elétricos, canos de água, tubos de

produtos ou inóculas temperaturas e com muito baixa ventilação (ex. por meio de janelas).
Se o local estiver com danos estruturais, não instale o produto.
Evite a instalação em locais com umidade excessiva, como banheiros e áreas de cozinha.
Evite a instalação em locais com exposição direta ao sol ou a fontes de calor, como radiadores e aquecedores.

Evite a instalação em locais com umidade excessiva, como banheiros e áreas de cozinha.
Evite a instalação em locais com exposição direta ao sol ou a fontes de calor, como radiadores e aquecedores.

P Manual de instruções
--