



EN	Owners manual. Kitchen scale
DE	Bedienungsanleitung. Küchenwaage
PL	Instrukcji obsługi. Kuchenna waga
RO	Manualul proprietarului. Cântar de bucătărie
RU	Руководство по эксплуатации. Кухонные весы
UA	Керівництво з експлуатації. Кухонні ваги

**Model/
Модель:**

MR 1804



Certificated in Ukraine
Виріб сертифіковано в Україні



Funkcjonalność, wygląd oraz wysoka jakość gwarantują Państwu niezawodność i łatwość korzystania z niniejszego urządzenia.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej jako podręcznika przez cały okres użytkowania urządzenia.

Waga przeznaczona do użytku w warunkach domowych.

Przy zachowaniu zasad eksploatacji i docelowego przeznaczenia, części wyrobu nie wytwarzają szkodliwych dla zdrowia substancji.

Dane techniczne

Model: MR 1804

Zasilanie: 2xAAA bateria

Maksymalna waga pomiaru: 5 kg

Wartość jednostki pomiaru: 1 g

Ochrona obudowy przed wilgocią zwykłą, odpowiada IPX0;

Klasa ochrony przed porażeniem prądem III

Właściwości urządzenia

Funkcja „tara”

Jednostki miary: kg/g/lb

Ultracienki korpus

Cztery precyzyjne czujniki wagi;

Automatyczne włączanie/wyłączenie w przypadku ustawieniu, zdjęcia ładunku.

Indykacja konieczności wymiany elementu zasilającego, przeciążenia;

Niskie napięcie zasilania powoduje to, że to urządzenie jest wyjątkowo bezpieczne w użyciu.

Środki ostrożności

- Nie stawiać wagi w pobliżu kuchenek elektrycznych a także innych urządzeń wydzielających ciepło

-Nie zanurzać wagi w wodzie lub innych płynach.

-Nie pozostawiać elementów zasilania w dostępnym dla dzieci miejscu. Należy je utylizować zgodnie z wymogami ekologicznymi.


-Nie próbować ładować nie przydatne elementy zasilania, nie dopuszczać do przedostania

się tych elementów do ognia lub w/na urządzenia grzejne.

-Nie pozwalać dzieciom grać z opakowaniami.

-Nie bić, nie trząść i nie rzucać wagi. Niniejszy produkt jest precyzyjny i wymaga ostrożnego użytkowania

-Nie używać wagi poza pomieszczeniami.



Rysunek 1

Ustawienie i zamiana elementu zasilania (baterii)

Usunąć folię izolacyjną przed wykorzystaniem nowego urządzenia.

- 2 xAAA (w komplecie niedostarczone). Montaż baterii w urządzeniu . Odkryj pokrywkę wnętrza na baterie i włóż baterie zachowując poprawne położenie biegunów.

- Wymiana baterii Otwórzcie wnękę na baterie, wyciągnąć stare baterie, włożyć nowe zachowując poprawne położenie

biegunów

Przygotowanie do użytkowania

-Rozpakować wagę

-Usunąć taśmę izolacyjną z przedziału na baterie (pod spodem urządzenia).

-Postawić wagę na suchej, równej stałej twardej powierzchni podłogi. Przekonać się, że pod korpusem wagi nie ma obcych przedmiotów.

-Nie stawiać urządzenia na miękkie powierzchnie, takie jak dywan.

-Nie stawiać wagi w miejscach, gdzie może na nią trafiać woda.

Ważenie

- żeby włączyć naciśnijcie guzik « ON / OFF / TARE », po 2 sekundach na wyświetlaczu pojawi się cyfra « 0 ».

- Umieść ważone produkty na platformie wagi albo na w pojemniku. Na wyświetlaczu LCD pojawi się zmierzony ciężar.


- Do ciągłego rozważania różnych produktów w różnych pojemnikach na platformie należy ustalić „tarę” Ustaw pojemnik na wagę, pokaże się waga pojemnika na wyświetlaczu, następnie, nie zdejmując pojemnika, naciśnij klawisz « TARE » do wyzerowania wagi przed ważeniem właściwych produktów .

Symbole ostrzegawcze

Wskaźnik przeciążenia. Waga ustawionego ładunku przekracza maksymalnie dopuszczalną. Natychmiast zdjąć lub zmniejszyć wagę w celu zapobieżenia uszkodzenia wagi.


Przełączenie systemów pomiarów

Pewne modele wagi mogą wskazywać wymierzoną wagę w metrycznych lub «imperialnych» jednostkach pomiaru. Przełącznik w zależności od modyfikacji, może nie znacznie różnić się co do konstrukcji i miejsca rozmieszczenia. W celu przełączenia systemów pomiaru należy kierować się następującymi wskazówkami:



Rysunek 9.1

Rys.9.1 Wariant 1 Przełącznik znajduje się w przedziale dla baterii, otworzyć przedział dla baterii, przekręcić przełącznik w odpowiednie wymagany jednostkom pomiaru położenie.



Rysunek 9.2
Rysunek 9

Rys.9.2 Wariant 2 Przełącznik w postaci przycisku, znajduje się w dolnej części korpusu. Znaleźć i nacisnąć przycisk, kiedy waga jest wyłączona. Na monitorze wagi wyświetlą się bieżące jednostki pomiaru. W celu przełączenia nacisnąć przycisk jeszcze raz.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Przecierać korpus wagi lekko wilgotną tkaniną. Nie zanurzać wagi w wodzie i nie używać ściernych i mocno działających środków oraz rozpuszczalników.
- Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnych części oprócz baterii zasilającej, wymagających zamiany lub obsługi technicznej przez właściciela. W przypadku niesprawności urządzenia zwrócić się do specjalistycznej organizacji.

Przechowywanie

- Wyczyść, przetrzyj na sucho i przesusz urządzenie przed przechowywaniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym, niezakurzonej miejscu, daleko od dzieci i ludzi z ograniczonymi możliwościami fizycznymi i umysłowymi.

Utylizacja

Ten produkt i jego części nie należy wyrzucać razem z jakimikolwiek odpadami. Należy odpowiedzialnie podchodzić do przetwarzania i przechowywania, żeby podtrzymywać wtórne wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli zdecydowałeś się wyrzucić urządzenie, skorzystaj ze specjalnych systemów zwrotów i przechowywujących.

Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą nieznacznie się zmieniać przez producenta, bez pogorszenia podstawowych właściwości konsumpcyjnych wyrobu.